

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

数控车工（中级）理论知识摸底考试题及答案

1. 使刀具轨迹在工件左侧沿编程轨迹移动的 G 代码为（）。

A、G40

B、G41(正确答案)

C、G42

D、G43

A、G40 B、G41 C、G42 D、G43

2. 道德是通过（）对一个人的品行发生极大的作用。

A、社会舆论(正确答案)

B、国家强制执行

C、个人的影响

D、国家政策

3. 国家标准的代号为（）。

A、JB

B、QB

C、TB

D、GB(正确答案)

4. 根据 ISO 标准，当刀具中心轨迹在程序轨迹前进方向左边时称为左刀具补偿，用（）指令表示。

A、G43

B、G42

C、G41(正确答案)

D、G40

A、G43 B、G42 C、G41 D、G40

5. 普通碳素钢可用于（）。

A、弹簧钢

- B、焊条用钢
 - C、钢筋(正确答案)
 - D、薄板钢
6. 碳素工具钢的牌号由“T+数字”组成，其中T表示（）。
- A、碳(正确答案)
 - B、钛
 - C、锰
 - D、硫
7. 不属于球墨铸铁的牌号为（）。
- A、QT400-18
 - B、QT450-10
 - C、QT700-2
 - D、HT250(正确答案)
8. 在FANUC车削系统中，G92是（）指令。
- A、设定工件坐标
 - B、外圆循环
 - C、螺纹循环(正确答案)
 - D、相对坐标
9. 碳素工具钢工艺性能的特点有（）。
- A、不可冷、热加工成形，加工性能好
 - B、刃口一般磨得不是很锋利
 - C、易淬裂(正确答案)
 - D、耐热性很好
10. 碳素工具钢的牌号由“T+数字”组成，其中T表示（）。
- A、碳(正确答案)
 - B、钛
 - C、锰
 - D、硫

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/33623201020011002>