

2023 年消防设施操作员之消防设备初级技能题库附答案（典型题）

单选题（共 40 题）

1、关于交接班注意事项叙述不正确的是（ ）。

A.交接记录有无遗漏

B.仔细核查各系统的工作状态是否正常，有无不正常发生

C.仔细核查各系统的关键部位有无故障和失效情况

D.若存在不确定的情况，不可交接

【答案】 D

2、消防控制室是建筑内消防设施系统的（ ）中心。

A.控制

B.接收

C.显示

D.报警

【答案】 A

3、集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，其底边距地面高度宜为（ ）m。

A.1.1~1.3

B.1.2~1.4

C.1.3~1.5

D.1.4~1.6

【答案】 C

4、消防控制室内，控制盘前操作距离单列布置时不应小于（ ）m。

A.0.5

B.1.5

C.2

D.3

【答案】 B

5、下列对防火门日常巡查内容不正确的是（ ）。

A.门扇、门框及五金配件是否完好

B.通过监控器关闭常开防火门

C.双扇防火门是否按顺序关闭

D.闭门器是否灵活

【答案】 B

6、下列关于自动排气阀型号 FGP4-X-150-10-Q 的表示正确的是（ ）。

A.表示阀体材质为球墨铸铁，公称压力为 1.0MPa，公称直径为 150mm、密封材料为橡胶、螺纹连接的给水管道自动排气阀

B.表示阀体材质为球墨铸铁，公称压力为 1.5MPa，公称直径为 100mm、密封材料为橡胶、法兰连接的给水管道自动排气阀

C.表示阀体材质为球墨铸铁，公称压力为 1.0MPa，公称直径为 150mm、密封材料为橡胶、法兰连接的给水管道自动排气阀

D.表示阀体材质为球墨铸铁，公称压力为 1.5MPa，公称直径为 100mm、密封材料为橡胶、螺纹连接的给水管道自动排气阀

【答案】 C

7、在施工现场的防火巡查中，发现（ ），应当告知危害，协助当场改正。

A.施工现场内有吸烟现象

B.在建设工程内设置宿舍

C.没有按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料

D.在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道

【答案】 A

8、火灾报警控制功能控制器在（ ）状态下有火灾声和/或光警报器控制输出。

A.控制

B.故障

C.报警

D.屏蔽

【答案】 C

9、在装卸搬运爆炸性物品、氧化剂及有机过氧化物等对撞击和摩擦敏感度较高的物品时，应（ ）__，以防引起火灾和爆炸。

A.轻拿轻放

B.撞击

C.拖拉

D.翻滚

【答案】 A

10、下列关于化学氧消防自救呼吸器防护头罩性能要求的说法错误的是（ ）。

A.呼吸器在防护性能试验开始 2min 内贮气袋中氧体积分数应不小于 17%，其余防护时间内氧体积分数应不小于 21%

B.在防护时间内，贮气袋中二氧化碳体积分数应不大于 1.5%，最大应不大于 5.0%

C.在防护时间内，吸气温度应不高于 60℃

D.在防护时间内，吸气阻力与呼气阻力之和应不大于 1600Pa，且吸气或呼气的单个阻力最大应不大于 1000Pa

【答案】 B

11、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地高度宜为（ ），且应有明显的标志。

A.1.0 ~ 1.2m

B.1.2 ~ 1.6m

C.1.3 ~ 1.5m

D.1.5 ~ 1.8m

【答案】 C

12、汽车排气管中飞出的无焰燃烧的火星具有引发火灾的危险性，需要采取相应的安全对策，下列说法不正确的是（ ）。

A.汽车进入火灾爆炸危险场所时，排气管上应安装火星熄灭器（俗称防火帽）

B.蒸汽机车进入火灾爆炸危险场所时，烟囱上应安设双层钢丝网、蒸汽喷管等火星熄灭装置

C.蒸汽机车进入货场时，应停止清灰、防止炉渣飞散到易燃物品附近而造成火灾

D.在码头及车站货场上装卸易燃物品时，对于来往船舶和机车烟囱飞出的火星，由于距离远，不必在意

【答案】 D

13、由于火灾报警控制器的备用电源（电池）存在微小的自放电电流，如果长时间不使用火灾报警控制器，需要每个月开机，对备用电源（电池）充电至少（ ）h 来进行定期维护，以免损坏备用电源（电池）。

A.12

B.24

C.48

D.96

【答案】 C

14、下列属于手动火灾报警按钮故障的原因是（ ）。

A.探测器与底座脱落，接触不良

B.总线与底座接触不良

C.电源线接触不良

D.探测器损坏

【答案】 A

15、下面哪种系统中没有用到末端试水装置（ ）。

A.湿式自动喷水灭火系统

B.干式自动喷水灭火系统

C.雨淋自动喷水灭火系统

D.预作用自动喷水灭火系统

【答案】 C

16、常见的火源有七种类型，电熨斗属于（ ）。

A.明火焰

B.高温物体

C.撞击与摩擦

D.电火花

【答案】 B

17、防烟楼梯间和通向前室的门应当为（ ）。

A.甲级防火门

B.乙级防火门

C.丙级防火门

D.普通门

【答案】 B

18、下列关于物质的分类说法不正确的是（ ）。

A.A类火灾：涉及可燃固体物质的火灾

B.B类火灾：涉及易燃或可燃液体或可融化的固体物质的火灾

C.C类火灾：涉及可燃气体的火灾

D.D类火灾（带电火灾）：物质带电燃烧的火灾

【答案】 D

19、（ ）检查消防水泵接合器的接口及配套附件是否完好，目测有无渗漏，闷盖是否盖好。

A.每日

B.每月

C.每季度

D.每年

【答案】 A

20、下列部位需要安装甲级防火门的有（ ）。

A.管道井的门

B.锅炉房的门

C.高层民用建筑中的垃圾道前室的门

D.高层建筑封闭楼梯间的门

【答案】 B

21、（ ）是指在楼梯间入口处设有防烟前室，或设有专供排烟用的阳台、凹廊等，且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。

A.敞开楼梯间

B.封闭楼梯间

C.防烟楼梯间

D.室外辅助疏散楼梯

【答案】 C

22、常见的火源有七种类型，焊割作业的金属熔渣属于（ ）。

A.明火焰

B.高温物体

C.化学反应放热

D.电火花

【答案】 B

23、某建筑高度为100m的住宅建筑，高位消防水箱的设置高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不应低于（ ）。

A.0.05MPa

B.0.07MPa

C.0.10MPa

D.0.15MPa

【答案】 B

24、当火灾报警控制器发出启动命令时，（ ）灯点亮，控制器进行复位操作后，此灯熄灭。

A.反馈

B.启动

C.火警

D.故障

【答案】 B

25、干粉灭火器灭火的注意事项描述错误的是（ ）。

A.干粉的粉雾对人的呼吸道有刺激作用，使用后应迅速撤离

B.干粉灭火剂有腐蚀性，残存在物件上的干粉应及时清除

C.干粉灭火剂抗复燃能力较强

D.扑灭油类火灾后应避免周围存在火种

【答案】 C

26、下列组件中不属于高位消防水池的组件是（ ）。

A.水位计

B.消防水泵

C.溢流管

D.进水管

【答案】 B

27、对于手动火灾报警按钮误报处理方法正确的是（ ）。

A.厂家或维保人员协助解决

B.重新设置报警灵敏度等级

C.使用专用工具复位

D.对相关人员进行培训，以杜绝人为因素

【答案】 C

28、下列哪类火灾不适宜用泡沫灭火器扑救（ ）。

A.植物油初期火灾

B.电脑

C.木材初期火灾

D.竹器初期火灾

【答案】 B

29、消防控制室设备必须有专人（ ）监控，处理各种报警信号，操作消防设备，以便早期发现火灾，早期扑救。

A.8h

B.12h

C.18h

D.24h

【答案】 D

30、通过火灾报警控制器检查防火卷帘的工作状态，操作方法错误的是（ ）。

- A.查看火灾报警控制器的状态显示，确认现场防火卷帘处于故障状态
- B.找到火灾报警控制器上防火卷帘的控制按钮，手动控制防火卷帘下降
- C.查看防火卷帘动作反馈信号
- D.操作完毕后将系统恢复至正常工作状态

【答案】 A

31、消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,下列关于离心泵的优点描述不正确的是（ ）。

- A.范围广
- B.型号多
- C.可深井取水
- D.供水连续

【答案】 C

32、消防控制室值班人员接到报警信号后，应派一名值班人员立即携带（ ），迅速

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368104141011006052>