

# 2023 年-2024 年机械员之机械员专业管理实务精选 试题及答案一

单选题（共 45 题）

1、建筑施工起重机械设备安装和拆卸前，拆装单位应对拟安装和拆卸设备的（ ）进行检查。

- A. 完好性
- B. 表面质量
- C. 机械部分
- D. 电气部分

【答案】 A

2、建筑起重机械特种作业人员在作业中（ ）违章指挥和强令冒险作业。

- A. 有权拒绝
- B. 必须拒绝
- C. 不得拒绝
- D. 暂缓进行

【答案】 A

3、进行建筑机械设备选择时，当有多台同类机械设备可供选择时，可以分析机械的（ ），通过对某种特性分级打分来比较其优劣。

- A. 技术特点
- B. 设备使用费用
- C. 动力装置类型
- D. 操作难度

**【答案】 B**

4、（ ）抓斗有一个可伸缩的折叠式导杆做导向，可以保证成槽的垂直度。

- A. 走管式
- B. 悬吊式
- C. 导板式
- D. 倒杆式

**【答案】 D**

5、安全技能知识是比较专门、细致和深入的知识。主要包括安全技术、劳动卫生和（ ）。

- A. 劳动纪律
- B. 安全操作规程
- C. 安全生产技能
- D. 安全生产法制

**【答案】 B**

6、临时故障排除费可按各级保养（不包括例保辅料费）费用之和的（ ）计算。

- A. 1%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 4%

**【答案】 C**

7、企业待岗、转岗、换岗的机械设备操作人员，在重新上岗前，必须接受一次安全培训，时间不得少于（ ）学时。

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

**【答案】 B**

8、碘钨灯及钠、钴、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在（ ）m以上，灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

**【答案】 A**

9、物料提升机的组成中，提升吊笼的动力装置是（ ）。 （ ）

A. 架体

B. 吊笼

C. 自升平台

D. 卷扬机

**【答案】 D**

10、以下哪项不属于施工机械非责任事故。（ ）。

A. 突发山洪，导致施工机械损坏

- B. 地震，导致施工机械损坏
- C. 丢失重要的随机附件
- D. 原厂制造质量低劣而发生的机件损坏，经鉴定属实

【答案】 C

11、建筑机械的生产率是指单位时间（小时、台班、月、年）机械完成的数量。一般机械技术说明书上的生产率是（ ）。

- A. 理论生产率
- B. 技术生产率
- C. 实际生产率
- D. 设定生产率

【答案】 A

12、机械设备选型时，（ ）的机械设备应慎重选择。

- A. 超越企业技术、管理水平
- B. 过于先进
- C. 自动化高
- D. 维修困难

【答案】 A

13、选择适用的建筑机械是合理使用建筑机械的基础。关于建筑机械的选择，请回答：

- A. 高效率
- B. 高负荷
- C. 经济性

D. 机械非正常损耗防护

【答案】 C

14、水平臂变幅塔机小车导轨面锈蚀与磨损> ( ) 时，应判为不合格。

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

【答案】 C

15、配电箱、开关箱应安装端正、牢固。固定式闸箱的中心点距地面的垂直距离应为：( )，移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上，其中心点距地面的垂直距离为：0.8~1.6m。落地式配电箱的底座宜抬高，室内高出地面 50mm 以上，室外高出地面 200mm 以上。

A. 1.2~1.4m

B. 1.3~1.5m

C. 1.4~1.6m

D. 1.5~1.7m

【答案】 C

16、施工升降机的组成结构中，由防坠安全器及各安全限位开关组成的是( )。  
( )

A. 钢结构件

B. 传动机构

C. 安全装置

D. 控制系统

【答案】 C

17、施工机械初期磨损的主要原因不包括（ ）。

- A. 零件加工粗糙表面在负载运转中的快速磨损
- B. 低可靠度零件在负载下的迅速失效
- C. 安装不良，操作人员对新使用设备不熟悉
- D. 主要零部件的磨损程度已经达到正常使用极限

【答案】 D

18、（ ）阶段，磨损速度缓慢，施工机械处于最佳技术状态。

- A. 初期磨损
- B. 磨合磨损
- C. 正常磨损
- D. 剧烈磨损

【答案】 C

19、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，必须设置醒目的（ ）信号灯，其电源应设在施工现场总电源开关的前侧，并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

- A. 黄色
- B. 红色
- C. 蓝色
- D. 绿色

【答案】 B

20、施工机械的原始记录应由（ ）人员填写。

- A. 驾驶操作
- B. 机械管理
- C. 安全管理
- D. 维修技术

【答案】 A

21、施工机械设备成本核算相关性原则，包括成本信息的（ ）和及时性。

- A. 真实性
- B. 有用性
- C. 重要性
- D. 一致性

【答案】 B

22、长期固定在班组的机械应选择（ ）内部租赁合同形式。

- A. 实物工程量承包合同
- B. 周期租赁合同
- C. 一次性租赁合同
- D. 以出人库单计算使用台班，作为结算依据

【答案】 C

23、严禁用同一个开关箱（ ）。

- A. 直接控制 2 台及 2 台以上用电设备（含插座）

- B. 直接控制 2 台用电设备（含插座）
- C. 直接控制 5 台用电设备（含插座）
- D. 直接控制 10 台用电设备

【答案】 A

24、验证所采购的设备是否满足数量、规格、型号、外观质量等要求，称为（ ）。

- A. 到货验收
- B. 技术试验
- C. 报验
- D. 入库检验

【答案】 A

25、建筑机械故障零件修理法中，最主要、最基本的方法是（ ）。

- A. 机械加工
- B. 焊接
- C. 压力加工
- D. 胶接

【答案】 A

26、移动电气设备时，必须经（ ）切断电源并做妥善处理后进行。

- A. 电工
- B. 机械员
- C. 焊工



D. 安全员

【答案】 A

27、下列故障类型属于损坏型故障的是（ ）。

A. 松动

B. 剥落

C. 脱落

D. 断裂

【答案】 D

28、三相四线制配电的电缆线路必须采用（ ）。

A. 多芯电缆

B. 三芯电缆

C. 四芯电缆

D. 五芯电缆

【答案】 D

29、根据《特种设备安全监察条例》，下列属于特种设备较大事故的条款是（ ）。

A. 特种设备事故造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的

B. 特种设备事故造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的

C. 特种设备事故造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的

D. 特种设备事故造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的

【答案】 B

30、使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。

A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

【答案】 D

31、（ ）的建筑起重机械，不得出租、使用。

A. 没有完整安全技术档案

B. 没有完整技术档案

C. 没有完整运行档案

D. 没有完整大修档案

【答案】 A

32、起重机械司机、起重信号司索工等特种作业人员应当经（ ）考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A. 省级建设主管部门

B. 市级建设主管部门

C. 省级劳动部门

D. 省级技术质量监督部门

【答案】 A

33、立柱由两个斜撑杆和下部托架构成的是( )履带桩架。( )

A. 轨道式

B. 悬挂式

C. 三点式

D. 走管式

【答案】 C

34、平地机的分类中，由拖拉机牵引，用人力操纵其工作装置的是( )平地机。

A. 拖式

B. 自行式

C. 中型

D. 大型

【答案】 A

35、施工总承包单位应指定( )监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。

A. 专职安全生产管理人员

B. 安全员

C. 机械员

D. 施工员

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/385232143134012001>