

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

输气工初级理论知识测试题库含答案

1、硫化氢气体检测仪开机前不属于检查的项目是（）。

- A、仪器有合格证且在有效期内
- B、电池电量是否充足
- C、进气口气滤有无杂物堵住
- D、铅封是否完好

答案：D

2、集团公司信息系统定级为 3 级的信息系统瘫痪并造成严重后果的情况属于（）网络与信息安全突发事件。

- A、I 级
- B、II 级
- C、III 级
- D、IV 级

答案：B

3、如用 0.03mm 的一片能插入间隙,而 0.04mm 的一片不能插入间隙,这说明间隙在()mm 之间。

- A、0.02~0.03
- B、0.03~0.04
- C、0.02~0.04
- D、0.01~0.04

答案：B

4、站内 ESD 系统手动按钮设在站控室、工艺装置区等地方,它属于()。

- A、检测单元
- B、分析单元
- C、控制单元
- D、执行单元

答案：C

5、进行场站排污作业的流程操作前,首先应（）。

- A、检查排污池（罐）周边环境
- B、关闭上下游
- C、开启排污阀
- D、开启排污控制阀

答案：A

6、机械图样主要是用（）画出的。

- A、中心投影法

- B、平面投影法
- C、斜投影法
- D、正投影法

答案：D

7、物理学中的标准状态是指（）。

- A、15℃, 760mmHg
- B、0℃, 760mmHg
- C、20℃, 760mmHg
- D、0℃, 725mmHg

答案：B

8、使用钢卷尺应注意的事项中，下列叙述不正确的是（）。

- A、保持测量卡点在被测工件的垂直截面上
- B、拉出时尺面与出口断面相吻合，防止扭卷
- C、用钢尺测量开口的张开尺寸
- D、拉伸钢卷尺要平稳，速度可以很快

答案：D

9、严禁任何人佩戴合适的防护器具进入可能含有硫化氢气体的区域，禁止在有毒区域内摘除防毒用具，当硫化氢浓度大于（）ppm 或浓度不明或二氧化硫浓度大于（）ppm 的区域内作业时应使用正压式空气呼吸器。

- A、20、5
- B、20、2
- C、40、2
- D、40、5

答案：C

10、天然气的组成表示方法通常有（）。

- A、体积组成、质量组成、重量组成
- B、体积组成、摩尔组成、重量组成
- C、摩尔组成、重量组成、体积组成
- D、体积组成、摩尔组成、质量组成

答案：D

11、透镜式法兰密封面多用于公称直径 \leq （）mm，且公称压力6.4~16MPa的管道系统中。

- A、100
- B、200
- C、250

D、300

答案：B

12、天然气的黏度与天然气的（）有关。

A、相对分子质量、组成、温度、压力

B、相对分子质量、密度、温度、压力

C、组成、密度、湿度、压力

D、相对分子质量、组成、密度、压力

答案：A

13、下述不属于气象灾害的是（）。

A、暴雨

B、雨涝

C、干旱

D、海浪

答案：D

14、下列关于推车式干粉灭火器使用方法，说法错误的是（）。

A、先将其推至距离起火点15米左右处

B、一人取下喷枪，展开喷带，注意喷带不能弯折或打圈，手持喷枪对准燃烧区

C、另一人拔出保险销，向上提起手柄，将手柄扳到正冲上位置

D、当干粉喷出时，对准火焰根部喷射，并边扫射边逐步靠近灭火，注意死角，防止复燃

答案：A

15、天然气工业现场的压力、温度等信号一般以（）的电信号模式被系统采集模块接收，同时将电信号转换为处理器可以识别的信号，这一过程即被称为数据采集。

A、0-24V

B、0-10mA

C、1-5V

D、4-20mA

答案：D

16、天然气管输系统的输气管线，按其担负的输气任务可分为矿场集气支线、矿场集气干线、输气干线和（）等四类。

A、配气管线

B、脱硫管线

C、计量管线

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/416141142200010141>