
# 仪器仪表基础知识-第三节压力 检测仪表

汇报人: 文小库 2024-01-17



# **CONTENTS**

- ・压力检测仪表概述
- ・压力传感器的类型与原理
- ・压力表的种类与特点
- ・压力检测仪表的选型与使用
- · 压力检测仪表的发展趋势与展 望



压力检测仪表概述



### 压力检测仪表的定义与分类

压力检测仪表是一种用于测量气体、液体或蒸汽 压力的仪器。根据不同的测量原理和应用需求, 压力检测仪表可分为多种类型,如压力传感器、 压力变送器和压力表等。

压力变送器是一种将压力信号转换为标准输出信号的装置,通常采用4-20mA电流信号或0-10V电压信号输出,方便与控制系统进行连接。

压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的装置,通过电子线路将电信号进一步处理和放大, 最终以数字或模拟方式输出压力值。

压力表是一种机械式压力检测仪表,通过弹性元件的变形来感知压力变化,并利用指针或数字显示来指示压力值。




# 压力检测仪表的工作原理




压力传感器和变送器通常采用压阻式、电容式、电感式等不同原理进行压力测量。这些传感器利用敏感元件(如应变片、陶瓷、半导体等)感知压力变化,从而改变其电阻、电容或电感等参数,进一步转换为电信号输出。

压力表则通过弹性元件(如弹簧管、波登管、膜片等)感受压力变化,使弹性元件产生变形,并利用传动机构将变形量传递到指示器上,最终显示压力值。

## 压力检测仪表的应用场景





压力传感器的类型与原理




## 电阻式压力传感器

#### 总结词

利用电阻值随压力变化而变化的特性,将压力信号转换为电信号。

#### 详细描述

电阻式压力传感器通过弹性元件将压力转换为位移,再利用电阻值随位移变化 而变化的特性,将压力信号转换为电信号输出。其优点是结构简单、可靠性高、 成本低,适用于测量气体、液体和蒸汽的压力。





#### 总结词

利用电容值随压力变化而变化的特性,将压力信号转换为电信号。

#### 详细描述

电容式压力传感器由两个平行板构成,一个为可动电极,另一个为固定电极。当压力作用在可动电极上时,其位移会导致电容值发生变化,从而将压力信号转换为电信号。其优点是灵敏度高、响应速度快、稳定性好,适用于测量气体和液体的压力。



#### 总结词

利用压电材料的压电效应,将压力信号转换为电信号。

#### 详细描述


压电式压力传感器利用压电材料的压电效应,将压力转换为电信号输出。其优点是灵敏度高、响应速度快、测量范围广,适用于测量气体、液体和固体的压力。但需要注意的是,压电式压力传感器需要使用高电压电源,且长期稳定性较差。



# 霍尔效应压力传感器


#### 总结词

利用霍尔效应,将压力信号转换为电信 号。



#### 详细描述

霍尔效应压力传感器利用霍尔效应,将压 力转换为磁场变化,再通过检测磁场变化 转换为电信号输出。其优点是精度高、稳 定性好、温度影响小,适用于高温、高压 和高精度的压力测量。但需要注意的是, 霍尔效应压力传感器结构复杂、成本较高。



压力表的种类与特点

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/418061044032006052">https://d.book118.com/418061044032006052</a>