

金属非金属矿山（小型露天采石场）主要负责人安全生产考试题库

【3 套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 根据《矿山事故灾难应急预案》矿山企业发生事故后,现场人员要立即开展自救和互救,并立即报告()。

A、本单位负责人

B、应急救援指挥中心

C、国家安监总局

2. 专项应急预案的事故分析部分就是针对可能发生的事故风险,分析事故发生的可能性、严重程度和()。

A、影响范围

B、经济效益损失

C、相关人员的惩处标准

3. 生产经营单位建立安全生产责任制的必要性是从()上落实“安全生产,人人有责”,从而增强各级管理人员的责任心,使安全管理纵向到底,横向到边,责任明确、协调配合,把安全工作落到实处。

A、内容

B、方法

C、制度

4. 与边坡安全有关的要素是()。

A、台阶的工作平盘宽度

B、边坡角

C、所选用的转载设备

5. 露天爆破震动既增加了边坡的滑动,又破坏了边坡岩体,降低了岩体的强度,从而()了边坡的稳定性。

A、增强

B、降低

C、保证

6. 根据《生产安全事故应急预案管理办法》【2009】矿山企业应当组织()对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。

A、专家

B、安监部门

C、单位的安全生产管理人员

7. 海因里希事故连锁理论认为,中断事故连锁的进程,就可避免事故的发生。根据这一原理,企业安全生产工作应以()为中心。

A、形成注重安全的良好环境

B、防止人的不安全行为、消除物的不安全状态

C、由机器代替人进行操作

8. 单位的()是本单位的消防安全责任人。

A、安全科长

B、主要负责人

C、保卫科长

9. 2004年8月30日9时20分,某开发区采石场发生一起爆炸事故,造成5人死亡,1人重伤,11人轻伤,直接经济损失约80万元。8月27日晚,某开发区采石场实施药壶爆破,因装药故障而成为盲炮,又因下雨停工两天后,8月30日6时左右,挖掘机司机许某来到采石场并在采石场东部开始挖掘作业。7时左右,凿岩工刘某、仲某、伍某、石某等人来到采石场开始作业,其中石某和伍某在西侧大块料石上凿岩。刘某和仲某在采场中部原已装药但未起爆的药壶附近实施凿岩作业。7时30分,民爆供应站送药员芮某等人将6箱炸药和其他爆破材料送到工地,芮某留在工地靠近采场西南侧50m左右看管炸药。刘某和仲某在凿岩过程中,一个炮眼打到约3m因有黄土和石缝而停止,另一炮眼打到约4m因卡钻而停止。9时15分左右,石某说要扩炮眼,刘某到挖掘机外侧休息,其他人仍在现场,当石某扩炮眼时,突然发生巨大爆炸,碎石呈扇状向东南方向爆出喷射到几百米之外,仲某、伍某、石某及民用爆破器材供应站芮某等四人当场被飞石砸死,在翻斗车内的司机崔某双腿被砸断,送到医院后经抢救无效死亡。现场人员刘某重伤,许某、张某、王某及在附近果园劳动和上坟者共11人受轻伤。根据上述事实,爆破作业的安全措施要严密组织,两人以上同时作业时()。

- A、应指定负责人
- B、两人共同负责
- C、项目负责人负责

10. 2005 年某日,石材厂负责人郝某安排矿工陈某清理采石场二层台面的运输道, 另一名工人董某在同一层操作潜孔钻机打眼, 凿岩工刘某、朗某清理采场坡面的浮石。凿岩工刘某和朗某正在清理浮石作业时,第二台阶和第三台阶之间的边坡突然坍塌(坍塌的矿石约 4800 m²),将两人和正在坡面下方第三台阶进行作业的陈某及驾驶的挖掘机一同埋在矿石中。事故发生后,虽经全力抢救,三名工人还是不治身亡。根据上述事实,在没有确保矿山开采安全的情况下,()进行生产。

- A、可以
- B、视情况
- C、不得

11. 爆堆边缘到汽车道路边缘应不小于()m。

- A、1
- B、.8
- C、0.5

12. 胸外心脏按压法是抢救()伤员的有效方法。

- A、休克
- B、呼吸停止
- C、心脏骤停

13. 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第 493 号)规定:自事故发生之日起()日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

A、30,14

B、30,10

C、30,7

14. 小型露天采石场实施中深孔爆破时,分层高度不得超过()m。

A、10

B、20

C、30

15. 采石场在装卸爆破器材时,应设警卫,禁止()。

A、无关人员在场

B、小孩入内

C、妇女参加

16. 依据《安全生产法》的规定,生产经营单位与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议无效;对生产经营单位的()处二万元以上十万元以下的罚款。

A、主要负责人、直接责任人

B、直接责任人、相关负责人

C、主要负责人、个人经营的投资人

17. 形成岩溶的主要岩石是()。

A、页岩

B、砂岩

C、碳酸盐岩

18. 高压触电事故发生后,要使触电者脱离电源,以下()做法是错误的。

- A、通知有关部门停电
- B、抛掷裸金属线使线路短路
- C、金属杆挑开电线

19. 劳动场所飞扬的石棉尘主要对人体的()器官有危害。

- A、胃部
- B、手部
- C、肺部

20. 带式输送机运行时,违反操作规程的是()。

- A、物料块度不大于 100mm
- B、物料宽度比胶带宽度少 200mm
- C、待料时,操作人员乘坐去另一工作地点

二. 判断题(共 10 题)

1. 矿工在发生重大个人生活事件之后容易发生事故。

2. 安全生产标准化等级评审定级程序为:非煤矿山自评,评审组织单位组织评审,安全监管部门审核公告。

3. 边坡浮石清除完毕之前,人员和设备可以在边坡底部停留。

4. 甲乙采石场均为开采石灰岩的个体工商户,两个采石场相邻,矿区边界相距 40m。2007 年 7 月 3 日 9 点,甲采石场到镇民用爆破器材管理站用现金购买 2t 炸药和其他爆破器材,11 点装药完毕,剩余 48kg 炸药和 30m 导爆管,此时,乙采石场安全管理员邢某来到甲采石场,说自己采石场今天有一个大块矿石需要二次爆破破碎,向甲采石场借了 2kg 炸药和 15m 导爆管,并签署了借条。甲采石场将剩余

的炸药和爆破器材退回镇民爆站。下午 2 点,乙采石场爆破大块矿石,没有发出爆破信号,飞石击中了甲采石场正在排险作业的工人关某头部,当时关某没有戴安全帽,当场重伤昏迷,在送往医院的途中死亡。根据上述描述,请判断以下说法是否正确,造成该事故的直接原因是爆破作业没有发出信号,撤离人员,造成飞石伤人。

5. 任何单位和个人不得将产生职业危害的作业转移给不具备职业危害防护条件的单位和个人。
6. 采石场由于是露天作业,对于爆破器材加工和爆破作业人员的工装没有要求。
7. 企业提取的安全费用应当专户核算,按规定范围安排使用,不得挤占、挪用。
8. 存在职业危害的生产经营单位,应当按照有关规定及时、如实将本单位的职业危害因素向公安部门申报,并接受安全生产监督管理部门的监督检查。
9. 安全生产与经济发展速度有正向关系。
10. 事故的发生是完全没有规律的偶然事件。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】A
2. 【正确答案】A
3. 【正确答案】C
4. 【正确答案】B
5. 【正确答案】B
6. 【正确答案】A
7. 【正确答案】B
8. 【正确答案】B
9. 【正确答案】A

- 10. 【正确答案】 C
- 11. 【正确答案】 A
- 12. 【正确答案】 C
- 13. 【正确答案】 C
- 14. 【正确答案】 B
- 15. 【正确答案】 A
- 16. 【正确答案】 C
- 17. 【正确答案】 C
- 18. 【正确答案】 C
- 19. 【正确答案】 C
- 20. 【正确答案】 C

二. 判断题

- 1. 【正确答案】 对
- 2. 【正确答案】 对
- 3. 【正确答案】 错
- 4. 【正确答案】 对
- 5. 【正确答案】 对
- 6. 【正确答案】 错
- 7. 【正确答案】 对
- 8. 【正确答案】 错
- 9. 【正确答案】 对
- 10. 【正确答案】 错

第二套

一. 单选题(共 20 题)

- 1. 属于由异常气象条件引起的职业病是()。
 - A、尘肺
 - B、噪声性耳聋
 - C、高原病

2. 生产性粉尘对人体有多方面的不良影响,尤其是含有()的粉尘,能引起严重的职业病~矽肺。

A、有毒物质

B、游离二氧化硅

C、放射性物质

3. 矿尘分散度越高,其危害性()。

A、越大

B、越小

C、没关系

4. 采石场应选派专人负责边坡的管理工作,发现边坡有塌滑征兆时,有权()。

A、自己避险

B、停止采剥作业

C、向公安机关报警

5. 局部电击伤的伤口进行早期清创处理,()以防止腐烂、感染。

A、创面不宜露,不宜包扎

B、创面宜露,宜包扎

C、创面宜露,不宜包扎

6. 生产安全事故分为责任事故和非责任事故两大类。下列行为或原因导致的事故,可认定为非责任事故的是()。

A、违反行为导致的事故

B、无法预测原因导致的事故

、违反规程的行为导致事故

7. 特种设备安全工作应当坚持的原则是()。

- A、安全第一、预防为主、综合治理
- B、安全第一、预防为主、节能环保、综合治理
- C、安全第一、预防为主、低耗高效、综合治理

8. 生产经营单位采用新工艺、新技术、(),必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施等。

- A、新方法
- B、新标准
- C、新材料

9. 高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于()毫米。

- A、50
- B、100
- C、150

10. 带式输送机两侧应设人行道,人行道坡度大于7度时,应设置()。

- A、踏步
- B、提升机
- C、护栏

11. 矿山企业工会在生产过程中发现明显重大事故隐患和职业危害时,有权()。

- A、要求立即停止作业

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/465210204043011332>