

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

2022年一级建造师《民航机场工程》模拟试题及答案(最新)□

1、[选择题]沥青道面在夏季高温季节可能会发软、泛油，出现轮辙和壅包；冬季低温时，又可能出现脆裂，这是由于()不足造成的道面损坏。□

- A. 强度□
- B. 刚度□
- C. 耐久性□
- D. 气候稳定性□

【答案】D□

2、航空器在航线上的飞行由()管制中心提供空中交通管制服务。□

- A. 航线□
- B. 塔台□
- C. 进近□
- D. 区域□

【答案】D□

【解析】综合布线系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统和管子系统组成。其中，建筑群子系统一一由连接多个机场建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配线设备及设备线缆和跳线组成。 . □

3、值机办票引导显示终端必须显示所要办理的航班号和()。

- A. 登机口
- B. 经停站
- C. 到达港
- D. 出发港

【答案】C

4、[选择题]机场仅一条跑道，其磁方向角度为 $145^{\circ} \sim 325^{\circ}$ ，则该跑道东南端标志为()。

- A. 14
- B. 15
- C. 32
- D. 33

【答案】D

5、[选择题]下列灯光中，所有灯光的颜色为同一颜色的是()。

- A. 滑行道中线灯
- B. 跑道中线灯
- C. 跑道边灯
- D. 滑行道边灯

【答案】 D

【解析】 见《民航机场工程管理与实务》1D415021。

6、[选择题]机场仅一条跑道，其磁方向角度为 $145^{\circ} \sim 325^{\circ}$ ，则该跑道东南端标志为（）。

A. 14

B. 15

C. 32

D. 33

【答案】 D

7、沥青混凝土面层应具有足够的压实度，其压实度上、中面层不得小于（）。

A. 97%

B. 96%

C. 95%

D. 98%

【答案】 D

【解析】 该跑道为东北—西南走向。飞机大多逆风起降，而主导风向为东北风，故主降方向为B。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/466212105200010141>