

本套试卷为电工精选题库，总共 300 道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（单项选择题 200 道，多选题 50 道，判断题 50 道）

一、单选题 (共计 200 题, 每题 1 分)

1. 在日常接待工作中，对待不同服务对象，态度应真诚热情。()。

- A. 尊卑有别
- B. 女士优先
- C. 一视同仁
- D. 外宾优先

答案:C

2. 工作人员在 10kV 及以下电气设备上工作时，正常活动范围与带电设备的安全距离为()米。

- A. 0.2
- B. 0.35
- C. 0.5

答案:B

3. 火灾急救基本方法除先控制.后消灭，先重点.后一般外，还有()。

- A. 先灭火.后救人
- B. 先救人.后灭火
- C. 同时救人和灭火
- D. 都可以

答案:B

4. 对电机各绕组的绝缘检查如测出绝缘电阻为零在发觉无明显烧毁的现象时，则可进行烘干处理这时()通电运行。

- A. 允许
- B. 不允许
- C. 烘干好后就可

答案:B

5. 转角杆塔一般位于线路的()。

- A. 终端处
- B. 跨越处
- C. 转角处

答案:C

6. 埋入地下接地极的圆钢直径，用于交流回路的不小于()

- A. $\phi 20\text{mm}$
- B. $\phi 6\text{mm}$
- C. $\phi 8\text{mm}$
- D. $\phi 10\text{mm}$

答案:D

7. 为提高功率因数常在感性负载两端()。

- A. 串联一个电感
- B. 并联一个电感
- C. 并联适当电容器
- D. 串联一个电容器

答案:C

8. 在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装()的电气设备。

- A. 安全电压
- B. 密封性好
- C. 防爆型

答案:C

9. 以下过电压中()属于内部过电压。

- A. 大气过电压
- B. 感应雷过电压
- C. 操作过电压

答案:C

10. 六氟化硫断路器是一种用()气体作为灭弧介质的断路器。

- A. SF₆
- B. 压缩空气
- C. 氮气
- D. 惰性

答案:A

11. ()隔离开关的静触头固定在架空硬母线或悬挂在架空软母线上。

- A. GW4-220
- B. GW6-220
- C. GW7-220
- D. GW5-220

答案:B

12. 10kV 及以下线路与 35kV 线路同杆架设时,导线间的垂直距离不就小于()m。

- A. 1
- B. 2
- C. 3

答案:B

13. 选择交流接触器可以不考虑()的因素。

- A. 电流的种类
- B. 导线的材料
- C. 主电路的参数
- D. 工作制

答案:B

14. X62W 电气线路中采用了完备的电气联锁措施,主轴与工作台工作的先后顺序是:()

- A. 工作台启动,主轴才能启动
- B. 主轴启动,工作台才启动
- C. 工作台与主轴同时启动
- D. 工作台快速移动后,主轴启动

答案:B

15. 高压断路器按灭弧()可分为油断路器、压缩气体断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、磁吹断路器和自产气断路器等类型。

- A. 方法.
- B. 原理

- C. 介质
- D. 方式

答案:C

16. 电流正反馈是在()时,起着补偿作用,其补偿程度与反馈取样电阻 R_v 的分压比有关。

- A. 程序运行时
- B. 负载发生变化
- C. 电机高速
- D. 电机低速

答案:B

17. 为防止树木{树枝}倒落在线路上,应使用绝缘绳索将其拉向与线路()的方向,绳索应有足够的长度和强度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。

- A. 相反
- B. 60 度
- C. 90 度
- D. 相同

答案:A

18. 检修作业,若需将栏杆拆除时,应装设(),并在检修作业结束时立即将栏杆装回。

- A. 临时遮栏
- B. 固定遮栏
- C. 安全警示牌
- D. 安全警示灯

答案:A

19. 当 PLC 交流电梯额定速度大于 0.63m/s 时,安全钳应选用()式。

- A. 渐进
- B. 抛物线
- C. 瞬时
- D. 椭圆

答案:A

20. 2000kW 以下的电动机,假如()灵敏度不能满意要求时,也可选用电流纵差动维护替代。

- A. 过负荷维护
- B. 电流速断维护
- C. 纵差动维护

答案:B

21. 装设接地线()绝缘手套。

- A. 不必戴
- B. 要戴
- C. 随意

答案:B

22. 对气体放电灯供电的三相四线制照明线路,其零线截面为相线的()

- A. 50%
- B. 25%
- C. 70%

D. 100%

答案:D

23. 氯丁橡胶绝缘电线的型号是()。

A. BX, BLX

B. BV, BLV

C. BXF, BLXF

D. BX, BLV

答案:C

24. 连接电容器的导线的长期允许电流不应小于电容器额定电流的()%。

A. 110

B. 120

C. 130

答案:C

25. 绕线式异步电动机启动时,为改善启动性能,将转子绕组接入启动()。

A. 变阻器

B. 电抗器

C. 电容器

D. 变压器

答案:A

26. 对地电压就是带电体与()之间的电压。

A. 某一相线

B. 中性线

C. 接地体

D. 零电位大地

答案:D

27. 防护遮拦应使用干燥的绝缘材料制成,其高度不低于()。

A. 1.3 米

B. 2.0 米

C. 1.7 米

D. 1.5 米

答案:C

28. 人体承受的感应电压所造成的触电叫()触电。

A. 直接

B. 接触电压

C. 感应电压

D. 剩余电荷

答案:C

29. 低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和()电器。

A. 非自动切换

B. 非电动

C. 非机械

答案:A

30. 在实践应用中,常用()定为设备的额外容量,并标在铭牌上。

A. 有功功率 P

B. 无功功率 Q

C. 视在功率 S

答案:C

31. 电流的基本国际单位是()。

A. 焦耳

B. 瓦特

C. 安培

D. 伏特

答案:C

32. 提高电网功率因数是为了()。

A. 增大视在功率

B. 减少有功功率

C. 增大无功电能消耗

D. 减少无功电能消耗

答案:D

33. 施工现场用电系统中, PE 线的绝缘色应是()

A. 绿色

B. 黄色

C. 淡蓝色

D. 绿/黄双色

答案:D

34. 熔断器主要用于电气设备的()保护。

A. 短路

B. 过载

C. 缺相

答案:A

35. 运行中的变压器发出"噼啪"声时, 则是()原因造成的。

A. 过负荷

B. 内部绝缘击穿

C. 有大容量动力设备起动

D. 个别零件松动

答案:B

36. 用电烙铁焊接时, 但焊头因氧化而不吃锡时, 不可()。

A. 用焊剂

B. 停止

C. 硬烧

答案:C

37. 两根平行导线通过同向电流时, 导体之间相互()。

A. 排斥

B. 产生磁场

C. 产生涡流

D. 吸引

答案:D

38. 把设备编号和接线端子编号加在一起, 在每一个接线端子就有了唯一的()。

- A. 设备文字符号
- B. 回路编号
- C. 相对编号

答案:C

39. 选择电压表时, 其内阻()被测负载的电阻为好。

- A. 远大于
- B. 远小于
- C. 等于
- D. 大于或等于

答案:A

40. 用钳形电流表测量线路电流时, 为使结果精确, 导线在钳口处绕了 3 圈, 读数为 15A., 则该负载的电流为()

- A. 5A.
- B. 15A.
- C. 3A.
- D. 45A.

答案:A

41. 在 RC 正弦波振荡器中, 一般要加入负反馈支路, 其目的是()。

- A. 改善零点漂移所产生的影响
- B. 保证相位平衡条件得到满足
- C. 提高稳定性, 改善输出波形
- D. 稳定静态工作点

答案:C

42. 生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的, 由()处 15 日以下拘留。

- A. 检察机关
- B. 公安机关
- C. 安全生产监督管理部门

答案:B

43. PE 线截面选择: 当与相线材质相同时, 应满足: 相线截面 $>35\text{mm}^2$ 时, PE 线截面为()。

- A. 16mm^2 ;
- B. 相线截面的一半;
- C. 与相线相同;
- D. 4mm^2

答案:B

44. () 操作机构必须应用直流电源。

- A. 手力
- B. 手动弹簧储能
- C. 电动弹簧储能
- D. 电磁

答案:D

45. 若电路中的电流增大到熔丝的额定值时, 熔丝将()

- A. 立即熔断

B. 1 小时内熔断

C. 不会熔断

答案:C

46. 电力设备的额定电压高于实际使用工作电压时的试验电压,如采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,其试验电压应按照()来确定。

A. 实际使用的额定工作电压

B. 设备的额定电压的试验标准

C. 可承受的最高试验电压

答案:B

47. 三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由()和转子两大部分组成。

A. 定子

B. 外壳

C. 罩壳及机座

答案:A

48. 中小容量异步电动机的过载保护一般采用()。

A. 熔断器

B. 磁力启动器

C. 热继电器

D. 电压继电器

答案:C

49. 电能的单位“度”与“焦耳”的换算关系是 1 度等于()焦耳。

A. 360

B. 3600

C. 3.6×10^6

D. 3.6

答案:C

50. 设备编号中,阿拉伯数字标明()。

A. 设备次序号

B. 设备数量

C. 设备单位编号

答案:A

51. 爆破地点附近 20m 以内,矿车或其他物体堵塞巷道()以上时,严禁爆破。

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/5

答案:B

52. 电动势的方向是()。

A. 从正极指向负极

B. 从负极指向正极

C. 与电压方向相同

答案:B

53. 工厂中进行电测量,应用最多的是()

A. 指示仪表

B. 比较仪器

- C. 示波器
- D. 电桥

答案:A

54. 省公司下发的“供电公司客户服务管理标准”中规定客户服务人员在电话铃响()内必须应答。

- A. 3 声;
- B. 4 声;
- C. 5 声;
- D. 6 声;

答案:A

55. () kV 及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。

- A. 35
- B. 110
- C. 220

答案:A

56. 并联电容器不能提高()。

- A. 线路功率因数
- B. 用电设备功率因数
- C. 电压质量
- D. 供电设备出力

答案:B

57. 运行中 FN1-10 型高压负荷开关在检修时,使用 2500V $M\Omega$ 表,测绝缘电阻应不小于() $M\Omega$

- A. 200
- B. 300
- C. 500
- D. 800

答案:B

58. 对各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为()。

- A. 40℃
- B. 65℃
- C. 70℃
- D. 90℃

答案:B

59. 下列数据属瓷管长度规格是()。

- A. 125mm
- B. 225mm
- C. 265mm
- D. 305mm

答案:D

60. 电力系统电压互感器的二次侧额定电压均()V.

- A. 220
- B. 380;
- C. 36;

D. 100.

答案:D

61. 有效值为 220 伏特的交流电压其最大值是()。

A. 220v

B. 380v

C. 250v

D. 311v

答案:D

62. 单相电源的(), 应接在灯头的丝扣上。

A. 零线

B. 相线

C. 零.相线

D. 火线

答案:A

63. 变压器是一种利用()原理工作静止的电气设备。

A. 静电感应

B. 电磁感应

C. 交变感应

D. 压力感应

答案:B

64. 调整完 X6132 型主轴轴承间隙后, 主轴应以() rpm 转速试运转一小时, 轴承温升不得超过 60℃。

A. 30

B. 300

C. 600

D. 1500

答案:D

65. 配电带电作业工作票, 对()且依次进行的数条线路上的带电作业, 可使用一张配电带电作业工作票。

A. 同一电压等级

B. 同一电压等级.同类型

C. 同一电压等级.相同安全措施

D. 同一电压等级.同类型.相同安全措施

答案:D

66. 触电时通过人体的电流强度取决于()。

A. 触电电压

B. 人体电阻

C. 触电电压和人体电阻

D. 都不对

答案:C

67. 机床电气设备应有可靠的接地线, 其截面积应与相线截面积相同或不少于() mm²。

A. 1.5

B. 2.5

C. 4

D. 10

答案:C

68. 数十毫安的电流通过人体短时间使人致命的最危险的原因是()。

A. 电弧烧伤

B. 引起心室纤维性颤动

C. 昏迷

D. 呼吸终止

答案:B

69. 当接地电阻测量仪刻度盘调至最小刻度时, 指针仍不能拉回中心线, 应将倍率标度()

A. 调小一档

B. 调大一档

C. 重新校正零位

D. 检查指针位置

答案:A

70. 低压电器设备的额定电压是指()。

A. 电器设备所能承受的最高电压

B. 电器设备所能承受的最低电压

C. 电器设备的标称电压

D. 电器设备的实际电压

答案:C

71. 0.1 级电能表检定装置, 应配备()。

A. 0.05 级标准电能表, 0.01 级互感器;

B. 0.1 级标准电能表, 0.01 级互感器;

C. 0.1 级标准电能表, 0.02 级互感器;

D. 0.05 级标准电能表, 0.005 级互感器。

答案:B

72. 对于 1W 以下的中小三极管, 可用万用表的()挡测量。

A. $R \times 1$ 或 $R \times 10$

B. $R \times 100$ 或 $R \times 10$

C. $R \times 1$ 或 $R \times 1K$

D. $R \times 100$ 或 $R \times 1K$

答案:D

73. 电路中, 导体对()呈现的阻碍作用称为电阻, 用参数 R 表示。

A. 电压

B. 电量

C. 电流

D. 电流密度

答案:C

74. 在三极管放大电路中, 为了增强带负载的能力应采用()放大电路。

A. 共发射极

B. 共基极

C. 共集电极

D. 共阴极

答案:C

75. 若变压器的额定容量是 PS, 功率因数是 0.8, 则其额定有功功率是()。

- A. PS
- B. 1.25PS
- C. 0.8PS
- D. 0.64PS

答案:C

76. 电力系统发生三相短路时, 短路电流()

- A. 由负荷流到短路点;
- B. 由电源流到短路点;
- C. 由电源流到负荷;

答案:B

77. 真空断路器是利用()作绝缘介质和灭弧介质的断路器。

- A. 空气
- B. 惰性气体
- C. 真空
- D. SF₆ 气体

答案:C

78. 低压开关设备的安装高度一般为()m。

- A. 0.8~1.0
- B. 1.1~1.2
- C. 1.3~1.5
- D. 1.6~2.0

答案:C

79. 单结晶体管触发电路具有()的特点。

- A. 脉冲宽度较宽, 脉冲前沿极陡
- B. 脉冲宽度较窄, 脉冲前沿极陡
- C. 脉冲宽度较窄, 脉冲前沿平缓
- D. 脉冲宽度较宽, 脉冲前沿平缓

答案:B

80. 变压器油应无味, 若感觉有酸味时, 说明()。

- A. 油内水分含量高
- B. 油内产生过电弧
- C. 油严重老化
- D. 油内水分含量低

答案:C

81. 断路器的额外开断电流标明晰断路器的()。

- A. 长时刻答应最大作业电流
- B. 灭弧才干
- C. 绝缘水平

答案:B

82. 断路器的额定开断电流表明了断路器的()。

- A. 长期允许最大工作电流
- B. 灭弧能力

C. 绝缘水平

答案:B

83. 电力电容器温度过高, 应()。

A. 立即退出运行

B. 继续观察

C. 检查工作电压及环境温度后不做处理

D. 加强通风即可

答案:A

84. 当电源电压波动时, 心柱 2 中的()变化幅度很小, 故二次线圈 w_2 的端电压 u_2 变化很小, 起到稳定作用。

A. 磁动势

B. 磁阻

C. 磁通

D. 磁场

答案:C

85. 绝缘材料根限工作温度为 105°C 时, 耐热等级为()。

A. A 级

B. E 级

C. B 级

答案:A

86. 人体在电磁场作用下, 由于()将使人体受到不同程度的伤害

A. 电流

B. 电压

C. 电磁波辐射

答案:C

87. 一含源二端网络测得其短路电流是 4A , 若把它等效为一个电源, 电源的内阻为 2.5Ω , 电动势为()。

A. 10V

B. 5V

C. 1V

D. 2V

答案:A

88. 安全带使用()年后进行抽查实验。

A. 半

B. 一

C. 两

D. 三

答案:C

89. 穿管敷设的铝芯绝缘导线的线芯最小截面应为() mm^2 。

A. 1

B. 1.5

C. 2.5

D. 4

答案:C

90. 伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()以内完成。

- A. 5s
- B. 10s
- C. 30s
- D. 60s

答案:B

91. 电力电缆一般不做()试验。

- A. 直流耐压
- B. 交流耐压
- C. 测量绝缘电阻
- D. 检查相位

答案:B

92. 使用兆欧表时,下列做法不正确的是()。

- A. 测量电气设备绝缘电阻时,可以带电测量电阻
- B. 测量时兆欧表应放在水平位置上,未接线前先转动兆欧表做开路实验,看指针是否在“∞”处,再把 L 和 E 短接,轻摇发电机,看指针是否为“0”,若开路指“∞”,短路指“0”,说明兆欧表是好的。
- C. 兆欧表测完后应立即使被测物放电
- D. 测量时,摇动手柄的速度由慢逐渐加快,并保持 120r/min 左右的转速 1min 左右,这时读数较为准确。

答案:A

93. 照明系统每一单相回路上,负荷电流不宜超过()A.。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 30

答案:B

94. 当金属块处在变化的磁场中或相对于磁场运动时,金属块内部产生感应电流,金属块中形成一圈圈的闭合电流线,类似流体中的涡旋,称为()。

- A. 涡流
- B. 涡压
- C. 电流
- D. 电压

答案:A

95. 遮栏的高度户内应不低于()。

- A. 0.8m
- B. 1.0m
- C. 1.2m
- D. 1.5m

答案:C

96. 干粉灭火器可适用于()kv 以下线路带电灭火。

- A. 10
- B. 35
- C. 50

答案:C

97. 手车式开关柜断路器手车在试验位置时摇不进的原因之一是()。

- A. 断路器在合闸位置
- B. 断路器在分闸位置
- C. 接地开关在分闸位置

答案:A

98. 直流充电桩必须安装(),以紧急的时候切断供电设备和电动汽车之间的能源传输。

- A. 电流保护器
- B. 电源开关
- C. 急停装置
- D. 绝缘挡板

答案:C

99. 我们使用的照明电压为 220V,这个值是交流电的()。

- A. 有效值
- B. 最大值
- C. 恒定值

答案:A

100. 测量变压器绕组绝缘电阻时,如果相对地阻值低于规定值,说明绕组可能存在()

- A. 短路故障
- B. 绝缘受潮
- C. 接地故障
- D. 匝内短路

答案:C

101. 中性点接地的供电系统接线方法:所有用电设备的金属外壳与系统的()可靠连接。

- A. 零线
- B. 地线
- C. 零线或地线
- D. 接地线

答案:A

102. 常用检查三相变压器的联接组别的试验方法中,下列错误的是()。

- A. 直流法
- B. 双电压表法
- C. 电桥法
- D. 相位法

答案:C

103. 真空断路器要求波纹管既能确保动触头能做(),一起又不能破坏灭弧室的真空度。

- A. 直线运动
- B. 弧线运动
- C. 分合运动

答案:A

104. 低压配电盘上的裸导线与板面距离不得小于()mm。

- A. 10
- B. 16
- C. 20

D. 25

答案:D

105. 由电度表型号 DD862 α -4 可以看出该表是()。

- A. 单相有功电度表
- B. 单相无功电度表
- C. 三相四线有功电度表
- D. 三相四线无功电度表

答案:A

106. 在变配电室内停电检修, 临时接地线应由()挂. 拆。

- A. 值班员
- B. 施工人员
- C. 试验人员
- D. 检修人员

答案:A

107. 在整流电路中()输出的直流脉动最小。

- A. 单相半波整流
- B. 三相全波整流
- C. 三相桥式整流
- D. 单相桥式整流

答案:C

108. 室内塑料护套线配线时, 在距开关. 插座和灯头()处需设置线卡的固定点。

- A. 20~50mm
- B. 50~100mm
- C. 150~200mm
- D. 250~300mm

答案:B

109. 用旋转相量法表示一正弦交流电时, 相量的长度与正弦量的()成比例。

- A. 有效值
- B. 相位角
- C. 频率
- D. 瞬时值.

答案:A

110. 高压架空电力线路每相导线一档内的接头不允许超过()个。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案:A

111. 电阻并联电路各电阻两端电压()。

- A. 相等
- B. 之和
- C. 之差
- D. 成正比

答案:A

112. 采用交流接触器联锁控制可对电气设备作为()保护

- A. 断路
- B. 失压和欠压
- C. 短路

答案:B

113. 电阻串联电路, 电路总电阻等于各串联电阻()。

- A. 相等
- B. 之和
- C. 之差
- D. 成正比

答案:B

114. 10~35kV 高压隔离开关三相不同期允许值为()mm。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 10

答案:C

115. 对单相接地电流大于 5A 时的电动机, 应装设反映()的零序电流保护。

- A. 两相短路
- B. 三相短路
- C. 单相接地短路
- D. 区外短路

答案:C

116. 负载接成星形时, 线电流等于相电流的()倍。

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 1/2

答案:C

117. 用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反, 则()。

- A. 有可能损坏万用表
- B. 可以直接测量出电压值
- C. 测出的电压值需取反才是真正电压值

答案:C

118. 并励直流电动机启动时, 励磁绕组两端电压()额定电压。

- A. 大于
- B. 小于
- C. 等于
- D. 略小于

答案:C

119. 35kV 架空电力线路跨越道路时, 距路面的最小垂直距离应不低于()m。

- A. 5
- B. 6
- C. 7

D. 8

答案:C

120. 警告标示含义是警告人们可能发生的危险, 它的几何图形是()的正三角形. 黑色符号和黄色背景。

A. 红色;

B. 蓝色;

C. 黑色;

D. 黄色;

答案:C

121. 三相四线制可输送()电压。

A. 二种

B. 三种

C. 四种

答案:A

122. 为保证电能质量调整负荷主要是为了改善()。

A. 电压的正弦波形

B. 电压偏差

C. 频率偏差

D. 电压波动偏差

答案:C

123. 有一只内阻为 0.15Ω , 最大量程为 1A 的电流表, 现给它并联一个 0.05Ω 的小电阻, 则这只电流表的量程将扩大为()A。

A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

答案:B

124. 消防工作贯彻()。

A. 预防为主, 以消防为辅

B. 预防为主, 防消结合

C. 谁主管, 谁负责

D. 谁主管, 谁预防

答案:B

125. 对称的三相电路中, 无功功率为()。

A. $Q=3U_{\text{相}} \cdot I_{\text{相}} \cdot \cos\phi$

B. $Q=3U_{\text{线}} \cdot I_{\text{线}} \cdot \cos\phi$

C. $Q=3U_{\text{相}} \cdot I_{\text{相}} \cdot \sin\phi$

D. $Q=3U_{\text{线}} \cdot I_{\text{线}} \cdot \sin\phi$

答案:C

126. 液压系统中的工作机构在短时间停止运动可采用(), 以达到节省动力损耗, 减少液压系统发热, 延长泵的使用寿命的目的。

A. 调压回路

B. 减压回路

C. 卸荷回路

答案:C

127. 建筑工程实际施工中因产品安全性能差,取消使用的低压电器是()。

- A. 断路器
- B. 闸刀开关
- C. 漏电保护器
- D. 接触器

答案:B

128. 高压电容器的绝缘电阻用 2500V 兆欧表测量数值不应低于()。

- A. 500MΩ
- B. 1000MΩ
- C. 1500MΩ
- D. 2000MΩ

答案:B

129. 倒闸操作是为了改变电气设备的()。

- A. 备用状态
- B. 检修状态
- C. 使用状态。
- D. 运行状态

答案:C

130. 三相异步电动机发生短路故障时,将会产生很大的短路电流,造成线路过热,甚至导线熔化,有可能引起火灾爆炸事故,()就是常用的短路保护装置之一。

- A. 热继电器;
- B. 中间继电器;
- C. 熔断器;
- D. 限位开关;

答案:C

131. 正常运行时定子绕组()的三相异步电动机才能采用延边三角形启动。

- A. TT 接法
- B. Y/Δ 接法
- C. Y 接法
- D. Δ 接法

答案:D

132. 带“回”字符号标志的手持电动工具是()工具。

- A. I 类
- B. II 类
- C. III 类

答案:B

133. 电气设备冷备用状态指设备的(),要合上刀闸和开关后才能投入运行。

- A. 开关在打开位置
- B. 开关和刀闸均在打开位置
- C. 刀闸在打开位置

答案:B

134. 110kV 以下隔离开关相间距离误差不大于()mm。

- A. 5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/567035134101006055>