

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

机修钳工高级工考试试题含参考答案

1、()锉削法是钳工对凹凸模腔精修加工的常用手法。

- A、划线
- B、压印
- C、样板检查
- D、量具检查

答案：B

2、单件生产的毛坯,一般采用木模、()、砂形铸造的铸件或采取自由锻造的锻件。

- A、手工造型
- B、机器造型
- C、围绕另一个齿轮旋转的造型
- D、粗糙度锻造

答案：A

3、磨床液压系统的油压由溢流阀控制在()范围内。

- A、0.9~1.1MPa
- B、1.2~1.5MPa
- C、1.5~2.0MPa
- D、2.0~2.4MPa

答案：A

4、现代机床夹具的作用()

- A、保证加工精度
- B、提高劳动生产率
- C、降低成本
- D、保证加工精度、提高劳动生产率、降低成本及扩大机床使用范围

答案：D

5、用水平仪检查导轨直线度误差的计算方法有()种。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

答案：B

6、在停止离心泵的工作前,应首先关闭排水口阀门,使泵处于空转状态,然后关闭原动机,否则将会造成原动机和泵的()。

- A、反转

- B、正传
- C、回转
- D、不转

答案：A

7、工艺技术属于()门类

- A、基础科学
- B、技术科学
- C、工程技术科学
- D、自然科学

答案：C

8、应用测微准直望远镜和光学直角器测量机床立柱导轨对水平导轨的垂直度的测量程序是：(1)建立水平的测量基准线；(2)()；(3)调整靶标中心与测微准直望远镜的十字线重合；(4)测量检验。

- A、调整基准线
- B、调整光学直角器
- C、测量基准线
- D、调整望远镜

答案：B

9、C.B-B20 型号液压泵属于()泵。

- A、螺杆泵
- B、叶片
- C、柱塞
- D、齿轮

答案：D

10、()联轴器应用较普遍

- A、齿轮联轴器
- B、内齿轮联轴器
- C、外齿轮连接器
- D、联轴器

答案：A

11、配合游隙()原始游隙

- A、大于
- B、等于
- C、小于
- D、不等于

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/577121036035006064>