

2023 年陕西省汉中市电梯作业特种设备安全管理人员 A 测试卷（附答案）

班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(50 题)

1.对重（或平衡重）的运行区域应采用刚性隔障防护是保护（）作业人员的安全。

A.机房内 B.轿顶上 C.轿厢内 D.底坑内

2.《特种设备安全监察条例》规定最高工作压力()的压力管道属于监察的范围。

A.高于 0.1MPa B.高于 1MPa C.高于或者等于 0.1MPa

3.特种设备()负责组织建立特种设备安全技术档案。

A.安全管理人员 B.修理人员 C.安全作业人员 D.安
装人员

4.管道的划分界限方法错误的是()。

A.管道与设备焊接连接的第一道环向焊缝
B.管道与设备法兰连接的第一个法兰密封面
C.管道与设备螺纹连接的第一个接头
D.管道与设备专用连接件的第二个密封面

5.《压力容器使用管理》规定，压力容器在投用前或投入使用后()内，使用单位应当向压力容器安全检查机构申请办理使用登记，领取使用登记证。

A.15 日 B.30 日 C.45 日

6.起重机械重大修理更换的主要零部件应当符合()的技术要求。

A.设计文件 B.原制造单位 C.未经原制造单位认可的设计文件 D.设计文件和原制造单位

7.发生特种设备事故的使用单位，应当根据 ()，立即采取应急措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

A.法规规定 B.应急预案 C.标准规定 D.生产工艺

8.膨胀节的箭头方向表示()。

A.安装方向 B.介质流向 C.膨胀方向 D.受力方向

9.蓄电池叉车除蓄电池以外的其他电气设备的绝缘电阻不小于 () $k\Omega$ 乘以蓄电池组额定电压数值。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

10.用以识别工业管道内物质种类的颜色是()。

A.识别色 B.识别符号 C.危险标识 D.消防标识

11.安装、改造、维修单位应当在许可证有效期届满 () 前提出书面换证

申请

A.1 个月 B.3 个月 C.4 个月 D.6 个月

12.当压力容器内充满液化气体介质后，容器内的介质随()，容器内的压力会急剧增加，导致超压爆炸事故的发生。

A.环境温度下降 B.环境温度升高

13.根据《压力管道规范工业管道》，同一部位的焊缝返修次数超过()次时，应重新制定返修措施，经施焊单位技术总负责人批准后方可进行返修。

A.1 B.2 C.3 D.4

14.防止露天作业的起重机械的电气设备受潮，应装（）。

A.防雨罩 B.防护罩 C.电气罩 D.防尘罩

15.电梯发生一般事故后，事故发生单位或业主应当立即向（）报告。

A.检验机构 B.特种设备安全监管部门和有关部门 C.使用单位上级部门 D.制造单位

16.电梯型式试验申请单位在收到型式试验意见书、型式试验报告或者型式试验证书后，对试验结果存在异议的应当在()个工作日内，向型式试验机构提出书面意见。

A.10 B.15 C.20 D.30

17.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条规定，特种设备生产、

经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备()负责。

A.经济运行 B.高效率 C.节能 D.安全

18.不改变受压元件结构而改变管道的设计压力、设计温度和介质,必须由压力管道设计单位进行设计验证,出具书面设计验证文件,并且由()进行全面检验后方可进行改变。

A.检验机构 B.设计单位 C.使用单位 D.安装单位

19.《特种设备安全法》规定,组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府,并报上一级人民政府负责()的部门备案。

A.安全生产监督管理 B.事故单位所属行业主管 C.特种设备安全监督管理

20.根据《气瓶安全监察规程》的规定,充装液化气体时每()应对衡器进行一次核定。

A.天 B.班 C.星期

21.蒸汽锅炉进行定期排污应在 ()。

A.低水温时 B.低压力时 C.低负荷时 D.高水位时

22.起重机械制造许可证有效期为 () 年。

A.1 B.2 C.3 D.4

23.()不属于压力容器操作人员的职责。

- A.组织压力容器验收、办理压力容器使用登记和变更手续
- B.按照规定填写运行、交接班等记录
- C.参加应急救援演练，掌握相应的基本救援技能，参加压力容器事故救援
- D.进行日常维护保养，对发现的异常情况及时处理并且记录

24.()应对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为。

- A.安装单位 B.制造单位 C.使用单位 D.修理单位

25.特种设备存在重大隐患，管理者强令作业，操作人员可以（）。

- A.拒绝作业 B.监护作业 C.继续作业

26.当压力容器的工作压力、介质温度或壁温超规定值时，操作人员（）。

- A.应当迅速离开现场； B.应报告安全管理人员处理； C.应当立即采取措施，仍得不到有效控制时应及时报告并紧急停车。

27.起重机械安装、改造、维修许可证有效期为()年。

- A.1 B.2 C.3 D.4

28.对超过整机设计使用期限仍有修理、改造价值可以继续使用的大型游乐设施，运营使用单位应当按照安全技术规范的要求（），并办理使用登记证书变更。

- A.通过检验或者安全评估 B.重大修理 C.改造 D.维护保养

29.《特种设备目录》对压力管道按用途分类进行细化：长输管道分为输油和输气管道；公用管道分为燃气和热力管道；工业管道分为（）管道、动力和工艺管道。

A.制冷 B.应力 C.介质 D.疲劳载荷

30.特种设备目录中，蒸汽锅炉的范围规定为设计正常水位容积大于或者等于（），且额定蒸汽压力大于或者等于 0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉。

A.20L B.30L C.50L

31.《中华人民共和国特种设备安全法》是一部()。

A.法律 B.行政法规 C.部门规章

32.发生火灾等直接威胁压力容器安全运行时，应()。

A.视火灾情况决定是否停车 B.按正常情况停运 C.紧急停运

33.持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，吊销《特种设备作业人员证》，（）不得申请《特种设备作业人员证》。

A.5 年 B.3 年 C.4 年 D.终生

34.使用（）台以上大型游乐设施的单位应当设置安全管理机构。

A.1 B.8 C.5 D.10

35.违反《特种设备安全法》规定，移动式压力容器、气瓶充装单位对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的，责令改正，处（）以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证

A.一万元 B.二万元 C.三万元

36.按照《特种设备目录》所指的其他类型电梯不包括()。

A.防爆电梯 B.消防员电梯 C.杂物电梯 D.汽车电梯

37.球化主要通过()判断。

A.硬度测试 B.金相分析 C.化学分析 D.压力试验

38.露天作业的()、塔式起重机以及门座起重机，必须安装可靠的防风夹轨器和锚定装置。

A.桥式起重机 B.流动式起重机 C.门式起重机 D.电动单梁起重机

39.压力容器的压力常用（）来表示。

A.牛顿 B.千克 C.兆帕

40.()属于城镇热力管道。

A.GC1 B.GC2 C.GB1 D.GB2

41.《中华人民共和国特种设备安全法》所称的县级以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指（）。

A.安全生产监督管理部门 B.质量技术监督部门 C.交通部门 D.劳动部门

42.使用单位应当于压力容器定期检验有效期届满前（）个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A.1 B.3 C.6

43.在用压力管道的安全状况等级，由（）负责确定。

A.使用单位 B.承担全面检验工作的检验机构 C.质量技术监督部门

44.制造企业取得的制造许可证从签发之日起()年内在全国范围内有效，各地相关部门不得进行重复审查、重复发证。

A.4 B.5 C.6

45.客运索道的()一般安装在高速轴上，大多使用电磁液压推杆制动器或圆盘制动器。

A.主制动器 B.辅助制动器 C.工作制动器 D.安全制动器

46.根据《气瓶安全监察规定》的规定，气瓶充装单位只能充装（）气瓶（车用气瓶、呼吸气瓶、灭火用气瓶、非重复充装气瓶和其他经省级市场监管部门安全监察机构同意的气瓶除外），不得充装技术档案不在本充装单位的气瓶。

A.产权属检测机构 B.自有产权 C.产权属经销商

47.设计压力小于系统外部压力源的压力,出口可能被关断或者堵塞的管道系统,应当设置()。

A.球阀 B.旋塞阀 C.安全泄放装置 D.紧急切断阀

48.关于管道维修改造说法,()是错误的。

A.管道的重大维修应当由有资格的安装单位进行施工

B.管道的维修分为一般维修和重大维修

C.压力管道受压元件的焊补是改造

D.带压密封堵漏属于管道的重大维修

49.关于锅炉检验检测,()是错误的。

A.锅炉的能效测试可以有使用单位自行进行

B.对锅炉的检验检测机构、能效测试机构及人员实行资格许可制度

C.根据规定锅炉使用每两年应当对在用锅炉进行一次定期能效测试,测试工作宜结合外部检验

D.检验机构及能效测试机构应当接受市场监督管理部门的监督,并且对锅炉定期检验结论和测试结果的准确性负责

50.特种设备安全管理负责人是指()最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。使用单位安全管理负责人,应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。

A.制造单位 B.使用单位 C.安装单位 D.修理单位

二、多选题(50 题)

51.起升装置应当设置（），避免货叉架和门架上的运动部件从门架上端意外脱落。

A.门架前倾自锁装置 B.下降限速装置 C.限位器 D.防止越程装置

52.客运索道使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检查包括()

A.站房之间专用电话 B.沿线广播 C.抱索器 D.防脱索装置

53.压力容器韧性破坏的主要原因有（）。

A.超压 B.过量充装 C.压力容器金属器壁超温

54.长输（油气）管道的定期检验通常包括（）。

A.在线检验 B.全面检验 C.耐压试验 D.合于使用评价

55.按照《特种设备目录》，非公路用旅游观光车辆包括（）。

A.观光车 B.观光列车 C.沿轨道运行的小火车 D.电池碰碰车

56.锅炉使用单位的主要负责人应当对本单位的锅炉使用安全全面负责，其主要职责有()。

A.按照本规则的要求设置安全管理机构和配备安全管理人员

B.定期召开锅炉安全会议，督促、检查锅炉安全工作

C.保障锅炉安全必要投入

57.《特种设备安全监察条例》规定，气瓶充装单位应当有健全的

A.安全充装管理制度 B.责任制度 C.紧急处理制度 D.管理制度

58.膨胀节的作用包括()。

A.改变流体的方向

B.吸收热位移

C.吸收地基不均匀沉降产生的机械位移

D.消除机械振动降低噪音

59.起重机械使用单位日常现场安全监督检查的项目包括()

A.作业人员 B.使用登记及警示标志 C.安全装置 D.维保情况

60.关于场车使用管理，下列说法正确的有()

A.流动作业的场车使用期间，在使用所在地或者使用登记所在地进行定期检验

B.流动作业的场车使用期间，在产权所在地或者使用登记所在地进行定期检验

C.流动作业的场车使用期间，在使用登记所在地进行定期检验

D.制定安全操作规程，至少包括系安全带、转弯减速、下坡减速和超高限速等要求

61.按压力容器在生产过程中的作用原理，压力容器可分为()。

A.反应容器 B.换热容器 C.分离容器 D.储存容器

62.在用工业管道的在线检验，阀门检查主要包括()。

A.阀门表面是否存在腐蚀现象

B.阀门表面是否有裂纹

C.阀门连接螺栓是否松动

D.阀门操作是否灵活

63.起重机械修理是指拆卸或更换原有()，但不改变起重机械的原性能参数与技术指标的活动。

A.主要零部件 B.调整控制系统 C.更换安全附件和安全保护装置 D.主要受力结构件

64.安全保护装置应符合安全技术规范和现行国家标准的规定。存在()情况的安全保护装置，不准继续使用。

A.无产品合格证和铭牌的 B.性能不符合要求的 C.逾期不检查、不校验的 D.爆破片已超过使用期限的

65.安全阀排气后阀瓣不能及时回座原因是()。

A.阀瓣在导向套中磨损阻力大 B.阀杆、阀芯安装位置不正确或被卡住
C.阀瓣的开启和回座机构未调整好

66.使用单位应根据本单位工艺流程和各装置单元分布情况划分区域，明

确职责，制定严格的压力管道巡回检查制度。制度要明确()。

A.检查人员 B.检查时间 C.检查部位 D.应检查的项目

67.《条例》规定的特种设备生产包括（）环节？

A.设计环节 B.制造环节 C.安装环节 D.改造环节 E.维修

68.锅炉按用途分为（）。

A.电站锅炉 B.工业锅炉 C.船舶锅炉 D.机车锅炉

69.转马类游乐设施一般都由()等部分组成

A.转盘 B.乘人部分 C.驱动机构 D.操作台

70.叉车的制动系统装置包括()

A.行车制动装置 B.驻车制动装置 C.液压制动装置 D.电气制动装置

71.《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（）。

A.特种设备的定期检验和定期自行检查记录

B.特种设备的日常使用状况记录

C.特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录

D.特种设备主管部门检查记录

E.特种设备的运行故障和事故记录

72.《特种设备目录》所指的升降机包括()。

A.施工升降机 B.简易升降机 C.杂物升降机 D.升降
作业平台

73.《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，特种设备（）、
检测人员和（）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A.安全管理人员 B.作业人员 C.维修人员

74.有毒介质是指国家标准 GB5044 定义的毒性程度为()流体的总称。

A.极度危害 B.高度危害 C.中度危害 D.轻度危害

75.以下属于电梯安全管理制度的是()

A.维保制度 B.定期报检制度 C.电梯钥匙使用管理制度 D.事故保险制
度

76.下列哪些情形不属于特种设备事故：（）。

A.因自然灾害、战争等不可抗力引发的

B.通过人为破坏或者利用特种设备等方式实施违法犯罪活动或者自杀
的

C.特种设备作业人员、检验检测人员因劳动保护措施缺失或者保护不当
而发生坠落、中毒、窒息等情形的

D.非承压锅炉、非压力容器发生事故

77.客运索道制造单位需要向国家特种设备安全监督管理部门申报,经技术评审结果批准后方可制造、使用的情况包括 ()

A.试制的客运索道新产品、新部件

B.客运索道采用新材料、新技术、新工艺,与安全技术规范的要求不一致

C.安全技术规范未作要求、可能对安全性能有重大影响的

D.制造单位首次制造的产品

78.大型游乐设施修理竣工后,施工单位应将有关大型游乐设施的()等修理相关资料移交运营使用单位存档。

A.自检报告 B.监督检验报告 C.无损检测报告 D.发货清单

79.客运索道出厂时,应当随附安全技术规范要求的文件包括()

A.设计文件和产品质量合格证明 B.安装图纸和使用维护保养说明 C.型式试验合格证明和无损检测报告 D.制造监督检验报告

80.大型游乐设施运营使用单位、安全管理机构和安全管理人員,应当履行职责()

A.负责检查本单位各项安全管理制度的落实情况

B.负责制定并落实设备维护保养及安全检查计划

C.负责组织设备自检,申报使用登记和定期检验

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/588037112052006030>