

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

2022 起重机械指挥考试模拟 200 题（含答案）

1、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备出厂时，应当随附安全技术规范要求的（）等相关技术资料和文件。

（ABCE）

- A、设计文件
- B、产品质量合格证明
- C、安装及使用维护保养说明
- D、安装质量证明书
- E、监督检验证明

2、【多选题】特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：（）、审核、发证。（ABCD）

- A、考试报名
- B、考试
- C、领证申请
- D、受理

3、【多选题】符合起重“十不吊”的有（）。（BCD）

- A、指挥工未戴安全帽
- B、工件埋在地下
- C、工件捆绑吊挂不牢
- D、安全装置失灵

4、【多选题】防止触电的技术措施中，（）是最为常见的安全措施。

（ABC）

A、绝缘

B、屏护

C、间距

D、潮湿

5、【单选题】一旦发生火灾，要在沉着、冷静、迅速抢救的同时，立即打（）电话向消防处部门报警。（B）

A、110

B、119

C、120

6、【单选题】两物体间的作用力与反作用力是沿（）作用线，分别作用在两个物体上。（A）

A、同一条

B、不同

7、【单选题】司机在操作中必须听从（）的指挥，但对任何人发出的危险信号都应紧急停车。（B）

A、领导

B、起重指挥

C、起重工

8、【单选题】在主梁一侧落钩的单主梁起重机应设置（）。（A）

A、防倾翻安全钩

B、偏斜显示装置

C、止档

- 9、【单选题】在有毒场所作业时，必须佩戴防护用具，必须有人（）。（A）
- A、监护
 - B、看护
 - C、监察
- 10、【单选题】在检查吊钩前，首先用（）洗净钩身。（A）
- A、煤油
 - B、机油
 - C、液压油
- 11、【单选题】三相电源绕组产生的三相电动势在相位上互差（）。
- （D）
- A、 30°
 - B、 90°
 - C、 180°
 - D、 120°
- 12、【单选题】测速发电机在自动控制系统和计算装置中，常作为（）元件使用。（C）
- A、电源
 - B、负载
 - C、解算
 - D、放大
- 13、【单选题】单相桥式整流脉动直流电压平均值为（）。（B）

A、 $0.45U_2$

B、 $0.9U_2$

C、 $1.17U_2$

D、 $2.45U_2$

14、【单选题】可采用机械方法或化学方法将坡口表面及其两侧（）（焊条电弧焊）或 20mm（埋弧焊、气体保护焊）范围内污物清理干净。（C）

A、30mm

B、40mm

C、10mm

D、5mm

15、【单选题】如图所示，该图标表示什么信号？（D）

A、紧急禁止

B、工作结束

C、停止

D、下降

16、【单选题】在 NPN 型晶体三极管放大电路中，若基极与发射极短路，则晶体三极管（）。（B）

A、将深度饱和

B、将截止

C、集电结将正偏

D、发射结将反偏

17、【单选题】编制施工方案的依据是（）。(D)

- A、架空线路施工设计方案
- B、规程标准
- C、施工周期
- D、以上三者

18、【单选题】三相异步电动机回馈制动时，将机械能转换为电能，回馈到（）。(D)

- A、负载
- B、转子绕组
- C、定子绕组
- D、电网

19、【单选题】多级直流放大电路各级都会产生零漂，但抑制零漂的重点应放到（）。(A)

- A、第一级
- B、最末级
- C、中间级
- D、任意一级

20、【单选题】220V 线路中包扎电线接头时，应使用（）层黑胶布。
(B)

- A、1
- B、2
- C、3

D、4

21、【单选题】氢弧焊是利用惰性气体（）的一种电弧焊接方法。

(C)

A、氧

B、氢

C、氩

D、氮

22、【单选题】通过任一闭合面的磁通的（）等于0。（B）

A、和

B、代数和

C、数量

D、差值

23、【单选题】射流过渡的特点（）。（A）

A、熔滴尺寸小于焊丝直径

B、和喷射过渡一样

C、是射滴过渡的一种

D、熔滴尺寸大于焊丝直径

24、【单选题】正火可以（），并提高钢的综合力学性能，所以许多碳素钢和低合金钢常用来作为最终热处理。（D）

A、提高强度

B、增加耐磨性

C、提高硬度

D、细化晶粒

25、【单选题】三相交流异步电动机额定转速()。(B)

A、大于同步转速

B、小于同步转速

C、等于同步转速

D、小于转差率

26、【单选题】交流测速发电机的杯形转子是用()材料做成的。

(A)

A、高电阻

B、低电阻

C、高导磁

D、低导磁

27、【单选题】应急预案除了要有科学性、权威性还要有()。(C)

A、规范性

B、安全性

C、可操作性

28、【单选题】直流电动机的工作原理是。(B)

A、输入直流电能而输出机械能

B、载流电枢绕组和气隙磁场相互作用产生电磁转矩

C、导体在磁场中切割磁力线而运动

D、靠电枢绕组感应电动势而工作

29、【单选题】当驾驶员操作过程中，突见任何人发出的紧急信

号的操作。1、拉下保护箱闸刀开关 2. 任何人发出的紧急信号（不一定规范），驾驶员都应立即停止工作 3. 将手柄放到零位，或拉下紧急开关，处理的顺序是？（B）

A、3—2—1

B、2—3—1

C、1—2—3

30、【单选题】硬度是测定金属材料()的能力。(B)

A、内部变形

B、表面变形

C、整体变形

D、局部变形

31、【单选题】交流测速发电机可分为()两种。(A)

A、空心杯转子和同步

B、空心杯转子和永磁式

C、空心杯转子和电磁式

D、永磁式和电磁式

32、【单选题】电力系统的运行方式必须满足系统（）的要求。

(C)

A、稳定性

B、可靠性

C、稳定性和可靠性

D、都不是

33、【单选题】35KV 高压少油断路器导电杆的行程为多少。(B)

A、 $200 \pm 5\text{mm}$

B、 $250 \pm 5\text{mm}$

C、 $300 \pm 5\text{mm}$

D、 $350 \pm 5\text{mm}$

34、【单选题】已知变压器容量 P_s ，功率因数为 0.8，则其无功功率是()。(D)

A、 P_s

B、 $0.8P_s$

C、 $1.25P_s$

D、 $0.6P_s$

35、【单选题】指挥术语中音响符号“○”表示的是()。(C)

A、表示大于一秒的长声符号

B、表示小于一秒的短声符号

C、表示停顿的符号

D、表示上升的符号

36、【单选题】特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期()。(A)

A、自行检查

B、检验

C、试验

D、试车

37、【单选题】数字电路中用()电平代表电路两种工作状态。(C)

A、1 和 A

B、A 和 0

C、1 和 0

D、3.5 和 0.3

38、【单选题】电气设备金属外壳接地属于下列哪种类型接地()。

(B)

A、工作接地

B、保护接地

C、过电压保护接地

D、防静电接地

39、【单选题】直流发电机中换向器的作用是(, 安全生产模拟考试一点通,)。(B)

A、把电枢绕组的直流电势变成电刷间的直流电势

B、把电枢绕组的交流电势变成电刷间的直流电势

C、把电刷间的直流电势变成电枢绕组的交流电势

D、把电刷间的交流电势变成电枢绕组的交流电势

40、【单选题】绿旗上举，红旗自然放下的旗语信号是：()。(B)

A、吊钩下降

B、吊钩上升

C、要付钩

41、【单选题】异步电动机减压启动时，启动电流减小的同时，

启动转矩减小（）。（D）

- A、不确定
- B、一样
- C、更小
- D、更多

42、【单选题】直流电流表的工作原理是（）。（B）

- A、整流系仪表原理
- B、磁电系仪表原理
- C、电磁系仪表原理
- D、感应系仪表原理

43、【单选题】进行等离子弧焊接操作时，当焊接熔池达到离焊件端部（）时，应按停止按钮结束焊接。（A）

- A、5mm
- B、7mm
- C、9mm
- D、11mm

44、【单选题】用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用（）的导线。（D）

- A、较细较短
- B、较粗较长
- C、较细较长
- D、较粗较短

49、【单选题】起重机滑轮直径与钢丝绳直径之比保持一定的值，其作用主要是提高钢丝绳的（ ）。(A)

- A、使用寿命
- B、刚度
- C、韧性
- D、抗拉强度

50、【单选题】音响信号是指挥信号的（ ）。(B)

- A、主要信号
- B、一种辅助信号
- C、必须采用的信号

51、【判断题】 6×37 的钢丝绳，主要用于绑扎，穿绕滑车组，制作吊索等用途。(√)

52、【判断题】对任意闭合磁路，磁路上磁压降的代数和等于磁通势的代数和。(√)

53、【判断题】() 稳压二极管稳压电路是将稳压管与负载相并联。(√)

54、【判断题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。(√)

55、【判断题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其它报废条件的，特种设备使用单位应当履行报废义务，采取必

要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理使用登记证书吊销手续。（×）

56、【判断题】油断路器在交接验收时，应进行操作试验，一般在直流母线额定电压值下进行分、合闸操作各二次。（×）

57、【判断题】（）接地摇表的电位探测针和电流探测针应沿直线相距 20 米分别插入地中。（√）

58、【判断题】钢筋混凝土电杆的整体起吊的施工方案包括施工方法及平面布置，抱杆及工器具的选择和操作注意事项及安全措施。（√）

59、【判断题】单结晶体管触发电路的输出脉冲宽度很窄，前沿极陡，可靠性高。（√）

60、【判断题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的生产不属于监督范围。（）（×）

61、【判断题】焊接工作中可以不“安全生产模拟考试一点通”依工艺文件进行。（×）

62、【判断题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业自律，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平。（）（√）

63、【判断题】机械驱动的起重机，安全生产模拟考试一点通，械中必须使用钢丝绳。（√）

64、【判断题】易燃易爆物品距离气割机切割场地应在 5 米以外。（×）

65、【判断题】由欧姆定律可知 $R=U / I$ ，因此电阻与电压和电流有关（）（×）

66、【判断题】人字桅杆的缆风绳一般为两根，在吊重方向的前后各有一根。（×）

67、【判断题】使用抓斗转运货物时，工作区域内，不允许有人行走和停留。（√）

68、【判断题】劳动防护用品是指劳动者在生产过程中为免遭或者减轻人身伤害所配备的防护装备。（）（√）

69、【判断题】（）介质损失角正切值的测量，现通常采用西林电桥，又称高压交流平衡电桥。（√）

70、【判断题】升降机严禁超载。所运货物应安放均衡，不能过于偏心，可靠近笼门。（）（×）

71、【判断题】（）选择导线最小截面可以不考虑导线电压损失。（×）

72、【判断题】卸扣不计算破断拉力，操作时可以超载使用。（）（×）

73、【判断题】电容式触摸屏与电阻式触摸屏比，具有价格低、工作可靠的优点。（×）

74、【判断题】因液压千斤顶顶升高度有限，达不到顶升高度要求时可采用二只千斤顶叠起顶升。（×）

75、【判断题】在空中翻转物体，可用主副钩或两台起重机进行作业。（√）

76、【判断题】在高大釜、炉、罐等容器设备内进行 2m 以。最新解析。下登高作业时，也应视为高处作业。（√）

77、【判断题】当一物体沿着另一物体滑动时所产生的摩擦叫滑动摩擦。（√）

78、【判断题】指挥信号不明确、音响信号不清时，不准进行起重作业。（√）

79、【判断题】有一起重用短环链，其直径 $d=20\text{mm}$ ，其破断拉力为 16000kgf 。（√）

80、【判断题】白棕绳用作平衡绳或溜绳，当吊起物件时用以拉紧，可防止被吊物与其他物件碰撞，有利于就位。（）（√）

81、【判断题】翻转大型物体，应事先垫好旧轮胎或木板等衬垫物，操作人员应站在重物倾斜方向的对面。（√）

82、【判断题】可控硅逆变器的调试应先调试主电路，后调试触发电路。（×）

83、【判断题】（）碳钢焊条的选用应遵循等强度的原则。（√）

84、【判断题】设备通电和运转时可以进行必要的润滑保养工作，以防止机械故障。（）（×）

85、【判断题】埋弧焊时使用焊剂衬垫法所选的焊剂垫应尽可能选用粗颗粒焊剂。（×）

86、【判断题】一台软启动器只能控制一台异步电动机的启动（）。（×）

87、【判断题】（）实际工作中，放大三极管与开关三极管不能相

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/615334314310011322>