





# 环氧砂浆地面施工方案

汇报人：XXX





# 目录

01

施工准备

02

基层处理

03

涂刷底漆

04

砂浆配制

05

铺设砂浆

06

涂刷面漆



PART 01

施工准备

# 施工材料

环氧树脂：作为主要粘结剂，具有较高的粘附力和耐久性。

固化剂：促使环氧树脂固化，保证地面的耐磨、抗压性能。

填料：提高砂浆的抗压、抗折强度，调节砂浆的硬化时间和硬化性能。

颜料：根据需要加入适量的颜料，以调整砂浆的颜色。

## 施工工具

搅拌器：用于混合环氧砂浆材料

抹子：涂抹环氧砂浆地面

刮刀：刮平环氧砂浆地面

滚筒：涂抹均匀，提高附着力

# 施工环境

地面应干燥、平整、无油污和其他杂质

施工温度应保持在5℃以上，  
避免在潮湿环境下施工

施工时应保持通风良好，  
避免砂浆硬化不完全

施工前应对地面进行含水率检测，  
确保符合要求



PART 02

基层处理

# 清理基层

添加  
标题

清除地面上的油污、杂物和积水，确保基层干燥、干净。

添加  
标题

对于凹凸不平的基层，应进行修补或打磨，以保证砂浆与基层的粘结力。

添加  
标题

对于油渍、油漆等特殊污染物，应使用专业清洗剂进行处理。

添加  
标题

清理基层后，应进行质量检查，确保基层符合施工要求。

# 修补基层

对于裂缝、凹陷等缺陷，进行填补或修复

对于过于光滑的表面，进行凿毛或打磨，以提高砂浆与基层的粘结力

对基层表面进行清理，去除油污、灰尘等杂质

对于潮湿的基层，采取相应措施进行干燥处理，防止砂浆粘结不牢



# 干燥基层

基层清理：清除表面的油污、杂质和松散层

01

干燥时间：确保基层在施工前完全干燥

02

干燥方法：自然干燥或采用烘干、加热等方法

03

干燥程度：干燥后的基层应无水迹、无潮湿

04



PART 03

涂刷底漆

# 涂刷方法

涂刷底漆的作用是封闭基层，提高附着力

使用滚涂或刷涂的方式进行涂刷，确保均匀覆盖

涂刷时应控制底漆的厚度，避免过厚或过薄

涂刷底漆后需等待干燥再进行下一道工序

# 涂刷次数

涂刷底漆次数：2次

涂刷方向：先横后竖，交叉涂刷

涂刷间隔时间：2-4小时

涂刷要求：均匀、无遗漏、无堆积

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/675132343011011132>