

自动闭塞区段继电式逻辑检查功能联锁试验方法



汇报人：

2024-01-18

| CATALOGUE |


目录

- 引言
- 试验前准备工作
- 试验方法和步骤
- 试验数据处理和分析
- 试验中遇到的问题及解决方案
- 结论和建议




01

引言



试验目的和意义



确保自动闭塞区段继电器式逻辑检查功能正确

通过试验验证自动闭塞区段继电器式逻辑检查功能是否符合设计要求，确保其在实际运用中能够正确、可靠地工作。

提高铁路运输安全性

自动闭塞区段继电器式逻辑检查功能是确保列车在区间内安全运行的重要设备之一。通过试验验证其功能的正确性和可靠性，有助于提高铁路运输的安全性。

完善铁路信号系统

自动闭塞区段继电器式逻辑检查功能是铁路信号系统的重要组成部分。通过试验验证其功能的正确性和可靠性，有助于完善铁路信号系统，提高铁路运输效率。



试验范围和内容

功能测试

测试自动闭塞区段继电式逻辑检查功能的各项性能指标是否符合设计要求。

可靠性测试

测试自动闭塞区段继电式逻辑检查功能在长时间运行过程中的可靠性和稳定性。

试验范围

包括自动闭塞区段内的所有继电式逻辑检查设备，如轨道电路、信号机、道岔等。

安全性测试

测试自动闭塞区段继电式逻辑检查功能在异常情况下的安全性和稳定性。

兼容性测试

测试自动闭塞区段继电式逻辑检查功能与其他铁路信号设备的兼容性。



02


试验前准备工作



设备检查和准备

检查自动闭塞区段设备

确保自动闭塞区段内的所有设备，如轨道电路、信号机、道岔等，均处于正常工作状态。



设备连接与调试

按照试验方案，将测试仪器与自动闭塞区段设备正确连接，并进行初步调试，确保测试系统正常工作。



准备试验所需器材

根据试验需要，准备相应的测试仪器、仪表、连接线等。





试验人员组织和分工

试验负责人

负责整个试验的组织和协调，确保试验按照计划顺利进行。



设备操作人员

负责操作自动闭塞区段设备，配合试验负责人进行试验。




数据记录人员

负责记录试验过程中的各种数据，如信号显示、轨道电路状态等。




安全监督人员

负责监督试验过程中的安全状况，确保试验在安全可控的条件下进行。





安全措施和应急预案



制定安全操作规程

明确试验过程中的安全操作规程，包括设备操作、人员行为等方面。

配备安全防护设施

在试验现场配备必要的安全防护设施，如警示标志、防护栏等。

制定应急预案

针对可能出现的紧急情况，制定相应的应急预案，如设备故障、人员伤亡等。

演练和培训

在试验前对参与试验的人员进行安全演练和培训，提高他们的安全意识和应急处理能力。

03

试验方法和步骤



试验前的检查和确认

● 检查设备状态


确认所有相关设备处于正常工作状态，包括信号机、轨道电路、道岔等。


● 确认联锁关系

核对联锁图表，确保对进路、信号和道岔之间的联锁关系有清晰的理解。


● 准备试验工具

准备好所需的试验工具，如万用表、示波器等。





试验过程中的操作和记录



按照联锁图表进行试验

根据联锁图表中定义的进路，逐一进行试验。

记录试验数据

详细记录每个进路的试验数据，包括信号显示、道岔位置、轨道电路状态等。

检查异常情况

在试验过程中，如出现异常情况，应立即停止试验并记录异常情况。



试验后的分析和总结



01

分析试验数据

对试验数据进行详细分析，检查是否存在不符合联锁关系的情况。

02

总结试验结果

根据试验数据和分析结果，总结试验结果，并给出明确的结论。

03

提出改进建议

针对试验过程中发现的问题或不足之处，提出改进建议，以便后续优化和完善自动闭塞区段继电式逻辑检查功能。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/686021155000010142>