

## 营销综合理论题库 C

您的姓名： [填空题] \*

---

1. 调整互感器二次压接线柱时，确保（ ）回零，并用万用表测试确认线柱无电流后，方可进行操作。 [单选题] \*

A-试验电压

B-输出功率

C 试验电流 (正确答案)

2. （ ）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。 [单选题] \*

A-工作人员

B-管理人员

C-作业人员 (正确答案)

D-任何人

3. 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用（ ）的方式。 [单选题] \*

A-低挂低用

B-高挂高用

C-高挂低用 (正确答案)

D-低挂高用

4. 参加高处作业的人员，应每（ ）进行一次体检。 [单选题]\*

A-季

B-年 (正确答案)

C-1.5 年

D-2 年

5. 低温或高温环境下的高处作业，应采取（ ）措施，作业时间不宜过长。 [单选题]

\*

A-保暖或防暑降温 (正确答案)

B-保暖

C-防暑降温

D-专人监护

6. 低压系统是指用于配电的交流系统中（ ）的电压等级。 [单选题]\*

A-1000V 及以下 (正确答案)

B-1000V 以下

C-500V 及以下

D-500V 以下

7. 电动工具应做到（ ）。 [单选题]\*

A-一机一闸

B-一机两闸一保护

C-一机一闸一线路

D-一机一闸一保护 (正确答案)

8. 电话许可。工作所需安全措施可由（ ）自行布置，工作许可人和工作负责人应分别记录许可时间和双方姓名，复诵核对无误，并录音。 [单选题]\*

A-工作人员 (正确答案)

B-工作负责人

C-安全员

D-工作许可人

9. 电缆敷设时，盘边缘距地面不得小于（ ），电缆盘转动力量要均匀，速度要缓慢平稳。 [单选题]\*

A-50

B-100 C-120 (正确答案)

D-150

10. 对难以做到与电源完全断开的检修设备，可以（ ）设备与电源之间的电气连接。 [单选题]\*

A-断开

B-拆除 (正确答案)

C-隔离

D-拉开

11. 凡在坠落高度基准面（ ）m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。

[单选题]\*

A-1

B-2(正确答案)

C-2.5

D-3

12. 高处作业，除有关人员外，他人不得在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应（ ）。 [单选题]\*

A-有遮栏（围栏）或装设其他保护装置(正确答案)

B-有遮栏

C-有围栏

D-装设其他保护装置

13. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）并有固定其位置的措施。 [单选题]\*

A-盖板

B-盖板、安全网

C-盖板、安全网或遮栏（围栏）(正确答案)

D-专人监护

14. 高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索；邻近带电线路作业的，应使用绝缘绳索传递，较大的工具应用绳拴在（ ） [单选题]\*

A-牢固的构件上(正确答案)

B-设备上

C-设备外壳上

D-横担上

15. 工作票票面上若有个别（ ）需要修改、补充时，应使用规范的符号，字迹应清楚。 [单选题]\*

A-错字

B-漏字

C-错、漏字(正确答案)

D-工作任务

16. 工作票签发人、工作负责人对有触电危险、检修（施工）复杂容易发生事故的工作，应（ ），并确定其监护的人员和工作范围。 [单选题]\*

A-如确认安全，则不需要人监护

B-增设专责监护人(正确答案)

C-增设专责看护人

D-增设旁站人员

17. 检修电源的接拆必有两人进行，一人接拆线，一人监护。检修电源合闸后，应悬挂（ ）的标识牌。 [单选题]\*

A-“禁止分闸，有人工作！”(正确答案)

B-“禁止合闸，线路有人工作！”

C-“禁止合闸，有人工作！”

D-“止步，高压危险！”

18. 进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员还应穿（ ）、绝缘鞋。 [单选题]\*

A-绝缘服

B-屏蔽服

C-防静电服

D-全棉长袖工作服(正确答案)

19. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放（ ），并应指定专人经常检查、补充或更换。 [单选题]\*

- A-防蚊虫药品
- B-医用绷带
- C-创可贴
- D-急救用品 (正确答案)

20. 绝缘隔板和绝缘罩只允许在（ ）及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。 [单选题]\*

- A-10kV
- B-20kV
- C-35kV (正确答案)
- D-110kV

21. 峭壁、陡坡的工作场地或人行道上，冰雪、碎石、泥土应经常清理，靠外面一侧应设（ ）mm高的栏杆。 [单选题]\*

- A-1050~1100
- B-1150~1250
- C-1050~1200 (正确答案)
- D-1150~1200

22. 任何人发现有违反本规程的情况，应立即制止，经（ ）后方可恢复作业。 [单选题]\*

- A-上级领导同意
- B-处罚

C-批评教育

D-纠正 (正确答案)

23. 任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为（ ）。 [单选题]\*

A-大电流接地

B-不带电

C-带电 (正确答案)

D-停电

24. 若无法观察到停电设备的断开点，应有至少两个不同源指示设备为断开状态，如电气和机械指示等。无明显断开点也无满足条件的电气、机械等指示时，应断开（ ）。 [单选题]\*

A-同级电源

B-上一级电源 (正确答案)

C-下一级电源

D-断路器（开关）

25. 施工机具和安全工器具应统一（ ），专人保管。 [单选题]\*

A-台账

B-编号 (正确答案)

C-记录

26. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），必须参加（ ），并经考试合格后，方可下现场参加指定的工作，并且不得单独工作。 [单选题]\*

- A-专业技能培训
- B-安全考试
- C-电气知识培训
- D-安全生产知识教育 (正确答案)

27. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过（ ）后，方可下现场参加指定的工作，并且不得单独工作。

[单选题]\*

- A-专业技能培训
- B-安全生产知识教育 (正确答案)
- C-考试合格
- D-电气知识培训

28. 腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应耐磨，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。保险带、绳使用长度在（ ）米以上的应加缓冲器 [单选题]\*

- A-1
- B-2
- C-3 (正确答案)
- D-4

29. 营销服务场所应依据有关规定和技术标准配置必要的消防设施、器材，并按照“（ ）”的原则加强管理。 [单选题]\*

- A-谁主管，谁负责
- B-安全责任人负责
- C-分级管理



D-谁使用，谁负责(正确答案)

30. 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于（ ）cm 并在距梯顶 1m 处设限高标志 [单选题]\*

A-30

B-40(正确答案)

C-50

D-60

31. 在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有（ ）。  
[单选题]\*

A-绝缘护套

B-塑料护套

C-隔热防磨套(正确答案)

D-保护套

32. 长期停用或新领用的电动工具应用绝缘电阻表测量其绝缘电阻，若带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到（ ），禁止使用。 [单选题]\*

A-0.5MΩ

B-1MΩ

C-2MΩ(正确答案)

D-10MΩ

33. 专责监护人临时离开时，应通知（ ）停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 [单选题]\*

- B-作业人员
- C-小组负责人
- D-被监护人员 (正确答案)

34. 专责监护人需长时间离开工作现场时，应由（ ）变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人员。 [单选题]\*

- A-工作负责人 (正确答案)
- B-工作票签发人
- C-安全员
- D-工作许可人

35. 作业人员对本规程应（ ）考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方可恢复工作。 [单选题]\*

- A-每半年
- B-每年 (正确答案)
- C-每两年
- D-每三年

36. 作业人员应被告知其作业现场和（ ）存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 [单选题]\*

- A-办公地点
- B-生产现场
- C-工作岗位 (正确答案)
- D-检修地点

37.

的电气知识和业务技能，并按工作性质，熟悉本规程的相关部分，经（ ）合格上岗。 [单选题]\*

A-培训

B-口试

C-考试(正确答案)

D-考核

38. 作业人员应经医师鉴定，无妨碍工作的病症，体格检查每（ ）至少一次。 [单选题]\*

A-半年

B-一年

C-两年(正确答案)

D-三年

39. 作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会（ ）。

[单选题]\*

A-创伤急救

B-触电急救(正确答案)

C-溺水急救

D-灼伤急救

40. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，作业人员的（ ）应合格、齐备。 [单选题]\*

A-劳动防护用品(正确答案)

C-安全工器具

D-施工机具

41. 在岗生产人员每年再培训不得少于（ ）。 [单选题]\*

A-6 学时

B-8 学时 (正确答案)

C-12 学时

D-24 学时

42. 离开特种作业岗位（ ）的作业人员，应重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。 [单选题]\*

A-1 个月

B-3 个月

C-6 个月 (正确答案)

D-一年

43. 班组上级主管领导（ ）至少参加一次班组安全日活动并检查活动情况。 [单选题]\*

A-每周

B-每月 (正确答案)

C-每半年

44. 因故间断电气工作连续（ ）以上者,应重新学习《电力安全工作规程》，并经考试合格后，方可再上岗工作 [单选题]\*

B-3个月(正确答案)

C-6个月

D-一年

45. 基层单位（ ）至少进行一次“两票”知识调考。 [单选题]\*

A-每1个月

B-每3个月

C-每半年

D-每年(正确答案)

46. 按照“预评估、评估、核定”步骤定期评估隐患等级,建立隐患信息库,实现（ ）管理,保证隐患治理责任、措施、资金、期限、预案“五落实”。 [单选题]\*

A-责任到人

B-岗位到边

C-一患一档(正确答案)

D-一题一案

47. 第七十二条公司各级单位应定期组织开展应急演练,每（ ）至少组织一次综合应急演练或社会应急联合演练。 [单选题]\*

A-每半年

B-每年

C-每两年(正确答案)

48. 第七十二条公司各级单位应定期组织开展应急演练,（ ）至少组织一次专项应急演练。 [单选题]\*

B-每年 (正确答案)

C-每两年

49. 第七十三条公司各级单位应建立应急资金保障机制，落实应急队伍、应急装备、应急物资所需资金，提高应急保障能力；以（ ）为周期，开展应急能力评估。 [单选题]\*

A-1~2年

B-2~3年

C-3~5年 (正确答案)

D-4~5年

50. 安全工器具使用期间应按规定做好（ ）。 [单选题]\*

A-型式试验

B-出厂试验

C-交接试验

D-预防性试验 (正确答案)

51. 安全工器具在保管及运输过程中应防止损坏和磨损，绝缘安全工器具应做好（ ）措施。 [单选题]\*

A-防湿

B-防丢

C-防潮 (正确答案)

D-防破

合格或超试验周期的应隔离存放，做出禁用标识，停止使用。 [单选题]\*

A-每周

B-每月 (正确答案)

C-每三个月

D-每半年

53. 安全工器具运输或存放在车辆上时，不得与酸、碱、油类和化学药品接触，并有（ ）的措施。 \*

A-防损伤 (正确答案)

B-防绝缘性能破坏 (正确答案)

C-防晒

D-防滑

54. 安全帽使用前，应检查（ ）、下颏带等附件完好无损 \*

A-帽壳 (正确答案)

B-帽衬 (正确答案)

C-帽箍 (正确答案)

D-顶衬 (正确答案)

55. 成套接地线使用前应检查确认完好，禁止使用（ ）的接地线。 \*

A-绞线松股 (正确答案)

B-断股 (正确答案)

C-护套严重破损 (正确答案)

D-夹具断裂松动 (正确答案)

56. 低压电气工作前，应用（ ）或（ ）检验检修设备、金属外壳和相邻设备是否有电，任何未经验电的设备均视为带电设备 \*

A-高压验电器

B-低压验电器 (正确答案)

C-放电棒

D-测电笔 (正确答案)

57. 低压电气工作时应穿（ ）和（ ），并戴低压作业防护手套、（ ），使用（ ）

\*

A-绝缘鞋 (正确答案)

B-全棉长袖工作服 (正确答案)

C-安全帽 (正确答案)

D-绝缘工具 (正确答案)

58. 电动工具的电线不得（ ），使用时应避免载重车辆和重物压在电线上。 \*

A-接触热体 (正确答案)

B-多圈缠绕

C-放在湿地上 (正确答案)

D-暴晒

59. 电动工具使用前，应（ ）。 \*

A-检查确认电线、接地完好 (正确答案)

B-检查外观光滑

C-检查确认工具的金属外壳可靠接地 (正确答案)

D-检查确认接零完好 (正确答案)

60. 短路电流互感器二次绕组，应使用（ ） \*

A-短路片 (正确答案)



B-导线

C-短路线 (正确答案)

D-接地线

61. 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不准小于（ ）mm<sup>2</sup>。 \*

A-12

B-16 (正确答案)

C-25

D-36

62. 公司所属各级单位应严格落实“四个管住”工作要求，即（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。 \*

A-管住计划 (正确答案)

B-管住队伍 (正确答案)

C-管住人员 (正确答案)

D-管住过程

63. 关于安全带，以下说法正确的是？ \*

A-安全带不使用时，应由专人保管 (正确答案)

B-存放时，不应接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体，不应存放在潮湿的地方 (正确答案)

C-储存时，应对安全带定期进行外观检查，发现异常必须立即更换 (正确答案)

D-检查频次应根据安全带的使用频率确定 (正确答案)

64. 进入带电区域内敷设电缆时，应取得运维单位同意，设专人监护，采取（ ）。

\*

A-采取防护措施

B-保持安全距离 (正确答案)

C-防止误碰运行设备(正确答案)

D-不得踩踏运行电缆(正确答案)

65. 经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止（ ）电弧灼伤的措施。

\*

A-电流互感器二次侧开路(正确答案)

B-电压互感器二次侧短路(正确答案)

C-防止相间短路(正确答案)

D-相对地短路(正确答案)

66. 绝缘手套应（ ），长度应超衣袖 \*

A-柔软(正确答案)

B-湿润

C-接缝少(正确答案)

D-紧密牢固(正确答案)

67. 使用钳形电流表测量（ ）和配电变压器（ ）电流，应注意不得触及其他带电部位，以防相间短路 \*

A-低压线路(正确答案)

B-高压线路

C-低压侧(正确答案)

D-高压侧

68. 所有带电作业工具必须绝缘良好，连接牢固，转动灵活。其外裸露的导电部位应采取绝缘包裹措施，防止操作时相间或相对地短路；禁止使用（ ）、（ ）和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 \*

A-绝缘梯

B-锉刀(正确答案)

C-金属尺(正确答案)

D-绝缘绳

69. 现场作业过程中，应提前观察周围（ ）和（ ）等，不得进行和工作无关的作业。 \*

A-高空坠落安全隐患

B-应急逃生路线指示(正确答案)

C-带电设备

D-消防通道(正确答案)

70. 箱式变电站停电工作前，应断开所有可能送电到箱式变电站的线路的（ ）、（ ）、（ ）和（ ），验电、接地后，方可进行箱式变电站的高压设备工作 \*

A-断路器（开关）(正确答案)

B-负荷开关(正确答案)

C-隔离开关（刀闸）(正确答案)

D-熔断器(正确答案)

71. 在带电设备周围禁止使用（ ）、（ ）和（ ）进行测量。 \*

A-钢卷尺(正确答案)

B-软尺

C-皮卷尺(正确答案)

D-线尺（夹有金属丝者）(正确答案)

72. 在低压用电设备上停电工作前，应（ ）、取下（ ），（ ）或悬挂标示牌，确保不误合 \*

A-断开电源(正确答案)

B-熔丝(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/738123004100006132>