

建设工程技术与计量（安装工程）《切割和焊接微信做题》模拟练习卷

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：搬运和使用强酸、强碱及溴等腐蚀性药品要按规定（ ）。
A. 穿戴好劳动保护用品
B. 提前洗澡
C. 要进行体检
D. 通知安全员现场监督
- 单项选择题：安全带拴绳的有效长度不应大于（ ）m。
A、3
B、2
C、4
D、5
- 单项选择题：我国焊条电弧电源的空载电压为：直流手弧焊机（ ）。
A、55~90V
B、5~9V
- 填空题：由于直流正极性焊接时被焊接表面没有去除氧化膜的作用，因此除焊接铝、镁及其合金外，在焊接其它材料时一般均使用（ ）。
- 单项选择题：钎焊属于（ ）连接，与熔焊方法不同，钎焊时母材不熔化。
A. 气相
B. 固相
C. 液相
D. 固态
- 多项选择题：气割中存在的危险因素有（ ）
A. 触电
B. 灼烫
C. 火灾
D. 爆炸
E. 容器爆炸
- 填空题：（ ）是指立焊时，热源自下向上进行的焊接。
- 单项选择题：ZXG—300 属（ ）电焊机。
A、交流
B、硅整流
C、逆变
D、晶闸管式整流
- 填空题：发放焊条时应遵循（

-)的原则,避免焊条存放期太长。
- 10、单项选择题:在焊接环境中可能存在的化学有害因素有点焊烟尘及()等。A.电焊弧光
B.有害气体
C.高频电磁场
D.热辐射
- 11、单项选择题:焊接导线尽可能使用无接头的导线,确需接长时接头不得多于()个,并要保证接头的接触和外绝缘良好且牢固可靠。
A、2
B、3
C、4
D、5
- 12、单项选择题:大型板件的U形、双面U形、带钝边的U形坡口,可用()加工。
A、剪板机
B、刨边机
C、车床
- 13、填空题:按照药芯焊渣的碱度,可分为()焊丝。
- 14、多项选择题:钎焊变形小,接头光滑美观,适合于焊接()和由不同材料组成的构件。A.精密
B.复杂
C.透明
D.简单
E.所有金属
- 15、多项选择题:在生产过程中常见的刺激性气体有()、光气、氟化氢、二氧化硫和三氧化硫等。A.氯
B.氯化氢
C.氨
D.氮氧化物
E.一氧化碳
- 16、多项选择题:焊接接头的基本坡口形式有()坡口。
A、I形坡口
B、V形坡口
C、X形坡口
D、U形
- 17、单项选择题:钨极氩弧焊时,其弧焊电源的空载电压为()。
A、60~80V
B、6~8V
- 18、多项选择题:为了提高切割效率,改善切割质量,尤其在切割有色金属时,也采用在铁粉中加铝粉或其他金属粉末作熔剂。所加熔剂的成分主要是由()等组成。
A、铁粉
B、铝粉
C、硼砂
D、石英砂
- 19、填空题:金属材料受拉力作用破断时,拉断处横截面缩小的面积与原始截面积的百分比叫做()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/795340042343011144>