

有限空间大比武理论知识竞赛题库及答案（判断题第301-400题）

301. 在污水井内开展检查、维护等作业过程中发生人员中毒、窒息事故时，井上人员在未佩戴任何防护用品的情况下可以立即进入污水井施救。

A.正确

B.错误

正确答案：B

302. 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识。

A.正确

B.错误

正确答案：A

303. 《中华人民共和国安全生产法》规定，任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.正确

B.错误

正确答案：A

304. 《北京市安全生产条例》规定，安全警示标志应当明显、保持完好、便于从业人员和社会公众识别。

A.正确

B.错误

正确答案：A

305. 《中华人民共和国安全生产法》规定，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

306. 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员发现危及人身安全的紧急时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

A.正确

B. 错误

正确答案： A

307.mg/m³ 表示气体浓度的体积浓度， ppm表示气体浓度的质量浓度。

A. 正确

B. 错误

正确答案： B

308. 在污水井、排水管道、集水井、电缆井、热力井、燃气井、给水井、有线电视及通信井、地窖、沼气池、化粪池、酒糟池、发酵池等可能存在中毒、窒息、爆炸的有限空间内从事施工或者维修、排障、保养、清理等的作业统称为有限空间作业。

A. 正确

B. 错误

正确答案： A

309. 化粪池属于地上有限空间。

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

310. 硫化氢是一种有臭鸡蛋气味的易燃毒气。

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

311. 空气中氧含量超过 23.5% 时不是有毒有害危险场所。

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

312. 有限空间作业的主要危害因素有中毒、缺氧、燃爆、其他物理性危害。

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

313. 作业审批人应对作业环境进行危险辨识及风险评估，并根据作业风险和作业内容提出具体针对性的作业实施方案。

A.正确

B.错误

正确答案：B

314. 甲烷既是易燃易爆气体，也是单纯性窒息性气体。

A.正确

B.错误

正确答案：A

315. 硫化氢浓度较低时人员可以闻到较重的臭鸡蛋的气味，而随着硫化氢浓度的升高其臭味会减弱，因此不得单凭嗅觉评判有限空间内是否存在硫化氢。

A.正确

B.错误

正确答案：A

316. 可燃气体、蒸气、粉尘或纤维与空气均匀混合形成爆炸性混合物，遇到明火或一定的引爆能量可能发生爆炸。

A.正确

B. 错误

正确答案： A

317. 有限空间中有机物分解，氧气被细菌消耗，但不会导致缺氧。

A. 正确

B. 错误

正确答案： B

318. 清理、疏通下水道、粪便池、窖井、污水池、地窖等作业容易产生硫化氢。

A. 正确

B. 错误

正确答案： A

319. 有限空间中有机物分解所产生的甲烷、一氧化碳、硫化氢等可燃气体，易导致爆炸和燃烧。

A. 正确

B. 错误

正确答案： A

320. 可燃物质（可燃气体、蒸气、粉尘或纤维）与空气（氧气或氧化剂）均匀混合形成爆炸性混合物，其浓度达到一定的范围时，遇到明火或一定的引爆能量立即发生爆炸，这个浓度范围称为爆炸下限。

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

321. 2、3 级作业环境，作业过程中必须进行全程机械通风。

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

322. 降低为 2 级或 3 级环境或始终维持为 2 级环境的，作业过程中应使用机械通风设备持续通风。

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

323. 评估检测为 1 级或 2 级，且准入检测为 3 级时，应至少配置 1 台强制送风设备。

A.正确

B.错误

正确答案：A

324. 1级作业环境不应进行常规作业。

A.正确

B.错误

正确答案：B

325. 当有限空间中气体浓度超过 IDLH(立即威胁生命和健康浓度)时，进入其中进行长时间作业，可选择自吸式长管呼吸器。

A.正确

B.错误

正确答案：B

326. 作业者进入 2 级环境，应佩戴紧急逃生呼吸器。

A.正确

B.错误

正确答案：B

327. 评估检测和准入检测均为 3 级，必须配置机械送风机。

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

328. 作业现场应至少配备 1 套自给开路式压缩空气呼吸器和 1 套全身式安全带及安全绳作为应急救援设备。

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

329. 作业者进入 2 级环境，应佩戴正压式隔绝式呼吸防护用品。

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

330. 评估检测为 1 级或 2 级，且准入检测为 2 级时，应至少配置 1 台强制送风设备。

A. 正确

错误

正确答案：A

331. 作业人进出有限空间时，可蹬稳踏蹬踩管线、电缆、电缆托（支、吊）架、托板、槽盒等附属设备。

A.正确

B.错误

正确答案：B

332. 地下有限空间作业应严格履行“先作业后检测”的原则。

A.正确

B.错误

正确答案：B

333. 一间正在进行涂装作业的地下室，作业者应在远离涂装作业的其他区域进行焊接作业。

A.正确

B.错误

正确答案：B

进入热力管网作业，应先采取降温措施，再进入有限空间内作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

335. 进行作业前应办理停电手续，切断电源、摘除保险或挂接地线，并在开关上挂上警示标志。

A.正确

B.错误

正确答案：A

336. 下污水井前进行气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放出来，以测定井内气体实际浓度。

A.正确

B.错误

正确答案：A

337. 对污水井进行通风时，应打开与之临近的污水井盖，使排风效果更佳。

正确

B. 错误

正确答案：A

338. 在有限空间内进行某些涂刷、切割等作业，作业中产生的有毒有害物质只是少量的，不会对人体产生太大影响，因此在作业期间不用对有限空间持续通风。

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

339. 在有限空间底部要重点检测甲烷。

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

340. 在欲将实施作业的有限空间外设置锥桶、警戒线及安全警示标识，其目的是要将所从事有毒有害危险有限空间作业场所从整个有毒有害危险场所的环境中分隔出来，然后在有限的范围内采取安全防护措施，确保作业安全。

正确

B. 错误

正确答案： B

341. 未经审批，任何组织或个人可以独自进入有限空间作业。

A. 正确

B. 错误

正确答案： B

342. 应对地下有限空间上、中、下不同高度和作业者通过、停留的位置进行检测。

A. 正确

B. 错误

正确答案： A

343. 在作业时间闻到有害物味道或感觉刺激性，有呼吸困难、头晕、恶心等任何身体不适时，如果已经佩戴了呼吸防护用品，应该坚持完成作业，待作业完成后再离开污染区域检查呼吸防护用品是否存在问题。

A. 正确

错误

正确答案：B

344. 使用盲板进行封堵时，盲板上少量沙眼或裂缝不妨碍使用。

A.正确

B.错误

正确答案：B

345. 当作业人员进入管道内作业时，随时与监护者保持沟通，期间若信号中断属正常情况，作业者不必返回地面。

A.正确

B.错误

正确答案：B

346. 用氮气置换有限空间后，还需用空气再次进行置换，否则进入会发生窒息事故。

A.正确

B.错误

正确答案：A

有限空间进行通风换气后，二次检测结果合格，则在实施作业过程中无需进行实时检测。

A.正确

B.错误

正确答案：B

348. 在污水井井口测定硫化氢的浓度。

A.正确

B.错误

正确答案：B

349. 作业方案应对所有参与作业人员进行交底，明确作业具体任务、作业程序、作业分工、作业中可能存在的危险因素及应采取的防护措施等内容，交底清楚（对）

后要求交底人与被交底人双方签字确认，安全交底单要求存档备查。（正确答案）

350. 有限空间作业项目的生产经营或管理单位在发包有限空间作业时，不用查验施工或承包单位相关的安全生产条件，只要与施工或承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责即可。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/835144141221011330>