

# 汶川地震灾后都江堰 居民房屋安全意识调 查分析

汇报人：

2024-01-17



| CATALOGUE |

# 目录

- 引言
- 调查方法与过程
- 居民房屋安全意识现状分析
- 汶川地震对居民房屋安全意识的影响
- 都江堰市政府在房屋安全方面的措施与成效
- 结论与建议

# 01

## 引言



# 背景介绍

1

## 汶川地震

2008年5月12日，中国四川省汶川县发生里氏8.0级地震，造成巨大人员伤亡和财产损失。

2

## 都江堰受灾情况

都江堰市是汶川地震重灾区之一，大量房屋倒塌或受损，居民生命财产安全受到严重威胁。

3

## 灾后重建与居民房屋安全意识

灾后重建工作中，提高居民房屋安全意识至关重要，有助于预防类似灾害的再次发生，减少人员伤亡和财产损失。





# 调查目的和意义

## 了解居民房屋安全意识现状

通过调查，了解都江堰居民在地震后对房屋安全的认识和重视程度。

## 提出改进措施和建议

根据调查结果，提出相应的改进措施和建议，提高居民房屋安全意识，促进灾后重建工作的顺利进行。

## 分析存在的问题和原因

分析居民房屋安全意识方面存在的问题及其产生的原因，为政府和相关机构提供有针对性的改进措施和建议。

## 推动相关政策和法规的完善

通过调查和研究，为政府制定和完善相关政策 and 法规提供科学依据和参考，推动灾后重建和防灾减灾工作的深入开展。



# 02

## 调查方法与过程





# 调查方法选择

## 问卷调查

设计问卷，通过面对面或在线方式向都江堰居民发放，收集他们对房屋安全的认识和态度。

## 访谈调查

对部分居民进行深入访谈，了解他们对房屋安全的感受和经历，以及灾后重建过程中的问题和建

## 实地观察

对都江堰地区的房屋进行实地观察，记录房屋结构、建筑材料、损坏程度等信息。



# 调查样本确定



## 样本数量

根据都江堰地区的人口数量和分布情况，确定足够的样本数量，以保证调查结果的代表性和可靠性。



## 样本选择

采用随机抽样方法，确保样本的多样性和广泛性，同时考虑不同年龄、性别、职业等因素。





# 数据收集与处理



## 数据收集

通过问卷调查、访谈调查和实地观察等方式收集数据，确保数据的准确性和完整性。

## 数据处理

对收集到的数据进行整理、分类和统计分析，提取有用信息并得出结论。同时，对数据处理过程进行记录和说明，以便后续分析和验证。

# 03

## 居民房屋安全意识现状分析



# 居民对房屋安全的认识程度

01



## 重要性认知



大部分居民认为房屋安全非常重要，关系到生命财产安全，但在实际操作中可能存在疏忽。

02



## 知识储备



居民对于房屋结构、建筑材料、抗震设防等方面的知识掌握不足，难以准确判断房屋的安全性。

03



## 风险评估



部分居民能够意识到地震等自然灾害对房屋安全的威胁，但缺乏全面的风险评估意识。



# 居民对房屋安全法规的了解情况



01

## 法规知晓度

多数居民对国家和地方有关房屋安全的法规和政策有一定了解，但具体内容和细节不够清晰。

02

## 权责认知

居民普遍认为政府和相关部门应承担房屋安全的主要责任，个人在房屋安全方面的责任意识相对较弱。

03

## 法规执行

部分居民反映在实际生活中，房屋安全法规的执行力度不够，存在监管漏洞。





# 居民在房屋安全方面的行为习惯

01

## 日常维护

大部分居民会定期对房屋进行简单维护，如修补损坏部分、清理排水管道等，但缺乏专业的维护和检修。

02

## 应急准备

部分居民会在家中准备一些应急物资，如手电筒、急救包等，但缺乏系统的应急计划和演练。

03

## 寻求帮助

当遇到房屋安全问题时，多数居民会首先寻求亲友或邻居的帮助，而非专业机构或政府部门。同时，部分居民存在侥幸心理，对潜在的安全隐患采取忽视或拖延的态度。





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/838000067054006075>