

2023 年安全员 B 证继续教育题库

第一部分 单选题(150 题)

- 1、施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，（ ）不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。
- A. 非拆卸作业人员
 - B. 任何人
 - C. 非施工员
 - D. 非安全员

【答案】： A

- 2、多台铲运机联合作业时,各机之间前后距离不得小于（ ）。 （ ）
- A. 10m
 - B. 8m
 - C. 4m
 - D. 2m

【答案】： A

- 3、建筑施工企业应当（ ）特种作业人员违章操作的危害。
- A. 口头
 - B. 口头或书面
 - C. 书面告知
 - D. 其他形式的

【答案】： C

4、食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于（ ）的防鼠挡板。

A. 0. 1M

B. 0. 2M

C. 0. 3M

D. 0. 4M

【答案】： B

5、2010 年 A 市某建筑工地发生一起施工升降机吊篮坠落事故，造成 15 人死亡，2 人重伤。发生事故的第 15 栋楼原本计划盖 33 层，事发时盖到 30 层。发生事故的升降机牌上标注是载重 12 人，但是事发当日早晨这个升降机上乘坐的工人严重超出了这个数目，有 5 名工人在搭载升降机到 17 楼时下了电梯，此后升降机在继续上升过程中坠落。事后调查该施工升降机的操作人员特种作业操作证书已期满。

A. 1 个月

B. 2 个月

C. 3 个月

D. 4 个月

【答案】： C

6、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）或者其他有关部门报告。

A. 负有安全生产监督管理职责的部门

B. 建设行政主管部门

- C. 劳动部门
- D. 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

【答案】： D

7、从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业，对签署技术文件的真实性和准确性负责，依法承担（ ）责任。

- A. 行政
- B. 法律
- C. 质量安全
- D. 经济

【答案】： C

8、下列温度仪表灵敏度最高的是（ ）。 （ ）

- A. 玻璃温度计
- B. 压力式温度计
- C. 热电偶温度计

【答案】： C

9、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）负责对安全生产进行现场监督检查。

- A. 专职安全生产管理人员
- B. 工程项目技术人员
- C. 工程项目施工员
- D. 项目负责人

【答案】： A

10、2010 年 A 市某建筑工地发生一起施工升降机吊篮坠落事故，造成 15 人死亡，2 人重伤。发生事故的第 15 栋楼原本计划盖 33 层，事发时盖到 30 层。发生事故的升降机牌上标注是载重 12 人，但是事发当日早晨这个升降机上乘坐的工人严重超出了这个数目，有 5 名工人在搭载升降机到 17 楼时下了电梯，此后升降机在继续上升过程中坠落。事后调查该施工升降机的操作人员特种作业操作证书已期满。

- A. 一次
- B. 两次
- C. 三次
- D. 四次

【答案】： A

11、根据规定，钢丝绳表面钢丝磨损或锈蚀量达（ ）时，应予报废。

- A. 7%
- B. 10%
- C. 20%
- D. 40%

【答案】： D

12、在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ ）。

- A. 安全生产责任制度
- B. 群防群治制度
- C. 安全生产教育培训制度
- D. 安全生产检查制度

【答案】： A

13、钢筋机械切料时，应在（ ）握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。

- A. 活动刀片一侧
- B. 固定刀片一侧
- C. 两侧
- D. 左侧

【答案】： B

14、高处作业前，项目分管负责人应组织有关部门对（ ）设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。

- A. 基础
- B. 工程
- C. 安全防护
- D. 环境安全

【答案】： C

15、电光性眼炎是电弧光中强烈的（ ）造成的。（ ）

- A. 红外线
- B. 紫外线
- C. 可见光
- D. 阳光

【答案】： B

16、脚手架拆除时必须（ ）。 （ ）

- A. 必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业
- B. 可以上下同时拆除
- C. 由下部往上逐层拆除
- D. 对于不需要的部分,可以随意拆除

【答案】： A

17、标志牌的平面与视线夹角应接近（ ），观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于（ ）。

- A. 75° ， 90°
- B. 90° ， 75°
- C. 75° ， 45°
- D. 90° ， 45°

【答案】： B

18、基本法律是由（ ）制定的调整国家和社会生活中某种带有普遍性的社会关系的规范性法律文件的统称。

- A. 国务院
- B. 主席
- C. 企业
- D. 全国人民代表大会

【答案】： D

19、某装修工程装修建筑面积 12000 平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该装修工程项目应当至少配备（ ）名专职安全生产管理人。

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 6

【答案】： B

20、《安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（ ），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（ ）

- A. 生活设施
- B. 福利设施
- C. 安全设施
- D. 工作设施

【答案】： C

21、滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的（ ）应报废。

- A. 50%
- B. 40%
- C. 30%
- D. 20%

【答案】： D

22、D市某高层住宅施工工地，由于需要进行清理墙面，工人李某未经施工负责人同意将13层的电梯井预留口防护网拆掉，在作业完毕后，忘记进行恢复。抹灰班组王某在傍晚离开作业现场时，不小心从电梯井预留口掉了下去，当场摔死。经事后调查，该施工工地现场组织混

乱，安全设施不到位，且电梯井内未设防护网。试回答：

- A. 加强班组安全管理
- B. 加强班组安全监督
- C. 落实安全管理责任
- D. 制定详细的施工方案

【答案】： A

23、行政责任主要包括行政处罚和（ ）。

- A. 行政复议
- B. 行政处分
- C. 行政赔偿
- D. 行政许可

【答案】： B

24、在起重吊装中，钢丝绳捆绑点的选择主要依据是被吊物的（ ）。

- A. 重量
- B. 外形尺寸
- C. 重心
- D. 用途

【答案】： C

25、起重机上的临时工作台应牢固可靠，并应设不低于（ ）m 的防护栏杆。

- A. 0.8
- B. 1.0

C. 1. 2

D. 1. 4

【答案】： C

26、（ ）是我国第一部规范建设工程安全生产的行政法规，标志着我国建设工程安全生产管理进入了法制化、规范化发展的新时期。

A. 《建设工程安全生产管理条例》

B. 《安全生产许可证条例》

C. 《建筑法》

D. 《安全生产法》

【答案】： A

27、连墙件、剪刀撑、加固杆件、立杆偏差对架体整体（ ）有着重要影响。

A. 要求

B. 指标

C. 强度

D. 刚度

【答案】： D

28、超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按照论证报告修改，并（ ）专家进行论证。

A. 认定

B. 重新组织

C. 无需

D. 放弃

【答案】： B

29、下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ ）。

- A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置
- B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施
- C. 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。
- D. 生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

【答案】： D

30、施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ ）审批签字后，方可实施。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 工程监理单位总监理工程师
- C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

【答案】： D

31、建筑施工升降机安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至（ ）操作。（ ）

- A. 地面处
- B. 吊笼顶部
- C. 楼层内
- D. 附墙架上

【答案】： B

32、下列关于建筑起重机械叙述错误的是：

- A. 建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收
- B. 建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用
- C. 实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收
- D. 建筑起重机械在验收前应当经有监理单位指定的检验检测机构监督检验合格

【答案】： D

33、某企业在施工中发生一起 10 人重伤的事故，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起事故属于（ ）。

- A. 特别重大事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 一般事故

【答案】： B

34、施工现场中，工作面边沿无围护设施或围护设施的高度低于（ ）时，这类作业称为临边作业。

- A. 60cm
- B. 80cm
- C. 100cm
- D. 120cm

【答案】： B

35、施工升降机在使用期间，（ ）应每月组织专业技术人员对施工升降机进行检查，并对检查结果进行记录。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 使用单位
- D. 安装单位

【答案】： C

36、（ ）的法律效力仅次于宪法。

- A. 宪法
- B. 法律
- C. 行政法规
- D. 国际条约

【答案】： B

37、适用于基坑开挖深度不大的粗粒土层及渗水量小的黏性土层的施工的降水方法是（ ）。

- A. 集水井降水
- B. 轻型井点降水
- C. 喷射井点降水
- D. 管井井点降水

【答案】： A

38、支设高度在（ ）以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。

- A. 2m
- B. 2.5m
- C. 3m
- D. 3.5m

【答案】： C

39、施工单位应当向作业人员提供（ ）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 安全防护手册
- B. 安全防护用具
- C. 安全防护工具
- D. 安全教育

【答案】： B

40、关于施工起重机械安装及拆卸作业，下列说法错误：

- A. 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施
- B. 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当由专业技术人员现场监督
- C. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，总包单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字
- D. 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业

【答案】： C

41、在风速达到（ ） m/s 及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止露天的起重吊装作业

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

【答案】： D

42、按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ A 住建部令第 37 号）第 22 条要求，危大工程发生险情或者事故时，（ ）应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 设计单位

【答案】： A

43、多台挖掘机在同一作用,安全生产模拟考试一点通,面机械开挖,挖掘机间距应大于（ ）。 （ ）

- A. 5m
- B. 10m
- C. 15m
- D. 20m

【答案】： B

44、物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20，厚度不应小于（ ）。

- A. 150mm
- B. 200mm
- C. 250mm
- D. 300mm

【答案】： D

45、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担（ ）责任。

- A. 全部
- B. 连带
- C. 主要
- D. 部分

【答案】： C

46、施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的（ ）。 （ ）

- A. 安全防护设施
- B. 安全技术措施
- C. 安全技术制度
- D. 质量技术制度

【答案】： B

47、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全和（ ）的事项。

- A. 事故应急措施
- B. 防止职业危害
- C. 安全技术措施
- D. 职业危害申报

【答案】： B

48、以下哪项属于物的不安全状态（ ）。 （ ）

- A. 材料设备器具等堆放的不安全
- B. 分散注意力行为
- C. 不用个人防护用品
- D. 攀坐不安全位置

【答案】： A

49、TN-S 接零保护系统采用的是（ ）低压电力系统。

- A. 二相二线制
- B. 二相三线制
- C. 三相四线制
- D. 三相五线制

【答案】： D

50、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（ ）进行相应的安全生产教育培训。

- A. 施工班组长
- B. 项目施工员

- C. 作业人员
- D. 项目负责人

【答案】： C

51、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

- A. 主要负责人
- B. 董事长
- C. 分管安全生产的负责人
- D. 总经理

【答案】： A

52、LEC 法进行危险源评价时,D 值为 12 分的危险是（ ）。

- A. 可容许风险
- B. 显著风险
- C. 重大危险
- D. 极其危险

【答案】： A

53、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程（ ）编制专项方案。

- A. 施工后
- B. 施工前
- C. 施工过程中
- D. 进场前

【答案】： B

54、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ ）考核合格后方可任职。

- A. 建设部
- B. 建设行政主管部门或者其他有关部门
- C. 安全生产综合管理部门
- D. 劳动和社会保障部门

【答案】： B

55、（ ）的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A. 施工单位
- B. 监理单位
- C. 生产经营单位
- D. 设计单位

【答案】： C

56、悬挑式操作平台安装时，钢丝绳应采用专用的绳卡连接，绳卡数量不应少于（ ）个。

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2

【答案】： B

57、任何单位和个人对违反工程建设强制性标准的行为有权向建设行政主管部门或者有关部门检举、（ ）、投诉。

- A. 检讨
- B. 控告
- C. 揭发
- D. 控诉

【答案】： B

58、在（ ）中，我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制度，是强化安全生产源头管理，全面落实“安全第一，预防为主”安全生产方针的重大举措。

- A. 《安全生产许可证条例》
- B. 《建设工程安全生产管理条例》
- C. 《建筑法》
- D. 《安全生产法》

【答案】： A

59、施工现场消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器（ ）接入，且应保持不间断供电。

- A. 左端
- B. 右端
- C. 上端
- D. 下端

【答案】： C

- 60、在行政机关及其执法人执行当场收缴罚款程序时，必须向当事人出具（ ）级财政部门统一印制的罚款收据
- A. 省
 - B. 市
 - C. 区
 - D. 乡镇

【答案】： A

- 61、根据危险源发生的概率、危害程度以及影响范围将其分为（ ）。
- A. 一般危险源和特殊危险源
 - B. 一般危险源和重大危险源
 - C. 较小危险源和较大危险源
 - D. 次要危险源和主要危险源

【答案】： B

- 62、高处作业中，吊篮内作业人员不应超过（ ）人
- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5

【答案】： A

63、土方开挖前，必须保证一定的预抽水时间，喷射井点或真空深井井点不少于（ ）。

- A. 10h
- B. 15h
- C. 20h
- D. 25h

【答案】： C

64、项目经理被追究刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】： D

65、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ ），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。（ ）

- A. 劳动工具
- B. 安全设施
- C. 劳动保护用品
- D. 安全设备

【答案】： C

66、大雨后应对塔式起重机基础、施工道路、（ ）和外脚手架等进行全面检查，确认安全可靠后方可使用。脚手架等重要构造要经常检查，发现问题要及时处理或更换加固。

- A. 施工电梯基础
- B. 施工机具
- C. 施工车辆
- D. 防护用品

【答案】： A

67、下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ ）。

- A. 大型工具，应当一头见齐。
- B. 砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。
- C. 混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。
- D. 各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

【答案】： D

68、项目经理部对危险源安全风险的控制主要包括识别、评价、（ ）三个基本环节。

- A. 控制调节
- B. 风险规避
- C. 控制策划
- D. 风险应对

【答案】： C

69、施工单位的主要负责人、项目负责人有违反《建设工程安全生产管理条例》的规定并受到 2 万元以上 20 万元以下的罚款或撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，在（ ）年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

【答案】： D

70、室外 220V 灯具距地面不得低于 3m，室内 220V 灯具距地面不得低于（ ）m。（ ）

- A. 2
- B. 2.5
- C. 3
- D. 3.5

【答案】： B

71、国内外一些统计资料指出，触电后 1 分钟开始救治者，（ ）有良好效果；触电后（ ）分钟内开始救治者，50%可能复苏成功；触电后（ ）分钟再开始抢救，很少有救活的可能。

- A. 80%， 6， 12
- B. 90%， 6， 12
- C. 90%， 5， 10
- D. 90%， 6， 10

【答案】： B

72、物料提升机进料口必须加装（ ），并按高处作业规范搭设防护棚，并设安全通道，防止从棚外进入架体中。

- A. 操作平台
- B. 防护栏杆
- C. 安全防护门
- D. 安全网

【答案】： C

73、锅炉低负荷时，水位应调整到（ ）。 （ ）

- A. 最高水位
- B. 稍高于正常水位
- C. 稍低于正常水位
- D. 最低水位

【答案】： B

74、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应先在适当位置搭设（ ）加固后,再拆除（ ）。 （ ）

- A. 临时抛撑;连墙件
- B. 连墙件;临时抛撑
- C. 扫地杆;连墙件
- D. 连墙件;扫地杆

【答案】： A

75、建筑施工总承包特级资质企业应配备相关专业的专职安全管理人员不少于（ ）人。

- A. 3

- B. 4
- C. 6
- D. 8

【答案】： C

76、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

- A. 15
- B. 30
- C. 45
- D. 60

【答案】： B

77、企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质的，由原资质许可机关予以撤销；由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，并处（ ）元的罚款。

- A. 1 万
- B. 2 万
- C. 3 万
- D. 4 万

【答案】： C

78、（ ）在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。

- A. 施工单位

- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 设计单位

【答案】： B

79、起吊载荷达到起重机械额定起吊重量的 90%及以上时，应先将重物吊离地面不大于（ ） mm。

- A. 100
- B. 200
- C. 300
- D. 400

【答案】： B

80、当建筑物高度大于（ ） m 并采用木板搭设时，应搭设双层防护棚，两层防护棚的间距不应小于 700mm。

- A. 20
- B. 24
- C. 30
- D. 35

【答案】： B

81、高大模板支撑系统应在搭设完成后，由施工单位（ ）组织验收。

- A. 企业技术负责人
- B. 技术负责人
- C. 项目负责人

D. 监理单位总监

【答案】： C

82、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的，责令改正，没收违法制造的特种设备，处（ ）罚款。

- A. 一万元以上三万元以下
- B. 三万元以上十万元以下
- C. 五万元以上五十万元以下
- D. 三万元以上三十万元以下

【答案】： C

83、行政法规是国家最高行政机关国务院制定的有关国家行政管理的（ ）的总称。

- A. 法律
- B. 法规
- C. 规章
- D. 规范性文件

【答案】： D

84、（ ）是指由于犯罪行为所应承担的法律责任。

- A. 违宪责任
- B. 行政责任
- C. 刑事责任
- D. 民事责任

【答案】： C

85、下列对起重力矩限制器主要作用的叙述（ ）是正确的。（ ）

- A. 限制塔机回转半径
- B. 防止塔机出轨
- C. 限制塔机起升速度
- D. 防止塔机超载

【答案】： D

86、下列哪个单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。（ ）

- A. 建设单位
- B. 工程单位
- C. 房地产公司
- D. 施工单位

【答案】： D

87、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（ ）。

- A. 工艺流程
- B. 应急预案
- C. 材料与设备计划
- D. 施工进度计划

【答案】： B

88、基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合（ ）要求。

- A. 专项施工方案
- B. 工序
- C. 施工现场环境
- D. 施工进度

【答案】： A

89、制作间灶台及周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于（ ），地面应做硬化和防滑处理。

- A. 1.5M
- B. 1.6M
- C. 1.7M
- D. 1.8M

【答案】： A

90、地基基础工程专业承包二级资质业务范围（ ）。

- A. 不限
- B. 开挖深度 15M 以下
- C. 开挖深度 18M 以下
- D. 开挖深度 12M 以下

【答案】： B

91、根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》（ GB5306 • 85）的规定，取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审，复审每（ ）一次。

- A. 1 年

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/966124130102010051>