

2023 版四川安全员 B 证第四批(项 目负责人考试模拟题库【内部】含答 案【必考点】

1、【多选题】下列关于塔式起重机作业时 ,描述正确的是()。(BCDE)

- A、重物吊运时 ,严禁从建、构筑物上方通过
- B、重物吊运时 ,严禁从人上方通过
- C、起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过
- D、严禁用起重机载运人员
- E、严禁起重机起吊重物长时间悬停空中

2、【多选题】为保证空气压缩机的正常使用 ,在空气压缩机作业前必
须按照以下要求进行检查 ()。 (ABC)

- A、燃、润油料均添加充足
- B、各连接部位紧固 ,各运动机构及各部位阀门开闭灵活
- C、各防护装置齐全良好 ,储气罐内无存水

D、电动空气压缩机的电动机及启动器外壳接地良好，接地电阻不大于
10Ω

E、压力表正常，无损坏

3、【多选题】建筑施工特种作业包括：()。 (ABCD)

A、建筑电工

B、建筑架子工

C、建筑起重信号司索工

D、高处作业吊篮安装拆卸工

E、水泥工

4、【多选题】根据《消防法》（主席令第六号），关于消防规定的描述，说法正确的是()。 (BCD)

A、消防工作贯彻预防为主、综合治理的方针

B、消防车、消防器材，不得用于与消防和应急救援工作无关的事项

C、公安机关消防机构、公安派出所的工作人员进行消防监督检查，应当出示证件

D、单位损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款

E、任何单位和任何人都有参加有组织的灭火工作的义务

5、【多选题】根据《安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程()及同时投入生产和使用。

(BD)

A、同时勘察

B、同时设计

C、同时审批

D、同时施工

E、同时验收

6、【多选题】根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59），甲检查时发现落地式扣件钢管脚手架存在的5项安全隐患中，属于落地式扣件钢管脚手架检查评定保证项目的有()。（CDE）

A、架体未设供人员上下的专用斜道

B、作业面脚手板下方未采用安全平网兜底

C、作业层外侧设置高度150mm的挡脚板

D、搭设完毕未办理验收手续

E、落地式扣件钢管脚手架未编制专项施工方案

7、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》下列说法正确的是（ ）。（ ABDE ）

A、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

B、设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责

C、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应及时报告建设单位，但没有权利要求施工单位暂时停止施工

D、工程监理单位在实施监理过程中，发现承包人的施工进度计划不符合合同要求的，应责令修改后重新提交

E、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任

8、【多选题】根据《特种设备安全监察条例》规定，已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的（ ），由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格。（ ACD ）

- A、未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的
 - B、使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的
 - C、伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的
 - D、未依照《特种设备安全监察条例》规定或者安全技术规范要求进行特种设备生产、检验检测的
 - E、未制定特种设备事故应急专项预案的
- 9、【多选题】滑轮出现下列情况时，应予以报废。 () (ACD)
- A、裂纹或轮缘破损
 - B、滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 30%
 - C、滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 20%
 - D、滑轮底槽的磨损量超过相应钢丝绳直径的 25%
 - E、滑轮底槽的磨损量超过相应钢丝绳直径的 20%
- 10、【多选题】物料提升机安装作业前检查的内容一般包括()。(ABDE)
- A、金属结构的成套性和完好性
 - B、提升机构是否完整良好

C、起重臂长度

D、基础位置和做法是否符合要求

E、电气设备是否齐全可靠

11、【多选题】甲防腐公司 5 人在乙企业廊道内进行防腐作业，其中 1 人监护 4 人作业，作业 2h 后，监护人去洗手间，回来后发现 4 人在廊道内晕倒。事故发生后，乙企业检修部门负责人汇报公司主要领导，启动专项应急预案，拨打了 110 电话，并组织将伤者送入医院抢救。为切实保障救援者的身心健康，乙企业将参与救援的 20 多名职工送到当地医院，留观正常。由于该事故涉及送医人员较多，未及时报告当地政府有关部门，造成一定的社会恐慌。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，该专项预案应完善的内容包括（ ）。（ AE ）

A、应急响应启动后必须信息公开，避免造成恐慌

B、乙企业主要领导应启动专项应急预案

C、处置措施环节应明确专人拨打 110 电话

D、应急保障部分应明确医疗应急救援相关事项

E、处置措施环节应增加向当地政府部门即时报送信息

12、【多选题】装设（ ）是直击雷防护的主要措施。（ ABC ）

A、避雷针

B、避雷线

C、避雷网

D、壁雷箱

E、警告标志

13、【多选题】负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，有下列行为之一的，给予降级或者撤职的处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任（ ）。（ ABCDE ）

A、对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或者验收通过的

B、发现未依法取得批准、验收的单位擅自从事有关活动或者接到举报后不予以取缔

C、对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现其不再具备安全生产条件而不撤销原批准的

D、发现未依法取得批准、验收的单位擅自从事有关活动或者接到举报后不依法予以处理的

E、对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现安全生产违法行为不予查处的

14、【单选题】《安全生产法》规定，事故调查和处理的具体办法由()制定。 (A)

A、国务院

B、住建部

C、国务院建设行政主管部门

D、地方各级人民政府

15、【单选题】《建筑法》规定：施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取()措施。(B)

A、安全保卫

B、安全防护

C、安全提示

D、安全警示

16、【单选题】《工伤保险条例》中规定，生活自理障碍分为哪几个等级()。 (C)

- A、生活完全不能自理和生活部分不能自理
 - B、生活完全不能自理和生活大部分不能自理
 - C、生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理
 - D、生活不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理
- 17、【单选题】《工伤保险条例》的规定，职工（ ），其近亲属可以从工伤保险基金领取一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍。 (C)
- A、感染职业病
 - B、因工失去劳动能力
 - C、因工死亡
 - D、遭受事故伤害
- 18、【单选题】下列哪个情况属于二级动火作业。 () (A)
- A、登高焊、割作业
 - B、堆有大量可燃和易燃物质的场所
 - C、比较密封的室内、容器内、地下室等场所
 - D、禁火区域内

19、【单选题】下列哪个选项不是燃烧的基本条件()。 (B)

A、火源

B、风力

C、可燃物

D、助燃物

20、【单选题】下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是()。 (D)

A、开挖深度超过 3m (含 3m) 的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程

B、搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程 (包括采光井、电梯井脚手架)。

C、悬挑式脚手架工程

D、开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程

21、【单选题】为了提高钢丝绳的使用寿命，滑轮直径最小不得小于钢丝绳直径的()。 (C)

A、4 倍

B、8倍

C、16倍

D、20倍

22、【单选题】使用行灯电源电压不大于()。 (A)

A、36V

B、24V

C、12V

D、6V

23、【单选题】冬季施工前()做好冬期施工材料、专用设备、能源、暂设工种等施工准备工作。 (B)

A、20天

B、1个月

C、2个月

D、3个月

24、【单选题】危险源由三个要素构成：潜在危险性、()和触发因素。

(C)

A、必要条件

B、存在基础

C、存在条件

D、必要基础

25、【单选题】基坑工程施工时，坑边堆置土方和材料包括沿挖土方边缘移动运输工具和机械不应离槽边过近，堆置土方距坑槽上部边缘不小于（ ），弃土堆置高度不超过（ ）。(C)

A、1.0m ; 1.2m

B、1.0m ; 1.5m

C、1.2m ; 1.5m

D、1.5m ; 2.0m

26、【单选题】塔式蒸汽打桩机在行走时，缆风绳附近（ ）范围内不得站人或通行。(D)

A、5米

B、6米

C、8米

D、10米

27、【单选题】塔式起重机安全管理是建筑施工现场安全管理的重要内容。关于塔式起重机安全管理的说法，正确的是（ ）。（ B ）

A、塔式起重机可以和其他用电设备共用一台开关箱

B、塔式起重机的使用单位应当对使用中的吊具、索具进行定期检验

C、塔式起重机按照专项施工方案完成顶升、附着后，即可投入使用

D、塔式起重机停止作业时应收起吊钩，将起重机构锁死切断电源

28、【单选题】塔式起重机提升重物作水平移动时，应高出其跨越的障碍物（ ）以上。（ A ）

A、0.5m

B、1m

C、1.5m

D、2m

29、【单选题】安全生产的验收必须坚持（ ）原则。（ A ）

A、“验收合格才能使用”

B、预验收与验收相给合

C、“谁施工，谁验收”

D、“管生产必须管安全”

30、【单选题】对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当()。(B)

A、重新测算安全验算结果

B、组织专家论证

C、提供监理工程师名单

D、附安全预算

31、【单选题】对搭设高度在()m 及以上的混凝土模板支撑工程需编制安全专项施工方案。(C)

A、3

B、4

C、5

D、6

32、【单选题】小王是某企业的安全生产管理人员，其主要工作任务是开展安全生产检查、发现事故隐患并督促进行整改。根据《安全生产事

故隐患排查治理暂行规定》，小王检查发现的事故隐患，应当认定为一般事故隐患的是（ ）。（ A ）

- A、职工李某在离地面 2 米高的外墙进行设备安装作业，未系好安全带具有坠落危险
- B、职工张某等 3 人在新开挖的深槽内进行维修作业，深槽边坡未支护具有坍塌危险
- C、其他企业的易燃物品库房毗邻本企业，可能发生火灾事故危及本企业安全
- D、生产车间的大型生产设备的接地装置接地阻值偏大，接地保护系统失效

33、【单选题】平刨操作两人同时作业时，须持料推过刨刃（ ）以外，下手方可接拖。（ B ）

- A、100mm
- B、150mm
- C、200mm
- D、300mm

34、【单选题】建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，()年内不得再次申请安全生产许可证。 (C)

A、1

B、2

C、3

D、4

35、【单选题】当搭设双层安全防护棚时，两层防护层的间距不应小于()mm。 (C)

A、500

B、600

C、700

D、800

36、【单选题】当物料提升机荷载达到额定起重量的()时，起重量限制器应发出警示信号。 (B)

A、80%

B、90%

C、100%

D、110%

37、【单选题】当通过人体的电流超过()时，就会使人的呼吸和心脏停止而死亡。(B)

A、30mA

B、50mA

C、60mA

D、80mA

38、【单选题】当钢筋混凝土梁、板施工中，模板要求起拱又无具体设计要求时，起拱高度应为跨度的()。(A)

A、 $1/1000 \sim 3/1000$

B、 $2/1000 \sim 3/1000$

C、 $3/1000 \sim 4/1000$

D、 $4/1000 \sim 5/1000$

39、【单选题】施工企业安全生产评价方法中，应按规定的时限进行评价取证，则施工企业的安全生产情况应依据自评价之月起前（ ）以来的情况。 (B)

A、10个月

B、12个月

C、18个月

D、24个月

40、【单选题】施工升降机在大雨、大雾、（ ）级以上大风天气以及导轨架、电缆等结冰时必须停止运行，并将吊笼降到底层切断电源。(C)

A、四

B、五

C、六

D、七

41、【单选题】施工单位应当向作业人员提供（ ）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 (B)

A、安全防护手册

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/977053035101006055>