

工地安全日记

日期	2014. 8. 10	项目经理	李文召
安全生产情况	今日油漆工进行北立面外墙钢结构喷砂，由于脚手片已拆除，作业前安全员要求作业人员必须佩带好安全帽及安全带进行作业，作业时必须仔细认真。作到安全第一，预防为主。 记录人：朱昆武		
日期	2014. 8. 11	项目经理	李文召
安全生产情况	本日粉刷班组长班前对粉刷班成员进行了安全技术交底。要求：进入施工现场必须戴好安全帽；外架上作业过程中要注意安全，按工序进行；注意防坠落。 今日安全生产状况良好。未发生安全生产事故 记录人：朱昆武		

工地安全日记

日期	2014. 8. 12	项目经理	李文召
安全生产情况	今日安全员对作业人员进行安全教育，要求认真学习 and 掌握本工程项目、本工种的操作规程及有关方面的技术知识，努力提高自身的技术水平和操作技能，虚心、认真听从各级技术管理人员的各项技术交底，严格按交底内容进行施工操作，积极做好自己的工作。 今日一切正常，无事故发生。 记录人：朱昆武		
日期	2014. 8. 13	项目经理	李文召
安全生产情况	施工员对全体职工进一步强调进入施工现场不能随地大小便，严格要求自我，每个职工都要严格遵守项目部制定的规章制度。并对土方班组成员提出生产过程中绝对杜绝安全事故，严格按照操作规程办事。 本日安全生产无事故发生。 记录人：朱昆武		

工地安全日记

日期	2014. 8. 14	项目经理	李文召
安全生产情况	即日由项目经理在现场组织员工召开安全例会， 项目经理要求挖土方时，土方人员与挖机保持安全距离，另外专门强调做好安全生产工作和防盗工作。要求职工之间要搞好团结，相互帮助、互相爱护，注意安全。 即日一切正常，无事故发生。 记录人：朱昆武		
日期	2014. 8. 15	项目经理	李文召
安全生产情况	项目经理要求进场的职工要珍惜每一次的学习机会，端正学习态度，不懂就问，使自己早日熟练掌握安全操作技术，也要不断总结工作经验，提高自己的应付紧急情况的能力。 即日无安全事故，安全情况良好。 记录人：朱昆武		

工地安全日记

日期	2014. 8. 16	项目经理	李文召
安全生产情况	即日由施工员开展安全生产活动。要求每位职工掌握安全技术操作规程，进一步严格要求自我，对于安全工作要不可轻视。 即日一切正常, 无事故发生。 记录人：朱昆武		
日期	2014. 8. 17	项目经理	李文召
安全生产情况	安全员要求凡是电机和机械设备，都应贯彻定人定机责任制，桩机行驶的道路应平整；施工机械与现场输电线路之间应保持安全距离。每个职工严格遵守工地各项规章制度，对外来人员应做好登记。 本日一切正常，无事故发生。 记录人：朱昆武		

工地安全日记

日期	2014. 8. 18	项目经理	李文召
安全生产情况	班前由班组长对班组成员进行了安全教育，和技术交底。确保安全生产，杜绝安全事故发生。 即日无安全事故发生，安全情况好。 记录人：朱昆武		
日期	2014. 8. 19	项目经理	李文召
安全生产情况	安全员对各班组进行了安全教育，对施工现场临时用电进行了检查，检查中发现，施工用电无检查记录，临时配电箱无接地装置。安全员要求电工班组立即整改，要求电工班做好日常巡视工作。发现隐患随时解决，要求各班组成员遵守安全纪律。 本日无安全事故，一切正常。 记录人：朱昆武		

工地安全日记

日期	2014. 8. 20	项目经理	李文召
安全生产情况	今日由安全员对全体职工进行安全技术交底，要求各工种严格按照操作规程办事，进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带。从昨天检查情况来看，有少数职工没扣好帽带，安全员对其进行了安全教育，讲述了没扣帽带的危险性，让其从思想上认识安全工作的重要性。 即日安全生产无事故发生。 记录人：朱昆武：		
日期	2014. 8. 21	项目经理	李文召
安全生产情况	项目经理进一步对每个员工进行安全教育： 1. 讲述安全生产自我保护的意识和任务； 2. 企业的安全规章制度及安全事故案例的教育。 即日一切正常，无安全事故 记录人：朱昆武		

工地安全日记

日期	2014. 8. 22	项目经理	李文召
安全生产情况	即日项目部规定，从即日起，为确保安全，防患于未然，在工地职工宿舍内不能使用煤气灶、电炒锅、电饭煲和热得快，以免引起火灾和触电事故，保护职工的人生安全，确实做好安全生产文明施工工作。 即日无安全事故发生，安全情况良 记录人：朱昆武		
日期	2014. 8. 23	项目经理	李文召
安全生产情况	近段时间天气较好，有利于施工。安全员组织各班组长针对近期存在的不安全情况，进行了总结和讨论。并对每位职工进行安全教育，再次强调进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带。施工现场应做到工完料尽场地清，生产安全事故无。 即日安全情况良好。 记录人：朱昆武		

工地安全日记

日期	2014. 8. 24	项目经理	李文召
安全生产情况	木工拆除二层柱模板，今日安全员负责工地巡查，发现木工将拆除模板乱扔乱抛，对这部分人员进行安全教育，并要求将拆除模板按指定位置堆放整齐， 一切正常，安全生产无事故。 记录人：朱昆武		
日期	2014. 8. 25	项目经理	李文召
安全生产情况	近段时间天气较好，有利于施工。安全员组织各班组长针对近期存在的不安全情况，进行了总结和讨论。并对每位职工进行安全教育，再次强调进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带。施工现场应做到工完料尽场地清，生产安全事故无。 即日安全情况良好。 记录人：朱昆武：		

工地安全日记

日期	2014. 8. 26	项目经理	李文召
安全生产情况	通风班组安装屋面结构模板，安全员巡查今日工地安全，发现通风班组有个别人员不戴安全帽，并进行批评教育， 一切正常，安全生产无事故。 记录人：朱昆武：		
日期	2014. 8. 27	项目经理	李文召
安全生产情况	安全员组织各班组长针对近期存在的不安全情况，进行了总结和讨论。并对每位职工进行安全教育，再次强调进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带。施工现场应做到工完料尽场地清，生产安全事故无。 即日安全情况良好。 记录人：朱昆武		

工地安全日记

日期	2014. 8. 28	项目经理	李文召
安全生产情况	通风安装屋面结构模板，施工员巡查发现，有个别人员将风管废料乱扔，施工员对乱扔废料的进行了安全教育，按职工协议进行了处罚。 一切正常，安全生产无事故。 记录人：朱昆武		
日期	2014. 8. 29	项目经理	李文召
安全生产情况	安全员进行工地安全巡查，发现部分临边洞口防护被破坏，要求架子工及时进行修复，做好临边防护工作，对破损的安全网及时进行修复。 即日安全情况良好。 记录人：朱昆武		