

宁夏“8·19”较大爆燃事故调查报告

揭示真相，保障安全

目录

01 事故背景


03 事故原因

05 事后处理与善后工作

02 事故经过

04 应急响应与救援

06 事故反思与建议





01

事故背景


宁夏顺邦达新材料有限公司概况

公司基本信息

宁夏顺邦达新材料有限公司成立于2018年3月9日，位于宁夏宁东基地化工新材料园区光伏路北侧、开富北路西侧。公司注册资本为1亿元人民币，法定代表人为李振伟。

人员规模与参保情况

目前，宁夏顺邦达新材料有限公司的人员规模在100-199人之间，具有109人的参保员工，展现出公司在保障员工权益方面的积极态度。



经营范围与主营业务

公司主要从事聚氯乙烯聚合用助剂的研发、生产和销售，产品包括终止剂、防粘釜剂、消泡剂、阻聚剂和引发剂等，服务于化工新材料领域。

企业信用与市场地位

宁夏顺邦达新材料有限公司凭借其稳定的经营状态、良好的信用记录以及可靠的产品质量，在化工新材料行业中占据重要地位，并获得了市场的高度认可。

事故发生时间及地点

01

事故发生时间

2024年8月19日下午14时38分许，宁夏顺邦达新材料有限公司引发剂车间发生爆燃事故。根据官方报道，事故发生的具体时间是14时38分，地点位于宁夏宁东基地化工新材料园区光伏路北侧、开富北路西侧。

02

事故现场描述

事故发生后，宁东基地党工委、管委会相关部门迅速赶赴现场进行救援和处置。经过紧张的扑救工作，至15时35分，现场明火全部被扑灭，事故风险基本排除，为救援赢得了宝贵时间。

03

事故地点概述

宁夏顺邦达新材料有限公司位于宁夏宁东基地化工新材料园区光伏路北侧、开富北路西侧。该公司成立于2018年3月9日，主要经营范围包括聚氯乙烯聚合用助剂（终止剂、防粘釜剂、消泡剂、阻聚剂、引发剂）的生产和销售。

事故造成人员伤亡情况

01

事故导致人员失联

2024年8月19日14时38分，宁夏顺邦达新材料有限公司引发剂车间发生爆燃事故。根据官方消息，事故导致5人失联。这些失联人员在后续的搜救中全部被找到，但不幸的是，他们均无生命体征。

02

人员伤亡情况详细统计

经过紧急救援和调查，确认事故共造成1人死亡，3人受伤。死亡人员为顺邦达新材料有限公司的一名员工，而受伤的3人均来自不同的部门，具体身份和受伤情况仍在进一步核实中。

03

受影响员工及其家属情况

此次爆燃事故不仅影响了直接参与救援的员工，也对该公司及周边区域的其他员工造成心理冲击。许多员工及其家属因担心自身安全和未来工作的稳定性而感到极度不安，需要进一步的心理疏导和支持。

02

事故经过

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/147035134050010005>