

# 2023 年版浙江省安全员 B 证考试

## [内部] 培训模拟题库含答案必考点

1.【多选题】一住宅小区施工现场，钢筋工王某正在使用钢筋切断机切割钢筋，由于切刀附近有些钢筋的断头，王某考虑到开关箱还有一些距离（约 4m），为节省时间，王某直接用手去清理，结果导致 4 只手指被截断。

(3) 施工现场常用的钢筋加工机械有（ ）等。（ABCE）

A、钢筋切断机

B、钢筋调直机

C、钢筋弯钩机

D、钢筋弯扭机

E、钢筋微头机

2、【多选题】下列关于坡度大于 1:2.2 的屋面临边防护栏杆的设置，（ ）是正确的。（ADE）

A、下杆离地高度为 0.6~0.8m

B、上杆离地高度为 1.0~1.2m

C、下杆离地高度为 0.4S0.6m

D、上杆离地高度为 1.5m

E、自上而下使用密目式安全网封闭

3、【多选题】下列属于第二类压力容器的有（）。（ACE）

A、中压容器

B、移动式压力容器

U 存贮毒性程度为极度和高度危害介质的低压容器

D、中压搪玻璃压力容器

E、低压管壳式余热锅炉

4、【多选题】下列（），必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产。（ABCDE）

A、建设单位

B、设计单位

C、施工单位

D、工程监理单位

E、建设行政主管部门

5、【多选题】在起重作业中常用的起重机械主要有（ ）。（ABDE）

A、塔式起重机

B、汽车式起重机

C、手拉葫芦

D、轮胎式起重机

E、履带式起重机

6、【多选题】基坑工程监测应包括（ ）。（AC）

A、专业单位监测

B、建设单位现场监测

C、施工企业现场监测

D、监理单位现场监测

E、政府监督部门现场监测

7、【多选题】对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经( )签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。（AB）

A、施工单位技术负责人

B、总监理工程师

C、专职安全生产管理人员

D、项目负责人

E、施工员

8、【多选题】导致炉管爆破的原因主要有（）。(ABDE)

A、水质不良，管子结垢，阻力增大

B、管道腐蚀、冲刷使管壁减薄

U 锅水中悬浮物或含盐量过多

D、管材或焊接缺陷

E、水循环不良，传热效果差，导致局部管子超温

9、【多选题】建筑工地常备的消防器材有（）。(ABCD)

A、砂子

B、水桶

D、灭火器

E、水池

10、【多选题】当发生防坠安全器动作制停吊笼的情况时，应采取的措施为（ ）。（ACE）

A、查明制停原因，排除故障

B、不需要检查吊笼、导轨架及钢丝绳

C、并应检查吊笼、导轨架及钢丝绳

D、不需重新调整复位防坠安全器

E、应确认无误并重新调整复位防坠安全器后运行

11、【多选题】扣件式钢管模板支撑架的构造要求有（ ）。（ADE）

A<sub>s</sub>立杆底部设置可调托座时，其调节螺杆的伸缩长度不应大于 200mm

B、上段的钢管立杆与下段钢管立杆应错开固定在水平拉杆上

C、立杆接长采用搭接

D、水平杆搭接长度不得小于 1000mm

E、剪刀撑采用中 48.3mmX3.6mm 钢管，用扣件与钢管立杆扣牢

12、【单选题】吊篮的每个吊点必须设置（ ）根钢丝绳，安全钢丝绳必须装有安全锁或相同作用的独立安全装置。（B）

A<sub>s</sub> 3

B、2

C、1

D、4

13、【多选题】施工升降机作业结束后,应采取的措施为( )。(ABCE)

A、应将吊笼返回最底层停放

B、控制开关应拔至零位

C、并应切断电源

D、应将吊笼返回最高层停放

E、锁好开关箱

14、【多选题】施工现场必须设有“五牌二图”,二图指的是( )。(BC)

A、施工现场组织架构图

B、施工现场平面图

C、施工现场消防平面布置图

D、施工现场文明施工图

E、施工现场材料堆放图

15、【多选题】施工现场需要编制用电组织设计的基准条件是 ( )<sub>β</sub>  
(AB)

A、用电设备 5 台及以上

B、用电设备总容量 50kW 及以上

U 用电设备 10 台及以上

D、用电设备总容量 100kW 及以上

E、用电设备 5 台及以上，且用电设备总容\*100kW 及以上

16、【多选题】施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后 ( )。(ABCE)

A、安装单位应该自检

B、安装单位应出具自检合格证明

C、安装单位应向施工单位进行安全说明

D、安装单位应向建设单位进行安全说明

E、安装单位应该办理验收手续并签字 17、【多选题】某公司在一工地用吊篮进行外装修作业时，施工员指派一名抹灰工升吊篮，由于吊篮未挂保险钢丝绳，在上升时突然一个倒链急剧下滑，吊篮随即倾斜，由于一作业人员未系安全带，从吊篮坠落死亡。

(3)吊篮使用单位应根据不同 ( ) 的变化，采取相应的安全防护措施。

(ABCD)

A、施工阶段

B、周围环境

C、季节

D、气候

E、操作人员

18、【多选题】某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时，班组长因故请假也不在现场，13名民工在无人指挥的情况下自行作业，因钢筋笼将配电箱引出的380V电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成5人触电死亡。

(3)五芯电缆必须包含()颜色绝缘芯线。(BE)

A、黄/红

B、淡蓝

C、红

D、黑色

E、绿/黄



19、【多选题】气瓶一般由（）组成。（ABCDE）

A、瓶体

B、瓶阀

U 瓶帽

D、底座

E、防震圈

20、【多选题】满堂脚手架设置纵、横向扫地杆符合（）要求。

（ACE）

A、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200mm 处的立杆上

B、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200mm 处的横杆上

U 横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

D、横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的横杆上

E、脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定

21、【多选题】电缆线路可以（）敷设。（BCD）

A、沿地面

B、埋地

C、沿电杆或支架

D、沿圆墙

E、沿脚手架

22、【多选题】盾构施工开工阶段整个流程包括（）。(ABCDE)

A、盾构机进出洞

B、管片进场

U 垂直运输和水平运输

D、车架段交叉作业

E、管片拼装

23、【多选题】立式锅炉主要有（）。(ABD)

A、立式横水管锅炉

B、立式弯水管锅炉

U 单火筒

D、立式直水管锅炉

E、双火筒

24、【多选题】纵、横向水平杆的计算内容包括（ ）。（AE）

A、抗弯强度和挠度

B、地基承载力

C、抗压强度和挠度

D、抗剪强度和挠度

E、与立杆的连接扣件抗滑承载力

25、【多选题】配电箱中的刀型开关在正常情况下可用于（ ）。（ABC）

A、接通空载电路

B、分断空载电路

C、电源隔离

D、接通负载电路

E、分断负载电路

26、【多选题】锅炉设备事故中属于设计制造方面的原因主要有（ ）。

(ABCDE)

A、结构不合理

B、材质不符合要求

C、焊接质量粗糙

D、受压元件强度不够

E、其他由于设计制造不良造成的事故

27、【多选题】（）单位有进行安全生产宣传教育的义务，有对违反安全生产法律、法规的行为进行舆论监督的权利。（ABCDE）

A、新闻

B、出版

D、电影

E、电视

28、【单选题】24日上午8时许，某音乐厅项目开始屋面混凝土浇筑施工作业。25日5时10分左右，屋面浇筑施工作业即将完成时，在无任何预兆情况下，屋面突然坍塌，现场作业的24人随屋面混凝土、钢筋、模板坠落，其中4人经抢救无效死亡，20人受伤。经调查，导致这起事故的直接原因是搭设支模架的钢管、扣件质量不合格；支模架搭设不规范，立杆步距大小不一，立杆间距过大，竖向剪刀撑数量极少，水平剪刀撑未设等。

(2) 支架立杆必须设置纵、横向扫地杆，纵向扫地杆的设置应 ( )。

(D)

A、距离底座不小于 150mm,

B、距离底座不大于 150mm,

C、距离底座不小于 200mm,

D、距离底座不大于 200mm, 答案：D 在横向扫地杆的下方在横向扫地杆的下方在横向扫地杆的上方在横向扫地杆的上方

29、【单选题】东平建筑公司承建原北上市政府办公楼项目，部分工程分包给原北二建、原北三建，整个工程由原北市建筑设计院设计，大政监理公司监理。由 ( ) 对该项目施工现场的安全生产员总责。(A)

A、东平建筑公司

B、原北二建

C、大政监理公司

D、原北上市政府

30、【单选题】事故发生单位主要负责人在事故调查处理期间擅离职守的，处上一年年收入 ( ) 至 80% 的罚款。(C)

A、20%

B、30%

C、40%

D、50%

31、【单选题】事故发生后,事故现场有关人员应当( )向本单位负责人报告。(A)

A、立即

B、1小时内

C、2小时内

D、3小时内

32、【单选题】从事建筑活动的专业技术人员,应当( )从事建筑活动。(B)

A、依法取得相应的执业资格证书,但可在执业资格证书许可的范围外

B、依法取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可的范围内

C、不必取得执业资格证书

D、依法取得相应的职业资格证书,但可在执业资格证书许可的范围外

33、【单选题】冬季安全施工准备工作应提前( )。(C)

A、20 天

B、1 个月

U2 个月

D、3 个月

34、【单选题】冬期施工安全技术措施应提前（）时间编制。（B）

A、20 天

B、1 个月

D、3 个月 35、【单选题】原南第二建筑公司是原南友谊酒店扩建项目的总承包商，大政公司、大发公司是部分工程的分包商。原南第二建筑公司的董事长是张三，负责该项目的项目经理叫李四，王五是原南第二建筑公司的安全生产部门经理。

（1）（）对原南第二建筑公司的安全生产负责。（A）

A、张三

B、李四

C、王五

D、张三和王五

36、【单选题】堆料场内确实需要架设用电线路，架空线路与露天易燃物堆垛的最小水平距离，不应小于电线杆高度的（）倍。（B）

A、 1

B、 1.5

U2

D、 2.5

37、【单选题】塔式起重机避雷针高度应为（ ） m。（C）

A、 3~4

B、 2~3

C、 1-2

D、 OSI

38、【单选题】安全防护设施的验收，应具备施工组织设计及有关验算数据、安全防护设施验收记录、安全防护设施（ ）等资料。（D）

A、 变更记录

B、 变更验收

C、 变更签证

D、 变更记录及签证

39、【单选题】室内明敷主干线的距地高度不得小于（ ）。（B）



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/226200140013010105>