

报告编号: RS/ZT20210210169

XXX 建筑工程检测 检 测 报 告

工程〔产品〕名称: XXX

委 托 单 位: XXX

检 测 类 别: XXX

签发日期: 年 月 日

工程名称	XXX
工程地址	XXX
委托单位	XXX
建设单位	XXX
施工单位	XXX
设计单位	XXX
监理单位	XXX
检 测 结 论	1、混凝土强度 所测混凝土现龄期强度均符合设计及相关技术标准的要求。 2、钢筋保护层厚度 所测钢筋保护层厚度均符合设计及相关技术标准的要求。 XXX〔检测专用章〕 签发日期： 年 月 日
备注	/

批 准：审 核：

检 测：_____

XXX 筑工程检测受 XXX 集团有限责任公司的委托（委托编号：RS/WT-ZT-00411），对办公楼根底、地下室、C楼一至四层，A副楼一至四层的工程 质量进行检测，检测工程有混凝土强度检测和钢筋保护层厚度检测。接受委托后，我 单位组织有关技术人员，依据国家现行有关标准、标准的规定，于2021年11月12 日进入现场进行检测。经检测人员现场检测及对检测数据的整理计算，得出检测结论， 并编制本报告。

一、工程情况调查

1、工程概况

本工程为办公楼，地下两层，地上主楼24层，副楼20层，裙楼4层，总建筑 面积86614.22m2, 结构型式为框架剪力墙结构，根底类型为桩筏板根底。受力钢筋保 护层设计厚度：与土壤接触的构件，露天构件，水箱，室内卫生间及消防水池为 2b 类；其他为一类。混凝土设计强度等级见表1。

表1混凝土设计强度等级

塔楼编号	构件	部位	地下室	一~四层	五~九层	十~十四层	十五层~以 上各层
		标高	根底顶~-0.05	-0.05 ~18.25	18.25 ~37.75	37.75~57.250	57.250~ 以上
A区副楼	剪力墙	等级	C40	C40	C40	C35	C35
	柱	等级	C50	C45	C40	C35	C35
C区主楼	剪力墙	等级	C40	C40	C40	C40	C35
	柱	等级	C50	C45	C45	C40	C35
B区裙楼	柱	等级	框架柱全为C35				
A区副楼	梁、板	部位	地下一层楼面至十层楼面			十一层楼面至以上各层	
C区主楼		标高	见平面			见平面	
B区裙楼		等级	C35			C30	

纯地下室局部：框架柱，地下室外墙，人防墙，水池墙，承台，底板，根底梁均为C35

2、参建单位

建设单位：XXX；

设计单位：XXX；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/298047033115006054>