

混凝土核查要录

砵砂浆试件抗压强度试验报告核查要录

表 F3

工程名称：武汉海天幸福小城 1# 楼				试验单位：武汉市蔡甸区建筑工程质量检测站	
序 号	试块编号	设计强度等级	试件龄期	检验结果 (MPa)	验收批组成与评定情况
1		C20	28d	23.7	
2		C20	28d	24.0	
3		C20	28d	23.9	
4		C20	28d	23.6	
5		C20	28d	23.8	
6		C20	28d	23.7	
7		C20	28d	23.8	
8		C20	28d	23.9	
9		C20	28d	24.3	
10		C20	28d	24.0	
11		C20	28d	24.0	
12		C20	28d	23.8	
13		C20	28d	23.8	
14		C20	28d	24.1	
15		C20	28d	23.7	

混凝土核查要录

16		C20	28d	23.8	
17		C20	28d	23.6	
18		C20	28d	23.8	
19		C20	28d	24.4	
20		C20	28d	23.8	
21		C20	28d	23.8	
共 计 份					
检 查 意 见	施 工 单 位	齐全有效，符合要求。 项目技术负责人： 2006 年 8 月 25 日			
	监 理 (建设) 单 位	资料齐全有效，符合要求。 项目监理工程师： (建设单位项目负责人) 2006 年 8 月 26 日			

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录

表 F3

工程名称：武汉海天幸福小城 1# 楼	试验单位：武汉市蔡甸区建筑工程质量检测站
--------------------	----------------------

混凝土核查要录

序 号	试块编号	设计强度等级	试件龄期	检验结果 (MPa)	验收批组成与评定情 况
22		C20	28d	23.7	
23		C20	28d	23.8	
24		C20	28d	24.1	
25		C20	28d	23.7	
26		C20	28d	23.8	
27		C20	28d	23.7	
28	4	C20	28d	23.8	
29		C20	28d	24.1	
30		C20	28d	23.7	
31		C20	28d	24.2	
32		C20	28d	24.1	
33		C20	28d	23.8	
34		C20	28d	23.6	
35		C20	28d	24.1	
36		C20	28d	23.8	
37		C20	28d	23.8	
38	9	C20	28d	23.9	
39		C20	28d	23.9	
40		C20	28d	23.9	
41		C20	28d	23.8	

混凝土核查要录

42	9	C20	28d	24.3	
共 计 份					
检 查 意 见	施 工 单 位	齐全有效，符合要求。 项目技术负责人： 2006 年 8 月 25 日			
	监 理 (建设) 单 位	资料齐全有效，符合要求。 项目监理工程师： (建设单位项目负责人) 2006 年 8 月 26 日			

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录

表 F3

工程名称：武汉海天幸福小城 1# 楼				试验单位：武汉市蔡甸区建筑工程质量检测站	
序 号	试块编号	设计强度等级	试件龄期	检验结果 (MPa)	验收批组成与评定情 况
43		C20	28d	23.6	
44		C20	28d	24.4	
45		C20	28d	23.6	

混凝土核查要录

46		C20	28d	23.9	
47		C20	28d	23.6	
48		C20	28d	23.4	
49		C20	28d	23.5	
50	4	C20	28d	24.1	
51		C20	28d	24.3	
52		C20	28d	23.9	
53		C20	28d	23.7	
54		C20	28d	23.8	
55		C20	28d	23.8	
56		C20	28d	24.3	
57		C20	28d	24.3	
58		C20	28d	23.8	
59		C20	28d	23.9	
60		C20	28d	23.9	
61		C20	28d	24.2	
62		C20	28d	24.1	
63		C20	28d	24.1	
共 计 份					

混凝土核查要录

检 查 意 见	施 工 单 位	齐全有效，符合要求。 项目技术负责人： 2006 年 8 月 25 日
	监 理 (建设) 单 位	资料齐全有效，符合要求。 项目监理工程师： (建设单位项目负责人) 2006 年 8 月 26 日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录

表 F3

工程名称：武汉海天幸福小城 1# 楼				试验单位：武汉市蔡甸区建筑工程质量检测站	
序 号	试块编号	设计强度等级	试件龄期	检 验 结 果 (MPa)	验 收 批 组 成 与 评 定 情 况
64		C20	28d	23.9	该验收批由 70 组混凝土试件组成,混凝土符合 GBJ107-87 验评标准, 评定为合格。
65		C20	28d	23.8	
66		C20	28d	24.1	
67		C20	28d	23.7	
68		C20	28d	23.8	

混凝土核查要录

69		C20	28d	23.9	
70		C20	28d	23.9	
共 计 70 份					
检 查 意 见	施 工 单 位	齐全有效，符合要求。 <			

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录

混凝土核查要录

表 F3

工程名称：武汉海天幸福小城 3# 楼				试验单位：武汉市蔡甸区建筑工程质量检测站	
序 号	试块编号	设计强度等级	试件龄期	检验结果 (MPa)	验收批组成与评定情况
1		C20	28d	23.1	
2		C20	28d	23.8	
3		C20	28d	24.5	
4		C20	28d	24.0	
5		C20	28d	23.7	
6		C20	28d	24.2	
7		C20	28d	24.5	
8		C20	28d	23.8	
9		C20	28d	24.1	
10		C20	28d	23.7	
11		C20	28d	23.7	
12		C20	28d	23.6	
13		C20	28d	23.7	
14		C20	28d	23.9	
15		C20	28d	24.4	
16		C20	28d	23.9	
17		C20	28d	24.1	

混凝土核查要录

18		C20	28d	23.6	
19		C20	28d	23.6	
20		C20	28d	23.5	
21		C20	28d	24.5	
共 计 份					
检 查 意 见	施 工 单 位	齐全有效，符合要求。 项目技术负责人： 2006 年 8 月 25 日			
	监 理 (建设) 单 位	资料齐全有效，符合要求。 项目监理工程师： (建设单位项目负责人) 2006 年 8 月 26 日			

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录

表 F3

工程名称：武汉海天幸福小城 3# 楼				试验单位：武汉市蔡甸区建筑工程质量检测站	
序 号	试块编号	设计强度等级	试件龄期	检验结果 (MPa)	验收批组成与评定情 况

		C20	28d	23. 9	
23		C20	28d	24. 1	
24		C20	28d	24. 5	
25		C20	28d	24. 5	
26		C20	28d	23. 8	
27		C20	28d	23. 8	
28		C20	28d	24. 3	
29		C20	28d	23. 7	
30		C20	28d	23. 8	
31		C20	28d	23. 8	
32		C20	28d	24. 5	
33		C20	28d	24. 5	
34		C20	28d	24. 1	
35		C20	28d	23. 8	
36		C20	28d	23. 4	
37		C20	28d	23. 3	
38		C20	28d	24. 0	
39		C20	28d	23. 8	
40		C20	28d	23. 8	
41		C20	28d	24. 1	
42		C20	28d	23. 4	
共 计 份					

查 意 见	施 工 单 位	齐全有效，符合要求。 项目技术负责人： 2006 年 8 月 25 日
	监 理 (建设) 单 位	资料齐全有效，符合要求。 项目监理工程师： (建设单位项目负责人) 2006 年 8 月 26 日

表 F3

工程名称：武汉海天幸福小城 3# 楼				试验单位：武汉市蔡甸区建筑工程质量检测站	
序 号	试块编号	设计强度等级	试件龄期	检 验 结 果 (MPa)	验 收 批 组 成 与 评 定 情 况
43		C20	28d	23.7	该验收批由 62 组混凝土试件组成,混凝土符合 GBJ107-87 验评标准, 评定为合格。
44		C20	28d	23.8	
45		C20	28d	23.8	
46		C20	28d	23.7	
47		C20	28d	23.0	

		C20	28d	24.2	
49		C20	28d	23.8	
50		C20	28d	24.1	
51		C20	28d	24.1	
52		C20	28d	23.7	
53		C20	28d	24.5	
54		C20	28d	24.4	
55		C20	28d	23.7	
56		C20	28d	24.5	
57		C20	28d	24.1	
58		C20	28d	24.4	
59		C20	28d	24.5	
60		C20	28d	23.7	
61		C20	28d	24.5	
62		C20	28d	24.4	
共 计 份					
检 查	施 工 单 位	齐全有效，符合要求。 项目技术负责人： 2006 年 8 月 25 日			

见	监 理 (建设) 单 位	资料齐全有效，符合要求。 项目监理工程师： (建设单位项目负责人) 2006 年 8 月 26 日
---	------------------------	--

表 F3

工程名称：武汉海天幸福小城 3# 楼				试验单位：武汉市蔡甸区建筑工程质量检测站	
序 号	试块编号	设计强度等级	试件龄期	检验结果 (MPa)	验收批组成与评定情况
1		C25	28d	29.6	该验收批(基础)由 4 组 混凝土试件组成,混凝土符合 GBJ107-87 验评标准, 评定为合格。
2		C25	28d	29.6	
3		C25	28d	29.6	
4		C25	28d	29.3	

共 计 4 份					
检 查 意 见	施 工 单 位	齐全有效，符合要求。 项目技术负责人： 2006 年 8 月 25 日			
	监 理 (建设) 单 位	资料齐全有效，符合要求。 项目监理工程师： (建设单位项目负责人) 2006 年 8 月 26 日			

表 F3

工程名称：武汉海天幸福小城 3# 楼				试验单位：武汉市蔡甸区建筑工程质量检测站	
序 号	试块编号	设计强度等级	试件龄期	检验结果 (MPa)	验收批组成与评定情 况
1		C25	28d	29.6	

		C25	28d	29.6	
3		C25	28d	29.6	
4		C25	28d	29.6	
5		C25	28d	29.9	
6		C25	28d	29.5	
7		C25	28d	29.6	
8		C25	28d	29.6	
9		C25	28d	29.5	
10		C25	28d	29.6	
11		C25	28d	29.6	
12		C25	28d	29.6	
13		C25	28d	29.6	
14		C25	28d	29.6	
15		C25	28d	29.2	
16		C25	28d	29.5	
17		C25	28d	29.4	
18		C25	28d	29.0	
19		C25	31d	28.6	
20		C25	28d	29.6	
21		C25	28d	29.5	
共 计 份					

混凝土核查要录

检 查 意 见	施 工 单 位	齐全有效，符合要求。 项目技术负责人： 2006 年 12 月 6 日
	监 理 (建设) 单 位	资料齐全有效，符合要求。 项目监理工程师： (建设单位项目负责人) 2006 年 12 月 6 日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录

表 F3

工程名称：武汉海天幸福小城 3# 楼				试验单位：武汉市蔡甸区建筑工程质量检测站	
序 号	试块编号	设计强度等级	试件龄期	检验结果 (MPa)	验收批组成与评定情况
22		C25	28d	29.6	该验收批(主体)由 24 组混凝土试件组成,混凝土符合 GBJ107-87 验评标准, 评定为合格。
23		C25	28d	30.1	
24		C25	28d	29.4	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/33700305600006142>