

建筑工程施工质量验收资料

(ZJ: 桩基部分)

档 号 _____

档案馆代号 _____

案卷提名 _____

编制单位 _____ 江苏长江机械化基础工程公司

编制日期 _____

密 级 _____ 保管期限 _____

共 壹 卷 第 壹 卷

目 录

序号	编 号	名 称	页码	备 注
	ZJ 1	桩基工程施工、技术管理资料		
	ZJ 1.1	桩基工程概况		
		工程地质勘察报告		
	ZJ 1.2	工程测量、定位放线记录		
	ZJ 1.3	图纸会审、设计变更、洽商记录		
		施工组织设计或施工方案		
	ZJ 1.4	桩基工程开工报告		
	ZJ 1.5	桩基工程竣工报告		
		技术交底记录		
	ZJ 1.6	桩位测量记录		
		桩基质量事故处理记录		
	ZJ 1.7	桩基工程质量控制资料核查表		
	ZJ 2	桩基工程质量控制资料		
	ZJ 2.1	预制（钢桩）桩进场验收记录		
	ZJ 2.2	预制桩（钢桩、商品混凝土及桩头）合格证汇总表		
	ZJ 2.3	预制桩接桩隐蔽验收记录		
	ZJ 2.4	钢桩接桩施工验收记录		
	ZJ 2.5	预制桩、钢桩施工（锤击）验收记录		
	ZJ 2.6	人工挖孔灌注桩施工验收记录		
	ZJ 2.7	泥浆护壁成孔灌注桩施工验收记录		
	ZJ 2.8	锤击沉管灌注桩施工验收记录		
	ZJ 2.9	钢筋笼制作安放施工验收记录		
	ZJ 2.10	灌注桩水下混凝土施工记录		
	ZJ 2.11	钢材合格证、复试报告汇总表		
		钢材合格证、复试报告		
	ZJ 2.12	钢材焊接试验报告汇总表		
		钢材焊接试验报告		
	ZJ 2.13	焊条（剂）合格证汇总表		
		焊条（剂）合格证		

序号	编 号	名 称	页码	备 注
	ZJ 2.14	水泥出厂合格证、复试报告汇总表		
		水泥出厂合格证、试验报告		
	ZJ 2.15	砂、石、外加剂、掺和料出厂合格证、复试报告汇总表		
		混凝土粗细骨料试验报告外加剂及掺和料合格证、复试报告		
		混凝土配合比通知单		
	ZJ 2.16	混凝土配合比检查记录		
	ZJ 2.17	混凝土试块试压报告汇总表		
		混凝土试验报告		
	ZJ 2.18	混凝土强度等级评定		
		混凝土强度非破损及其它测试认证报告		
		硫磺胶泥产品合格证书或抽样送检报告		
		钢桩焊缝探伤检查报告		
	ZJ 2.19	试桩记录		
		承载力及桩身质量检验报告		
	ZJ 3	桩基子分部工程质量验收资料		
	ZJ 3.0	桩基子分部工程质量验收记录		
	TJ 统表	静压桩分项工程质量验收记录		
	ZJ 3.1	静力压桩分项工程检验批质量验收记录		
	TJ 统表	先张法预应力管桩分项工程质量验收记录		
	ZJ 3.2	先张法预应力管桩分项工程检验批质量验收记录		
	TJ 统表	混凝土预制桩分项工程质量验收记录		
	ZJ 3.3	混凝土预制桩分项工程检验批质量验收记录		
	TJ 统表	钢桩分项工程质量验收记录		
	ZJ 3.4	钢桩分项工程质量检验批验收记录		
	TJ 统表	混凝土灌注桩钢筋笼分项工程质量验收记录		
	ZJ 3.5	混凝土灌注桩钢筋笼分项工程检验批质量验收记录		
	TJ 统表	混凝土灌注桩分项工程质量验收记录		
	ZJ 3.6	混凝土灌注桩分项工程检验批质量验收记录		

桩基工程概况


ZJ1. 1

建设单位	徐州世茂置业有限公司	项目负责人	
工程名称	徐州世茂广场-公寓式办公楼 1#2#楼桩基工程	工程地址	
监理单位		资质等级	甲级
总监理工程师		联系电话	
设计单位	徐州市建筑设计研究院	资质等级	
项目负责人		联系电话	
桩基施工单位	江苏长江机械化基础工程公司	资质等级	壹级
项目经理人	刘绍山	联系电话	
单位地址	徐州市煤建西路 13 号	质量检查员	
开工日期	2006. 10. 07	竣工日期	2006. 12. 20
桩基类型	钻孔灌注桩	桩数	390
桩径	600	桩长	11. 0m
桩基标价		验收日期	

工程测量、定位放线记录

ZJ1.2

测量日期：2010 年 06 月 07 日

建设单位	徐州世茂置业有限公司		设计单位	徐州市建筑设计研究院	
工程名称	徐州世茂广场 - 公寓式办公楼 1#2#楼桩基工程		图纸依据	平面布置图 桩位布置图	
引进水准点位置	G1 点	水准高程	33.708m	单位工程±0.00	34.800m
工程位置草图： 					
检查意见：					
施 工 单 位	放线人：		建设（ 监 理 ） 单 位	设计 单 位	项目 负 责 人：
	技术负责人：				
	项目经理：		总监理工程师：		
	年 月 日		年 月 日		年 月 日


工程测量、定位放线记录

ZJ1.2

测量日期：2010 年 06 月 07 日

建设单位	徐州世茂置业有限公司		设计单位	徐州市建筑设计研究院	
工程名称	徐州世茂广场 - 公寓式办公楼 1#2#楼桩基工程		图纸依据	平面布置图 桩位布置图	
引进水准点位置	G1 点	水准高程	33.708m	单位工程±0.00	34.800m

工程位置草图：



说明：

1. 根据建设单位提供的1、2#楼放线定位依据(图示轴线交点A1、F1、C22、H22四点)和现场三个坐标控制点G1 (x=90741.303, y=20178.727)、G6 (x=90505.886, y=20124.202) (建设单位指定红漆标记)、G7 (x=90532.189, y=20040.309) 进行放线定位。
2. 将全站仪架设于G7号点,后视G6号,点进行测量定位。测量定位1、2#楼轴线控制点A1、F1、C22、H22四点,根据桩位图计算A9、F9、C14、H14四点并测量定点。确定1、2#楼位置。


检查意见：

施 工 单 位	放线人：	建 设 (监 理) 单 位	总 监 理 工 程 师：	设 计 单 位	项 目 负 责 人：
	技术负责人：				
	项目经理：				
	年 月 日				

工程测量、定位放线记录

ZJ1.2

测量日期：2010 年 06 月 07 日

建设单位	徐州世茂置业有限公司		设计单位	徐州市建筑设计研究院		
工程名称	徐州世茂广场 - 公寓式办公楼 1#2#楼桩基工程		图纸依据	平面布置图 桩位布置图		
引进水准点位置	G1 点	水准高程	33.708m	单位工程±0.00	34.800m	
工程位置草图：  说明： 1、根据建设单位提供的1、2#楼放线定位依据图（图示轴线交点A1、F1、C22、H22四点）和现场三个坐标控制点G1（x=90741.303, y=20178.727）、G6（x=90505.886, y=20124.202）（建设单位指定红漆标记）、G7（x=90532.189, y=20040.309）进行放线定位。 2、将全站仪架设于G7号点，后视G6号点，点进行测量定位。测量定位1、2#楼轴线控制点A1、F1、C22、H22四点，根据桩位图计算A9、F9、C14、H14四点并测量定点。确定1、2#楼位置。						
检查意见：						
施 工 单 位	放线人：		建 设 （ 监 理 ） 单 位	总 监 理 工 程 师：	设 计 单 位	
	技术负责人：					项 目 负 责 人：
	项目经理：					
年 月 日		年 月 日		年 月 日		

图纸会审、设计变更、洽商记录

ZJ1.3

工程名称	徐州世茂广场-公寓式办公楼 1#2#楼桩基工程	会审时间			
会审内容: 问: 1. 桩基施工说明第 12 条“工程桩平均桩长 11 米, 建议工程桩施工前先做施工勘察, 实际桩长以施工勘察为准”。施工前勘察单位对每个承台的其中一根桩位或两个及两根以上桩位进行了勘察, 并确定建议桩底高程, 是否按此桩底标高施工? 对于未做勘察的桩位又如何确定桩底标高? 答: 问: 2. 为能保证桩顶处桩身混凝土质量, 桩身混凝土灌注时高出设计标高多少? 答:					
施工单位	项目经理: 专职质检员: 技术负责人:	建设(监理)单位	总监理工程师:	设计单位	项目负责人:

注：内容填不下者可另加附件，临时变更记录附后。

桩基工程开工报告

ZJ1.4

建设单位：徐州世茂置业有限公司

工程名称	徐州世茂广场-公寓式办公楼 1#、2#楼桩基工程			工程地点	徐州市三环东路西侧、郭庄路南		
建筑面积	m2	结构层次		中标价格	351 万元	承包方式	
定额工期	天	计划开工日期		计划竣工日期		合同编号	
桩基类型	钻孔灌注桩	桩数	390 根	设计单位	徐州市建筑设计研究院		
说明	1、施工组织方案审批完成； 2、施工人员已进场； 3、材料部分进场，并已验收合格； 4、机械设备进场并调试完备； 5、图纸已具备并会审完毕，已进行安全、技术交底； 6、测量放线已报验合格； 7、特殊工种培训合格，已到位； 8、组织、质保、安全体系健全。						
上项工程准备工作就绪，定于 2010 年 06 月 12 日正式开工，希建设单位于 2010 年 06 月 12 日前进行审核，特此报告。							
施工单位：江苏长江机械化基础工程公司							
项目经理：							
(公 章) 2010 年 06 月 10 日							
审核意见：							
总监理工程师（建设单位项目负责人）：							
(公章) 年 月 日							

桩位测量记录

ZJ1.6

测量日期：2007 年 1 月 30 日

建设单位	徐州世茂置业有限公司	设计单位	徐州市建筑设计研究院		
工程名称	徐州世茂广场-公寓式办公楼 1#2#楼桩基工程				
引进水准点位置	本楼室内地坪	水准高程	±0.00	单位工程±0.00	
工程桩位图另附					
经开挖测量，桩位符合设计和规范要求。					
检查意见					
施工单位	测量人： 质检员： 技术负责人： 项目经理：(公章) 年 月 日				
监理（建设）单位	总监理工程师（建设单位负责人）： 年 月 日				

工程名称：徐州世茂广场-公寓式办公楼 1#2#楼桩基工程

序号	资料名称	份数	检查意见	核查人
1	图纸会审、设计变更洽商记录			
2	工程测量、定位放线记录			
3	原材料出厂合格证明			
4	材料试验报告及见证检测报告			
5	隐蔽工程验收记录			
6	施工记录			
7	预制桩、预拌混凝土合格证			
8	混凝土强度报告及评定资料			
9	混凝土强度其它测试认证报告			
10	桩试打记录			
11	桩荷载试验报告			
12	桩身质量检测报告			
13	分项工程质量验收记录			
14	工程质量事故及事故调查处理资料			
15	新材料、新工艺施工记录			
自查意见：		核查意见：		
施工企业项目经理：		总监理工程师（建设单位项目负责人）：		
年 月 日		年 月 日		