

竣工验收申请报告（32 篇）

竣工验收申请报告（精选 32 篇）

竣工验收申请报告 篇 1

工程竣工验收证明

工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是项目管理最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。

工程概况(表二)1. 其中备案日期：由备案部门填写。

2. 竣工验收日期：与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。

建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证)

建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证)

建筑工程施工图设计审查报告

由建设单位加斧章，市建设工程质量监督站项目主监员签名，并要求详细填写参建各方验收人员名单，其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。

1. 由建设单位交施工单位填写，并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后，送质监站审核通过后，提交一份至备案部门。

2. 验收意见一栏，须说明内容包括：该工程是否已按设计和合

同要求施工完毕，各系统的使用功能是否已运行正常，并符合有关规定的要求；施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕，现场是否发现结构和使用功能方面的隐患，参验人员是否一致同意验收，工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。

1. 监理单位在工程竣工预验收后，施工单位整改完毕，由总监理工程师填写。

2. 质量评估意见一栏：

(a). 项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。

(b). 地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求；

(c). 主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求；

(d). 水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。

3. 明确评定工程质量等级。

质量站出具的工程竣工验收内部函件

评估报告注意事项：

1. 监理单位在工程竣工预验收后，施工单位整改完毕，由总监理工程师填写。

2. 质量评估意见一栏：

(a). 项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。

(b). 地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求;

(c). 主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求;

(e). 水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。

3. 明确评定工程质量等级。

注：该评估报告，表式由监理单位或建设单位自制，但报告内容必须含以上注意事项内容。

1. 规划部门认可文件，通常要求提供工程规划许可证(复印件)，但须提供原件验证，复印件加该建设单位公章注明原件存何处。

2. 工程项目施工许可证，提供复印件，提交原件验证，复印件加该建设单位公章注明原件存何处。

3. 消防部门认可文件，设计有消防要求的提供原件，即建设工程消防验收意见书。

4. 环保部门认可文件，设计有环保要求的提供原件，即我市环保局出具的苏州市建设项目环境影响报告表。

5. 施工图设计文件审查报告，根据有关规定提供原件。

6. 建设工程档案专项验收意见书，即由城建档案馆提供的建设工程档案资料接收联系单(原件)。

竣工验收申请报告 篇 2

消防中队：

我校新建的学校食堂楼和镇中心幼儿园综合楼两处建设，经贵

中队《建筑工程消防设计审核意见书》审核批准，现已施工完毕。

该两处工程建筑面积各为 803 平方米、1074 平方米，二层框架结构，为食堂、教学用房，设计单位是：陕西省高科建筑设计院，施工单位是：汉中市鑫立建筑公司，设有室内消火栓系统、室外消火栓等。

现已施工完毕，特申请贵中队近期给予验收为盼。

申请人：__县坝镇九年制学校

20__年__月__日

竣工验收申请报告 篇 3

致：陕西关中工具制造有限公司和 宝鸡市鼎一建设项目管理有限责任公司：

我单位施工的关中工具公司棚户区改造项目 10#楼工程经过项目部检查和公司的核查，认为已具备竣工验收条件，特此申请竣工验收，请你们组织相关单位给予检查核验。

项目经理：

单位技术负责人：

施工单位：宝鸡市第一建筑工程有限责任公司

20__年__月__日

竣工验收申请报告 篇 4

一、工程完成情况：

__县家园 1、2#楼工程由__县房建公司十一项目部于__年 11 月 15 开工建设，__年 3 月底全面竣工，历时 16 个月，按照设计批准

的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程；给排水工程；电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果：

依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，__县家园 1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于 年 月 日进行，验收地点在 ，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，__县家园 1、2#楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

__县房建公司项目部

竣工验收申请报告 篇 5

一、工程完成情况：

基础设施改造-----20__年定额管理项目---（分项 1）北京联合大学教学本部一期改造---机电学院修缮工程由北京和盛达装饰工程有限公司基础设施改造-----20__年定额管理项目---（分项 1）北京联合大学教学本部一期改造---机电学院修缮工程项目部于 20__年 9 月 10 开工建设， 20__年 10 月 2 日全面竣工，按照要求已完成了合同规定的全部工程内容，即：北京联合大学机电学院女生

宿舍外装修工程；北京联合大学机电学院实验楼 5 和 6 层楼道装修工程；北京联合大学机电学院实验楼 5 和 6 层男生宿舍装修工程。

二、验收条件检查结果：

依据国家的有关规定，该工程按设计和合同要求已完成了全部的工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间：

20__年 10 月 10 日

地点：北京联合大学机电学院

参加单位：北京联合大学机电学院、万字国际工程咨询（北京）有限公司、北京和盛达装饰工程有限公司。

根据工程完成情况和国家、北京市主管部门的相关要求，基础设施改造-----20__年定额管理项目---（分项 1）北京联合大学教学本部一期改造---机电学院修缮工程竣工验收工作建议拟定于 20__年 10 月 10 日 8 点正式开始，验收地点在北京联合大学机电学院，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，基础设施改造-----20__年定额管理项目---（分项 1）北京联合大学教学本部一期改造---机电学院修缮工程已具备竣工验收条件，恳请北京联合大学机电学院及其上级主管部门安排正式验收。

北京和盛达装饰工程有限公司机电学院修缮工程项目部

__年 10 月 2 日

竣工验收申请报告 篇 6

工程质量监督站、备案机关：

由我单位建设、施工、监理的__单位(子单位)工程，现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告，要求我单位在 年 月 日前组织竣工验收；监理单位也于 年 月 日出具了工程质量评价报告；你站于 年 月 日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题，施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以 同志为组长(主任)的验收组(委员会)，拟定于 年 月 日在 (地址)进行竣工验收，请予派员与会监督该工程的竣工验收，并提交以下资料供检查。

1、该工程全套施工技术资料；

2、监理单位对该工程的质量评价报告；

3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、所学专业、职务、职称等情况)；

4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。

甩项的分部分项工程及其原因：

建设单位负责签字：

建设单位(章)

年 月 日

竣工验收申请报告 篇 7

一、工程完成情况：

河重点段防洪工程已经发〔20__〕号文件批复，省、市主管部门批准立项，核定总投资__万元，其中：国家资金投入__万元，省级配套资金__万元。该工程的主要内容为：新修堤防__公里，新修护岸__公里，加固__公里。综合治理河长__公里，治理河道管理范围面积__平方公里，杜水河县城段主要建筑物级别为_级，主要建筑物级别为_级。

工程于__年__月__日开工建设，__年__月底全面竣工，历时 3 个月，综合治理工程按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：完成了新修堤防__公里，新修护岸__公里，加固护岸__公里。

该工程共完成投资额__万元，完成主要工程量为：土方开挖万 m³，土方回填__万 m³，浆砌石 5.1443 万 m³，砼万 m³，耗用水泥 T，劳动工日__个工日。

二、验收条件检查结果：

依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务，虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工，但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理，竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了__市水利工程质量监督站 33331 的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格。在工

程完工试运行中，工程能正常运行，经济效益和社会效益显著，已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情况：

河综合治理工程项目法人目前已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》（草稿），工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定，项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”，负责麟游县杜水河综合治理工程的竣工验收工作。

四、建议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，河综合治理工程竣工验收工作建议拟定于__年__月__日进行，验收地点在麟游县，参加单位有省水利厅、__市水利局、财政局、计划局、及项目法人、设计、监理、施工、监测、质量监督、运行管理等有关单位。

综上所述杜水河综合治理工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

竣工验收申请报告 篇 8

大亚湾区环保局：

我公司 于 20__年 4 月经贵局审批(审批文号：惠湾建环审[]号)，选址于，占地面积m²，建筑面积m²，建设_栋_层商住楼、_栋_层商住楼、_栋均为_层商住楼。

现我公司_项目现已完成主体工程建设，建成_栋_层商住楼、_

_层商住楼、栋均为_层商住楼，占地面积m²，建筑面积m²。项目排水管道已按雨污分流原则设置，完善小区绿化。现特向贵局申办环保验收手续，烦请予以检查同意为盼。

特此申请！

公司名称：

联系人：

联系电话：

20__年7月8日

延伸阅读：建设项目竣工环境保护验收的范围

建设项目竣工环保验收既包括环保设施的验收，也包括环保措施的落实。

(1)与建设项目有关的.各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施。

这些设施主要有：污染控制设施；生态保护设施；节约资源和资源回收利用设施；环境监测设施。

(2)环境影响报告书(表)或者环境影响登记表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。

环保措施主要是防治污染和对生态破坏的措施。

竣工验收申请报告 篇9

一、工程概况及完成情况：

场归难侨职工集资楼工程，位于南宁市江南区友谊路吴圩段26

318、8 万元，总建筑面积 3009、552 平方米，结构形式为混凝土框架结构/地上 6 层，建筑总高度为 17、15 米，室内外高差 300mm 建筑结构类别为三类，抗震设防烈度六度，建筑合理使用年限 50 年，防水等级为三级，建筑结构安全等级为二级。

我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求，完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。

二、验收条件检查结果：

依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定，本工程按设计要求已完成了工程施工任务，工程结构安全及使用功能均符合要求，已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求，我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。

三、验收组织准备情况：

我司已编制完成场归难侨职工集资楼工程《施工单位工程质量评价报告》（草稿），工程竣工验收初验由建设单位组织，施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加，组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告，作为最终竣工验收的必须资料。

四、建议验收时间和地点：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，场归难侨职

20__年3月20日下午

三点进行，验收地点：场总厂区。

综上所述，场归难侨职工集资楼工程已具备竣工验收初验条件，恳请贵单位安排验收。

__市建工建筑安装有限公司建安分公司

__年__月__日

竣工验收申请报告 篇 10

投资开发有限责任公司：

事由：关于__大桥连接线工程六合同段交工质量检测。

报告内容：

杭州湾大桥北接线第六合同起自沪杭高速公路步云枢纽，桩号 k24+000，终于__大桥北桥头，桩号 k48+785，全长 24.785 公里。路面合同总价 27223.7 万元，由东盟公司于 20__年 1 月 24 日中标，合同工期自 20__年 2 月 15 日至 20__年 11 月 15 日。经过我部精心组织、合理计划安排，现已按合同约定完成各项施工内容。

我单位根据交通部制定的公路工程检验评定标准 jtgf80/1 一、交通部__年 3 月 31 日颁布实施的《公路工程竣（交）工验收办法》及相关规定的要求对工程质量进行了自检。各分项、分部工程均合格，而且各分项、分部工程均大于 90 分，优良率为 100%，自评等级为优良，满足设计和质量规定要求。

现我单位已经组织人员进行了竣工资料编制，各项资料齐全，并严格按交通部规定的内容编制完成，符合规定要求。我项目经理

至此，我单位完成了交通部__年 3 月 21 日颁布实施的《公路工程竣（交）工验收办法》中所规定的交工质量检测前完成的工作，具备交工质量检测条件，现我单位申请对我单位的__大桥北岸连接线工程六合同段进行质量检测。

特此报告。

此致

敬礼！

申请人：

20__年__月__日

竣工验收申请报告 篇 11

市交通局：

根据万农建办[20__]36 号文件给溪口乡下达农村公路建设任务是：溪口乡后坝沟村通达工程 1.9 公里泥结碎石路面。为全面加强公路建设领导，溪口乡成立了由乡长任组长，其他班子成员及乡干部为成员的领导小组，设立工程指挥部，具体组织实施公路建设工作。后坝沟村成立相应的公路建设领导机构，负责田地、山林的调整、庄稼损失补偿和质量监督、施工安全管理。并制定了相应措施，责任到人，确保公路建设工程全面完成。该工程于 20__年 5 月动工，10 月全面完成建设任务，总投入 28 余万元。现申请万源市交通局对该路组织验收。

溪口乡人民政府

__年__月__日

竣工验收申请报告 篇 12

建设工程规划验收申请报告

峨眉山市规划管理局：

我单位在 符溪镇符平村 1 组、10 组 修建的峨眉山创立仓储加工标准厂房工程（《建设工程规划许可证》编号为：峨工建字第（20__） 10、 峨工建字第（20__） 05 ），现已完成建设工程规划要求执行情况自查，特申请规划验收。

附件：一、竣工规划验收自检表。

二、工程规划许可证、施工许可证复印件。

三、实测竣工地形图。

四、土地证复印件。

五、房屋面积实测报告、分层平面图

六、消防验收资料

建设单位（公章）：

年 月 日

竣工验收申请报告 篇 13

工程名称：

建筑面积

建筑层次工程地点

工程造价

建设单位

勘察单位

设计单位

监理单位

施工单位

本单位确认：

已完成人防设计所要求的各项内容建设,人防行政主管部门和工程质量监督管理机构责令整改的问题全部整改完毕；

对人防专项工程质量进行了全面检查,工程质量符合有关方面的.法律,法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,工程质量达到标准(见附件单位工程质量综合评定表)；

技术资料完整,主要建筑材料,建筑构配件和人防专项设施的进场试验齐全；

其它

本单位认为该人防专项工程已具备竣工条件,请你单位办理相关手续,于 年 月 日进行竣工.

建设单位:(盖章)

施工单位:(盖章)项目经理:(签名)

日期

竣工验收申请报告 篇 14

一、工程完成情景：

水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项，核定总投资 1006 万元，其中：国债资金投入 700 万元，地方配套资金 306 万元。

该水库除险加固的主要资料为：

①、大坝前坝坡 1563 高程以上改为浆砌块石，加固上游坝坡，在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙；

②、加固溢洪道及下游河道治理；

③、更换弧形工作门及平板检修门，更换弧门启闭机；

④、加固改造上坝及进库公路；

⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。

工程于__年 5 月 31 日开工建设，__年 6 月底全面竣工，历时 13 个月，除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：完成了大坝前坝坡加固工程；溢洪道加固及下游河道治理工程；完成上坝公路加固工程，包括公里的公路护坡及公里的沥青路面铺设，以及公路桥 1 座，过洪涵洞 6 座；完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程；完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等，目前，由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装，其余主体工程均已按设计要求完成。该工程共完成投资额万元(不包括待验费 20 万元)，完成主要工程量为：土石方开挖万 m³，土石方回填万 m³，浆砌石万 m³，砼万 m³，耗用水泥 1782t，钢筋(钢材)，木材，沥青，劳动工日个工日。

二、验收条件检查结果：

依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务，虽然受地方配套资金影

响使个别尾工未能完工，但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理，竣工决算已经完成并经过了竣工审计。竣工资料已准备齐全，工程施工质量已经过了__市水利基本建设质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格。在工程完工试运行中，工程能正常运行，经济效益和社会效益显著，已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情景：

水库除险加固工程项目法人目前已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿)，工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定，项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”，负责水库除险加固工程的竣工验收工作。

四、提议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情景和省、市主管部门的相关要求，水库除险加固工程竣工验收工作提议拟定于__年月日进行，验收地点在，参加单位有省水利厅、__市水电局、财政局、计划局、河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

综上所述，水库除险加固工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

指挥部：

我公司承建的巴东一中新校区科艺楼工程已按施工合同书和工程图纸设计要求完成施工任务。于 20__年 7 月 27 日由参建各方和质量监督部门通过了工程预验收，工程资料齐全，现已具备竣工验收条件。公司计划 20__年 8 月 3 日上午进行竣工验收，特报请贵单位审批。

申请人：

20__年__月__日

竣工验收申请报告 篇 16

_市环境保护局：

我单位建设的工程项目已建设完成，各项环保设施投入运营正常。

本项目位于裕安区西环路，建筑面积约为 189314 平方米，项目建设时间为 20__年 7 月，竣工时间 20__年 3 月，项目包括 11#～20#共 10 栋高层(其中 11～13#，15～17#为地下 1 层，地上 18 层；14#、18#-20#为地下 1 层，地上 30 层)，框架剪力墙结构，住宅层高 2.9m；1#-10# 共 10 栋多层(地上六层带跃层)，框架结构；一座地下机械车库(含人防)及地下非机械车库。设计使用年限为 50 年。(具体申请验收楼栋情况见附表)

小区绿化，在机械车库顶板设置绿化广场，楼栋之间设置条形绿化带，面积约 36313 平方米，绿化率达 52.4%；废水处理：主要为生活污水处理，雨污水分流，建设排水管网，餐饮业建立隔油池，

污水排放满足接管标准。废气处理：地下车库汽车尾气，设置的有通风换气等系统，保证废气排放能满足限值标准；噪声处理：主要为地下车库风机、水泵等噪声，风机设置于地下专用机房，建减震台座，安装隔震垫，风机出口加装消声设备；临城市道路一侧建筑安装隔声窗。生活垃圾分类袋装收集，保持小区及周边整洁。

综述，工程项目已达竣工环保验收条件，特申请竣工环保验收
竣工验收申请报告 篇 17

项目在竣工的时候就要写竣工验收报告，以下是专门为你收集的整理的建设项目竣工验收申请报告，供参考阅读！

建设项目竣工验收申请报告 1

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积及层数：

4、质量目标：实现合同规定的合格目标。

5、建设单位：

6、监理单位：

7、设计单位：

8、地质勘察单位：

9、施工单位：

10、工程特点：该工程层数 ， 结构形式 ， 结构安全等级 ， 结构设计使用年限 年。本地区设防烈度小于 6 度，因本工程为 楼，

按重点设防类别进行抗震设计，抗震丙类处理。本工程混凝土强度等级：孔桩为 C30、地梁为 C30、一～三层柱为 C30，各层梁、板、楼梯为 C30。工程于 开工， 提交验收。

二、该项目工程完成简况：

根据参建各方合同约定的内容，工程设计、施工等均按要求的项目完成任务，达到合同的质量等级要求，在本工程设计、施工过程中，严格执行各项法律、法规、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据施工图约定的内容，审查完成情况如下：

1. 完成设计项目情况：基础、主体、室内外装饰工程；给排水工程、消防工程；建筑电气安装工程；屋面工程；经

审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格；给排水工程合格；建筑电气工程合格；消防工程合格。

2. 技术档案和施工管理资料：经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全；监理技术档案和管理资料齐全；施工技术档案和管理资料齐全。

3. 试验报告：经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告齐全，符合要求。

4. 工程质量保修书：工程质量保修书已签订，并编制了质量证书和房屋使用说明书。

三、监督和整改情况：

在工程建设的每一分部、分项过程中：建设、设计、监理、施

工等单位密切配合，较好地完成了各项工程的检查，检查中严格地把住了质量关，对需要整改的地方，一经提出施工方便立刻认真整改，整改后监理方进行复查验收，达到标准要求后，才能进入下道工序施工。

在施工过程中，监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工，配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务，工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做，保证了工程质量。

四、验收单位组成：

按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求，建设单位于 组织了初验，20__年 组织竣工工程的正式验收，参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。

五、验收整改情况：

该工程验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见，针对验收中提出的问题，施工单位已经整改完毕，由各有关单位进行了复验通过。该项目还做室内环境检测、等电位检测等安全性检测，检测报告由质监部门提供，检测结果合格。

六、工程总体评价：

经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合，工程已经顺利完工。达到竣工验收条件，现正式组织竣工验收。

建设单位项目负责人：（章）

建设项目竣工验收申请报告 2

一、 工程概况：

云龙县岔河三级水电站位于大理州云龙县西南部，属 V 等小(2)型工程，为径流式发电站，电站设计引用流量 2.14m/s，设计水头 471m，选用冲击式卧轴水轮发电机组，总装机容量 8200KW 保证出力 2573KW 年利用小时数 5321 小时，多年平均发电量 4289KW.h 项目估算总投资 4763.38 万元，于 20__年 12 月 28 日开工建设，20__年 9 月 9 日完工提交验收。

项目划分引水工程、发电工程两大部分组成，引水工程包括引水坝及明渠，1#引水隧洞开挖衬砌，2#、3#引水隧洞及支洞开挖衬砌，压力前池及溢流冲砂道，压力管道土建，压力管道安。发电工程包括主副厂房及升压站土建工程，1#、2#、3#水轮发电机组安装，发电厂及升压站电气设备安装，管理用房，尾水工程，施工道路、其它工程。

二、该项目工程完成简况：

根据参建各方合同约定的内容，工程设计、施工等均按要求的项目完成任务，达到合同的质量等级要求，在本工程设计、施工过程中，严格执行各项法律、法规、规范及云南省大理州有关规定。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、购配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容，审查完成情况如下：

1. 完成设计项目情况：引水工程经审查合格(引水坝及明渠，

1#引水隧洞开挖衬砌，2#、3#引水隧洞及支洞开挖衬砌，压力前池及溢流冲砂道，压力管道土建，压力管道制安工程);发电工程经审查合格(主副厂房及升压站土建工程，1#、2#、3#水轮发电机组安装，发电厂及升压站电气设备安装，管理用房，尾水工程，施工道路、其它工程)。

2. 完成合同约定情况：总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。

3. 技术档案和施工管理资料：经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;

4. 试验报告：经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气设备等)

5. 工程质量保修书：工程质量保修书已签订。

三、监督和整改情况：

在工程建设的每一分部、分项过程中：建设、设计、监理、施工等单位密切配合，较好地完成了各项工程的检查，检查中严格地把住了质量关，对需要整改的地方，一经提出施工方便立刻认真整改，整改后监理方进行复查验收，达到标准要求后，才能进入下道工序施工。

在施工过程中，监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工，配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务，工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做，保证了工程质量。

四、验收小组组成：

按照建设部《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-20__》和《建筑安装工程质量检验评定统一标准 GBJ300-88》的要求，建设单位于 20__年 7 月 3 日组织了初验。20__年 9 月 9 日组织竣工工程的正式验收，参加竣工验收的成员由建设、监理、施工单位及监督站等人员组成。

组长：

成员：

五、工程总体评价：

经过建设、监理、施工、监督等单位共同密切配合，云龙县岔河三级水电站工程已经顺利完工。达到竣工验收条件，现正式组织竣工验收。

建设单位项目负责人：

20__ 年 9 月 9 日

1. 环保竣工验收申请报告
2. 规划竣工验收的申请报告
3. 消防竣工验收申请报告
4. 项目竣工验收申请报告
5. 关于项目竣工验收申请报告
6. 提交竣工验收申请报告
7. 园林竣工验收申请报告
8. 交竣工验收申请报告

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/618027061075006132>