

工程竣工验收申请表

GD3013 □□

工程名称	惠州白鹭湖 J1-9 型 低层住宅	工程地点	惠州汝湖镇角洞水库
建设单位	白鹭湖旅游实业开辟有限公司	结构类型/层数	框架二层
勘察单位	武汉地质工程勘察院	建筑面积	
设计单位	中山建造设计院有限公司	开工日期	
监理单位	广东建科建设监理有限公司	完成日期	
施工单位	浙江省东阳第三建设工程有限公司	合同工期	
竣工条件具备情况	项目内容	施 工 单 位 自 检 情 况	
	完成工程设计和合同约定的情况	按合同各设计图纸要求全部完成	
	技术档案和施工管理资料	齐 全	
	主要建筑材料、建造构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐 全	
	施工安全评价书	合 格	
	工程款支付情况	按合同支付	
	工程质量保修书	已签订	
	监督站责令整改问题的执行情况	按要求全部整改完毕	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理： 企业技术负责人：(施工单位盖章) 法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p>总监理工程师签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

工程竣工验收申请表

GD3013 □□

工程名称	惠州白鹭湖 J1-13 型 低层住宅	工程地点	惠州汝湖镇角洞水库
建设单位	白鹭湖旅游实业开辟有限公司	结构类型/层数	框架二层
勘察单位	武汉地质工程勘察院	建筑面积	
设计单位	中山建造设计院有限公司	开工日期	
监理单位	广东建科建设监理有限公司	完成日期	
施工单位	浙江省东阳第三建设工程有限公司	合同工期	
竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	按合同各设计图纸要求全部完成	
	技术档案和施工管理资料	齐 全	
	主要建筑材料、建造构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐 全	
	施工安全评价书	合 格	
	工程款支付情况	按合同支付	
	工程质量保修书	已签订	
	监督站责令整改问题的执行情况	按要求全部整改完毕	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理： 企业技术负责人：(施工单位盖章) 法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p>总监理工程师签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

工程竣工验收申请表

GD3013 □□

工程名称	惠州白鹭湖 J1-12 型 低层住宅	工程地点	惠州汝湖镇角洞水库
建设单位	白鹭湖旅游实业开辟有限公司	结构类型/层数	框架二层
勘察单位	武汉地质工程勘察院	建筑面积	
设计单位	中山建造设计院有限公司	开工日期	
监理单位	广东建科建设监理有限公司	完成日期	
施工单位	浙江省东阳第三建设工程有限公司	合同工期	
竣工条件具备情况	项目内容	施 工 单 位 自 检 情 况	
	完成工程设计和合同约定的情况	按合同各设计图纸要求全部完成	
	技术档案和施工管理资料	齐 全	
	主要建筑材料、建造构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐 全	
	施工安全评价书	合 格	
	工程款支付情况	按合同支付	
	工程质量保修书	已签订	
	监督站责令整改问题的执行情况	按要求全部整改完毕	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理： 企业技术负责人：(施工单位盖章) 法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p>总监理工程师签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

工程竣工验收申请表

GD3013 □□

工程名称	惠州白鹭湖 J1-11 型 低层住宅	工程地点	惠州汝湖镇角洞水库
建设单位	白鹭湖旅游实业开辟有限公司	结构类型/层数	框架二层
勘察单位	武汉地质工程勘察院	建筑面积	
设计单位	中山建造设计院有限公司	开工日期	
监理单位	广东建科建设监理有限公司	完成日期	
施工单位	浙江省东阳第三建设工程有限公司	合同工期	
竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	按合同各设计图纸要求全部完成	
	技术档案和施工管理资料	齐 全	
	主要建筑材料、建造构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐 全	
	施工安全评价书	合 格	
	工程款支付情况	按合同支付	
	工程质量保修书	已签订	
	监督站责令整改问题的执行情况	按要求全部整改完毕	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理： 企业技术负责人：(施工单位盖章) 法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p>总监理工程师签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

工程竣工验收申请表

GD3013 □□

工程名称	惠州白鹭湖 J1-10 型 低层住宅	工程地点	惠州汝湖镇角洞水库
建设单位	白鹭湖旅游实业开辟有限公司	结构类型/层数	框架二层
勘察单位	武汉地质工程勘察院	建筑面积	
设计单位	中山建造设计院有限公司	开工日期	
监理单位	广东建科建设监理有限公司	完成日期	
施工单位	浙江省东阳第三建设工程有限公司	合同工期	
竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	按合同各设计图纸要求全部完成	
	技术档案和施工管理资料	齐 全	
	主要建筑材料、建造构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐 全	
	施工安全评价书	合 格	
	工程款支付情况	按合同支付	
	工程质量保修书	已签订	
	监督站责令整改问题的执行情况	按要求全部整改完毕	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理： 企业技术负责人：(施工单位盖章) 法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p>总监理工程师签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

工程竣工验收申请表

GD3013 □□

工程名称	惠州白鹭湖 E1-33 型 低层住宅	工程地点	惠州汝湖镇角洞水库
建设单位	白鹭湖旅游实业开辟有限公司	结构类型/层数	框架三层
勘察单位	武汉地质工程勘察院	建筑面积	
设计单位	中山建造设计院有限公司	开工日期	
监理单位	广东建科建设监理有限公司	完成日期	
施工单位	浙江省东阳第三建设工程有限公司	合同工期	
竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	按合同各设计图纸要求全部完成	
	技术档案和施工管理资料	齐 全	
	主要建筑材料、建造构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐 全	
	施工安全评价书	合 格	
	工程款支付情况	按合同支付	
	工程质量保修书	已签订	
	监督站责令整改问题的执行情况	按要求全部整改完毕	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理： 企业技术负责人：(施工单位盖章) 法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p>总监理工程师签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

工程竣工验收申请表

GD3013 □□

工程名称	惠州白鹭湖 E1-35 型 低层住宅	工程地点	惠州汝湖镇角洞水库
建设单位	白鹭湖旅游实业开辟有限公司	结构类型/层数	框架三层
勘察单位	武汉地质工程勘察院	建筑面积	
设计单位	中山建造设计院有限公司	开工日期	
监理单位	广东建科建设监理有限公司	完成日期	
施工单位	浙江省东阳第三建设工程有限公司	合同工期	
竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	按合同各设计图纸要求全部完成	
	技术档案和施工管理资料	齐 全	
	主要建筑材料、建造构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐 全	
	施工安全评价书	合 格	
	工程款支付情况	按合同支付	
	工程质量保修书	已签订	
	监督站责令整改问题的执行情况	按要求全部整改完毕	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理： 企业技术负责人： 法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">(施工单位盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p>总监理工程师签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

工程竣工验收申请表

GD3013 □□

工程名称	惠州白鹭湖 E1~36 型 低层住宅	工程地点	惠州汝湖镇角洞水库
建设单位	白鹭湖旅游实业开辟有限公司	结构类型/层数	框架三层
勘察单位	武汉地质工程勘察院	建筑面积	
设计单位	中山建造设计院有限公司	开工日期	
监理单位	广东建科建设监理有限公司	完成日期	
施工单位	浙江省东阳第三建设工程有限公司	合同工期	
竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	按合同各设计图纸要求全部完成	
	技术档案和施工管理资料	齐 全	
	主要建筑材料、建造构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐 全	
	施工安全评价书	合 格	
	工程款支付情况	按合同支付	
	工程质量保修书	已签订	
	监督站责令 整改问题的执行情况	按要求全部整改完毕	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理： 企业技术负责人：(施工单位盖章) 法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p style="margin-top: 20px;">总监理工程师签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

工程竣工验收申请表

GD3013 □□

工程名称	惠州白鹭湖 E1~38 型 低层住宅	工程地点	惠州汝湖镇角洞水库
建设单位	白鹭湖旅游实业开辟有限公司	结构类型/层数	框架三层
勘察单位	武汉地质工程勘察院	建筑面积	
设计单位	中山建造设计院有限公司	开工日期	
监理单位	广东建科建设监理有限公司	完成日期	
施工单位	浙江省东阳第三建设工程有限公司	合同工期	
竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	按合同各设计图纸要求全部完成	
	技术档案和施工管理资料	齐 全	
	主要建筑材料、建造构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐 全	
	施工安全评价书	合 格	
	工程款支付情况	按合同支付	
	工程质量保修书	已签订	
	监督站责令 整改问题的执行情况	按要求全部整改完毕	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理： 企业技术负责人：(施工单位盖章) 法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p>总监理工程师签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

工程竣工验收申请表

GD3013 □□

工程名称	惠州白鹭湖 E1~39 型 低层住宅	工程地点	惠州汝湖镇角洞水库
建设单位	白鹭湖旅游实业开辟有限公司	结构类型/层数	框架三层
勘察单位	武汉地质工程勘察院	建筑面积	
设计单位	中山建造设计院有限公司	开工日期	
监理单位	广东建科建设监理有限公司	完成日期	
施工单位	浙江省东阳第三建设工程有限公司	合同工期	
竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	按合同各设计图纸要求全部完成	
	技术档案和施工管理资料	齐 全	
	主要建筑材料、建造构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐 全	
	施工安全评价书	合 格	
	工程款支付情况	按合同支付	
	工程质量保修书	已签订	
	监督站责令 整改问题的执行情况	按要求全部整改完毕	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理： 企业技术负责人：(施工单位盖章) 法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p style="margin-top: 20px;">总监理工程师签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

工程竣工验收申请表

GD3013 □□

工程名称	惠州白鹭湖 E1~40 型 低层住宅	工程地点	惠州汝湖镇角洞水库
建设单位	白鹭湖旅游实业开辟有限公司	结构类型/层数	框架三层
勘察单位	武汉地质工程勘察院	建筑面积	
设计单位	中山建造设计院有限公司	开工日期	
监理单位	广东建科建设监理有限公司	完成日期	
施工单位	浙江省东阳第三建设工程有限公司	合同工期	
竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	按合同各设计图纸要求全部完成	
	技术档案和施工管理资料	齐 全	
	主要建筑材料、建造构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐 全	
	施工安全评价书	合 格	
	工程款支付情况	按合同支付	
	工程质量保修书	已签订	
	监督站责令 整改问题的执行情况	按要求全部整改完毕	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理： 企业技术负责人：(施工单位盖章) 法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p style="margin-top: 20px;">总监理工程师签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

工程竣工验收申请表

GD3013 □□

工程名称	惠州白鹭湖 T1- 12~15 型 低层住宅	工程地点	惠州汝湖镇角洞水库
建设单位	白鹭湖旅游实业开辟有限公司	结构类型/层数	框架三层
勘察单位	武汉地质工程勘察院	建筑面积	
设计单位	中山建造设计院有限公司	开工日期	
监理单位	广东建科建设监理有限公司	完成日期	
施工单位	浙江省东阳第三建设工程有限公司	合同工期	
竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	按合同各设计图纸要求全部完成	
	技术档案和施工管理资料	齐 全	
	主要建筑材料、建造构配件和设备的进场试验报告(含监督抽检)资料	齐 全	
	施工安全评价书	合 格	
	工程款支付情况	按合同支付	
	工程质量保修书	已签订	
	监督站责令整改问题的执行情况	按要求全部整改完毕	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理： 企业技术负责人：(施工单位盖章) 法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p style="margin-top: 20px;">总监理工程师签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/658127141017006065>