

环保检查记录表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2011年11月20日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
1	挖掘机	噪音排放	晚上停止施工			晚上已停止施工	

环保检查记录表
环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2011年11月30日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
1	松散材料	渣土遗散	控制装载量			渣土已无遗散现象	
2	道路硬化	未硬化路面	硬化路面			路面已硬化	

环 保 检 查 记 录 表

环保检查记录表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2011年12月10日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
1	路面洒水	路面未洒水	及时向路面洒水			已及时向路面洒水	

环保检查记录表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2011年12月20日

环保检查记录表

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
1	松散材料	渣土遗散	控制装载量			渣土已无遗散现象	

环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2011年12月30日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
----	------	------	--------	-------	-----	---------	----

环保检查记录表

1	道路泥滑	道路积雪	及时清理积雪			已及时清理积雪	

环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2012年02月20日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
----	------	------	--------	-------	-----	---------	----

环保检查记录表

1	松散材料	渣土遗散	控制装载量			渣土已无遗散现象	

环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2012年02月29日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
----	------	------	--------	-------	-----	---------	----

环保检查记录表

1	钢筋下料	太乱	集中堆放			钢筋已堆放整齐	

环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2012年03月10日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
----	------	------	--------	-------	-----	---------	----

环保检查记录表

1	对焊残余物	无集中存放	集中存放			已集中存放	

环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2012年03月20日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
----	------	------	--------	-------	-----	---------	----

环保检查记录表

1	钢筋下料	太乱	集中堆放			钢筋已堆放整齐	

环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2012年03月30日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
----	------	------	--------	-------	-----	---------	----

1	砗运输车清理	直接将污水排 向徒骇河	设置专门砗运输车 清理处			以在砗运输车清理处清 洗	

环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2012年04月10日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
----	------	------	--------	-------	-----	---------	----

1	木料加工区	无灭火器材	放好灭火器材			已放置好灭火器材	

环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2012年04月20日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
----	------	------	--------	-------	-----	---------	----

1	氧气、乙炔	距离太近	按规范放置			已按规范放置	

环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2012年04月30日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
----	------	------	--------	-------	-----	---------	----

1	砼泵清理	直接将污水排 向施工现场	将污水排向青年渠			已排向青年渠	

环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2012年05月10日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
----	------	------	--------	-------	-----	---------	----

1	砼输送泵	噪音排放	晚上停止施工			晚上已停止施工	

环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2012年05月20日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
----	------	------	--------	-------	-----	---------	----

1	钢筋闪光对焊	刺眼	戴防护镜			已佩戴防护镜	

环 保 检 查 记 录 表

编号：QEOP/LJ.B.22-2

受检单位：山东聊建第四建设有限公司 检查人员：

2012年05月30日

序号	检查内容	存在问题	纠正预防措施	整改责任人	验证人	验证结果及日期	备注
----	------	------	--------	-------	-----	---------	----

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988037051141006123>